

不明水の流出について

1 概要

- 場所： 森ヶ崎水再生センター（西）（大田区大森南5-2-25）
事象： 雨水放流渠からの不明水の流出
原因： 調査中




案内図

2 対応状況

- 1 / 23 (月) 雨水ポンプ再構築工事に伴い、雨水放流渠内の水位を低下させるため、止水板を設置し仮設排水ポンプにより排水作業を開始
1 / 30 (月) 使用していない旧流出渠開口部から不明水の流出を確認
1 / 31 (火) 不明水の分析を行い、下水処理水とは異なる水質を確認
(雨天時放流水と同程度の水質)

※止水板設置済みのため、現在、不明水の東京湾への流出はない。不明水の漏洩箇所を特定するための調査を実施中



平面図