

Q9

배수관에서 심한 악취가 나는데 어떻게 해야 하나요?



A9

트랩이 정상적으로 기능하면 악취나 해충의 침입을 막을 수 있습니다.

트랩에는 악취나 해충의 침입을 차단하는 기능이 있습니다.

트랩이 정상적으로 기능하지 않거나 트랩이 부착되지 않은 경우는 실내에 악취가 나거나 해충이 침입하므로 주의하십시오.

《트랩이 정상적으로 기능하지 않는 원인》

- ①머리카락 등의 청소 부족
- ②벨 트랩의 벨을 분리하는 등 부적절한 관리
- ③장시간 사용하지 않아서 봉수가 증발
- ④기구의 노후화
- ⑤배수관이나 통기관 등의 접속 불량


등



실내의 주요한 악취의 원인은

- 접속 불량
- 밀폐되지 않음
- 흔들림

- 트랩이 없음
- 트랩의 부식
- 봉수의 증발



트랩의 트러블 등 문제가 발생했을 때는 '배수 무엇이든 상담소' (P32) 의 협력점포와 상담하십시오.