

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成27年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|----------|-----------------------------|------|
| 27-001 | 経理部 | H27.7.9 | 27-土-057 | 豊島区上池袋二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 27-002 | 南部 | H27.7.9 | 27-土-023 | 品川区大井一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-003 | 南部 | H27.7.9 | 27-土-024 | 品川区大井二丁目付近外管渠改良・補修工事 | 済み |
| 27-004 | 南部 | H27.7.9 | 27-土-025 | 大田区東雪谷五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-005 | 南部 | H27.7.9 | 27-土-026 | 世田谷区弦巻一丁目付近外管渠改良・補修工事 | 済み |
| 27-006 | 東一 | H27.7.8 | 27-土-014 | 江東区千田付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-007 | 北部 | H27.7.7 | 27-土-011 | 豊島区高松三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-008 | 経理部 | H27.7.2 | 27-設-026 | 砂町水再生センター沈砂池機械設備再構築その2工事 | 済み |
| 27-009 | 西一 | H27.7.21 | 27-土-025 | 中野出張所管内下水道管渠副管補修工事 | 済み |
| 27-010 | 経理部 | H27.7.9 | 27-設-050 | 中川水再生センター沈砂池機械設備再構築その2工事 | 済み |
| 27-011 | 西二 | H27.7.13 | 27-土-011 | 練馬区春日町五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-012 | 経理部 | H27.7.30 | 27-設-075 | 勝島ポンプ所雨水ポンプ棟ポンプ設備その2工事 | 済み |
| 27-013 | 経理部 | H27.7.30 | 27-設-074 | 落合水再生センター消毒設備改良工事 | 済み |
| 27-014 | 経理部 | H27.8.11 | 27-土-082 | 桜橋ポンプ所耐震補強工事 | 非対応 |
| 27-015 | 西二 | H27.8.10 | 27-土-018 | 西部第二下水道事務所板橋区下水道管内管渠副管補修工事 | 済み |
| 27-016 | 経理部 | H27.7.16 | 27-設-061 | 砂町水再生センター東陽系第二沈殿池4号機械設備改良工事 | 済み |
| 27-017 | 経理部 | H27.7.2 | 27-土-053 | 荒川区南千住八丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 27-018 | 西二 | H27.7.13 | 27-土-012 | 板橋区舟渡四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 27-019 | 経理部 | H27.7.16 | 27-土-058 | 江東区青海二、四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 27-020 | 経理部 | H27.7.22 | 27-土-061 | 港区元麻布三丁目、中央区勝どき四丁目付近管路耐震化工事 | 非対応 |
| 27-021 | 東二 | H27.7.27 | 27-土-017 | 江戸川区船堀六丁目、臨海町四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 27-022 | 経理部 | H27.8.10 | 27-土-056 | 北区赤羽台一丁目、岩淵町付近枝線立坑設置工事 | 済み |
| 27-023 | 東二 | H27.7.27 | 27-土-016 | 葛飾区立石八丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-024 | 東二 | H27.8.10 | 27-土-018 | 足立区千住桜木一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 27-025 | 経理部 | H27.7.22 | 27-設-065 | 清瀬水再生センター第二沈殿池機械設備整備その3工事 | 済み |
| 27-026 | 経理部 | H27.7.15 | 27-設-063 | 清瀬水再生センター第一沈殿池機械設備整備その3-1工事 | 済み |
| 27-027 | 西二 | H27.7.13 | 27-設-006 | 新河岸水再生センター計量槽流入扉改良工事 | 済み |
| 27-028 | 経理部 | H27.7.7 | 27-設-056 | 落合水再生センター南第一沈殿池8号機械設備改良工事 | 済み |
| 27-029 | 経理部 | H27.7.23 | 27-設-070 | 砂町水再生センター砂系第一沈殿池2号機械設備改良工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成27年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|----------|----------------------------|------|
| 27-030 | 経理部 | H27.8.5 | 27-設-079 | 新河岸水再生センター第二沈殿池15号機械設備改良工事 | 済み |
| 27-031 | 経理部 | H27.8.6 | 27-土-055 | 足立区千住緑町一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 27-032 | 東二 | H27.7.14 | 27-土-014 | 足立区弘道二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| | 経理部 | H27.7.29 | 27-土-064 | 豊島区目白二丁目、南池袋一丁目付近再構築その1工事 | 済み |
| 27-034 | 西二 | H27.8.24 | 27-土-021 | 北区赤羽北一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-035 | 経理部 | H27.8.27 | 27-土-077 | 仙台堀西幹線再構築その2工事 | 済み |
| 27-036 | 経理部 | H27.7.23 | 27-設-068 | 勝島ポンプ所雨水ポンプ棟沈砂池機械設備その2工事 | 済み |
| 27-037 | 経理部 | H27.8.5 | 27-土-070 | 第二十二社幹線吐口設置その2-1工事 | 済み |
| 27-038 | 経理部 | H27.7.23 | 27-設-054 | 後楽ポンプ所発電設備再構築その2工事 | 済み |
| 27-039 | 経理部 | H27.7.9 | 27-設-053 | 南多摩水再生センター監視制御設備整備工事 | 済み |
| 27-040 | 経理部 | H27.8.27 | 27-設-085 | 浅川水再生センター送風機設備その4工事 | 済み |
| 27-041 | 経理部 | H27.7.16 | 27-設-062 | 浅川水再生センター水処理電気設備整備工事 | 済み |
| 27-042 | 経理部 | H27.7.9 | 27-設-057 | 北多摩二号水再生センター水処理電気設備整備その4工事 | 済み |
| 27-043 | 経理部 | H27.7.23 | 27-設-066 | 清瀬水再生センター送風機設備整備工事 | 済み |
| 27-044 | 経理部 | H27.7.23 | 27-設-064 | 清瀬水再生センター反応槽機械設備整備その4工事 | 済み |
| 27-045 | 経理部 | H27.8.6 | 27-土-069 | 豊島区南大塚一、二丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 27-046 | 西一 | H27.9.7 | 27-土-034 | 新宿区西落合四丁目付近外管渠改良・補修工事 | 済み |
| 27-047 | 経理部 | H27.8.26 | 27-設-083 | 小菅水再生センターポンプ設備再構築その4工事 | 済み |
| 27-048 | 経理部 | H27.8.27 | 27-設-076 | 中川水再生センターポンプ設備再構築その2工事 | 済み |
| 27-049 | 経理部 | H27.9.10 | 27-土-088 | 京浜島ポンプ所耐震補強工事 | 済み |
| 27-050 | 経理部 | H27.9.8 | 27-土-090 | 西小松川幹線再構築工事 | 済み |
| 27-051 | 経理部 | H27.8.26 | 27-土-074 | 足立区千住曙町、柳原一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 27-052 | 西二 | H27.9.14 | 27-設-011 | みやぎ水再生センター消毒設備改良工事 | 済み |
| 27-053 | 経理部 | H27.9.17 | 27-設-094 | 森ヶ崎水再生センター(東)消毒設備改良工事 | 済み |
| 27-054 | 経理部 | H27.9.17 | 27-土-092 | 中央環状品川線建設に伴う目黒川幹線整備その6-1工事 | 済み |
| 27-055 | 経理部 | H27.9.17 | 27-土-076 | 東金町ポンプ所耐震補強工事 | 済み |
| 27-056 | 経理部 | H27.10.1 | 27-土-103 | 東尾久浄化センター放流渠吐口耐震補強工事 | 済み |
| 27-057 | 西二 | H27.9.28 | 27-土-033 | 練馬区向山一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 27-058 | 経理部 | H27.8.10 | 27-土-062 | 豊島区東池袋四、五丁目付近再構築その2工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成27年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|--------------------|-------------|-------------------------------|------|
| 27-059 | 経理部 | H27.10.15 | 27-土-109 | 品川区東五反田五丁目付近再構築その1工事 | 非対応 |
| 27-060 | 北部 | H27.10.7 | 27-設-011 | 東尾久浄化センター生物膜ろ過設備補修工事 | 済み |
| 27-061 | 東一 | H27.9.16 | 27-設-018 | 有明水再生センター生物膜ろ過設備補修工事 | 済み |
| 27-062 | 経理部 | H27.9.30 | 27-設-099 | 東糞谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 27-063 | 経理部 | H27.10.22 | 27-設-101 | 三河島水再生センター藍染ポンプ所ポンプ設備再構築工事 | 済み |
| 27-064 | 西二 | H27.10.19 | 27-設-018 | 新河岸水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 27-065 | 東二 | H27.10.14 | 27-設-031 | 中川水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 27-066 | 東二 | H27.9.30 | 27-設-023 | 小菅水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 27-067 | 流域 | H27.7.28 | 27-設-008 | 清瀬水再生センター造粒設備改良工事 | 済み |
| 27-068 | 経理部 | H27.10.21 | 27-設-128 | 森ヶ崎水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 27-069 | 西二 | H27.10.19 | 27-設-020 | みやぎ水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 27-070 | 西二 | H27.9.14 | 27-設-014 | 浮間水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 27-071 | 森セ | H27.9.14 | 27-設-017 | 南部スラッジプラント脱臭設備補修工事 | 済み |
| 27-072 | 経理部 | H27.9.30 | 27-設-098 | 小菅水再生センター西系汚泥ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 27-073 | 経理部 | H27.10.22 | 27-設-127 | 落合水再生センター砂ろ過設備9、25号池改良工事 | 済み |
| 27-074 | 経理部 | H27.9.10 | 27-設-088 | 砂町水再生センター東陽系第一沈殿池4号機械設備改良工事 | 済み |
| 27-075 | 南部 | H27.10.1 | 27-設-003 | 馬込幹線暫定貯留排水ポンプ設備2号補修工事 | 済み |
| 27-076 | 経理部 | H27.9.16 | 27-土-093 | 千代田区富士見二丁目、新宿区揚場町付近管路耐震化工事 | 非対応 |
| 27-077 | 経理部 | H27.9.16 | 27-土-095 | 新宿区西早稲田三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 27-078 | 経理部 | H27.8.26 | 27-設-084 | 砂町水再生センター砂系第二沈殿池2号機械設備改良工事 | 済み |
| 27-079 | 経理部 | H27.7.2 | 27-設-027 | 南部汚泥処理プラント汚泥焼却炉脱水設備工事 | 済み |
| 27-080 | 経理部 | H27.8.27 | 27-設-090 | 北多摩一号水再生センター汚泥焼却設備改良補修工事 | 済み |
| 27-081 | 経理部 | H27.9.29 | 27-設-097 | 浅川水再生センター反応槽機械設備その3工事 | 済み |
| 27-082 | 経理部 | H27.11.5 | 27-設-140 | 中野水再生センター反応槽機械設備その2工事 | 済み |
| 27-083 | 第一基幹 | H27.11.5 | 27-土-005 | 宮城幹線再構築工事 | 済み |
| 27-084 | 経理部 | H27.11.2 | 27-土-108 | 練馬区南大泉三丁目付近枝線工事 | 済み |
| 27-085 | 経理部 | H27.10.27 (契約日) | 23-土-207の10 | 荒川区西日暮里一丁目、東尾久三丁目付近再構築工事(変更分) | 済み |
| 27-086 | 南部 | H27.11.12 | 27-浚-005 | 品川出張所管内管路内清掃工 | 済み |
| 27-087 | 南部 | H27.11.12 | 27-浚-007 | 世田谷出張所管内管路内清掃工 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成27年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|--------------------|-------------|-----------------------------|------|
| 27-088 | 南部 | H27.11.12 | 27-浚-006 | 目黒出張所管内管路内清掃工 | 済み |
| 27-089 | 経理部 | H27.11.19 | 27-土-134 | 足立区千住旭町、葛飾区水元三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 27-090 | 北部 | H27.11.18 | 27-土-034 | 台東区三ノ輪一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 27-091 | 経理部 | H27.10.20 (契約日) | 24-土-162の12 | 台東区根岸一丁目付近再構築工事(設計変更) | 済み |
| 27-092 | 東二 | H27.11.25 | 27-浚-013 | 葛飾区西新小岩五丁目付近管路内清掃工 | 済み |
| 27-093 | 西一 | H27.11.24 | 27-委-050 | 西部第一下水道事務所管内伏越人孔清掃工 | 済み |
| 27-094 | 南部 | H27.11.26 | 27-浚-008 | 大田出張所管内管路内清掃工 | 済み |
| 27-095 | 東二 | H27.11.25 | 27-浚-012 | 足立区古千谷本町一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 27-096 | 南部 | H27.10.15 | 27-設-006 | 六郷ポンプ所消火設備改良工事 | 済み |
| 27-097 | 流域 | H27.10.1 | 27-設-037 | 清瀬水再生センター消防用設備改良補修工事 | 済み |
| 27-098 | 森セ | H27.10.2 | 27-設-019 | 森ヶ崎水再生センターほか1か所消防用設備改良・補修工事 | 非対応 |
| 27-099 | 森セ | H27.9.30 | 27-設-018 | 南部スラッジプラント電源設備補修工事 | 済み |
| 27-100 | 東一 | H27.9.30 | 27-設-024 | 砂町水再生センターほか1か所電源設備補修工事 | 済み |
| 27-101 | 東一 | H27.9.30 | 27-設-027 | 砂町水再生センター消防用設備改良工事 | 済み |
| 27-102 | 経理部 | H27.10.29 | 27-設-104 | 堀切ポンプ所発電設備再構築その2工事 | 済み |
| 27-103 | 経理部 | H27.10.29 | 27-設-103 | 三河島水再生センター藍染ポンプ所電気設備再構築工事 | 済み |
| 27-104 | 経理部 | H27.8.26 | 27-設-082 | 葛西水再生センター水処理電気設備再構築その5工事 | 済み |
| 27-105 | 経理部 | H27.7.22 | 27-設-069 | 八潮ポンプ所発電設備再構築工事 | 済み |
| 27-106 | 経理部 | H27.11.12 | 27-設-130 | 砂町水再生センター砂系ポンプ設備再構築工事 | 済み |
| 27-107 | 経理部 | H27.12.3 | 27-設-169 | みやぎ水再生センター電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 27-108 | 経理部 | H27.11.6 (契約日) | 26-土-147の4 | 江戸川区東小岩六丁目、平井七丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 27-109 | 経理部 | H27.12.3 | 27-土-136 | 南部汚泥処理プラント焼却炉基礎その10工事 | 済み |
| 27-110 | 東二 | H27.12.9 | 27-浚-015 | 足立区中川四丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 27-111 | 東二 | H27.12.9 | 27-土-034 | 足立区千住宮元町付近圧送管撤去その2工事 | 済み |
| 27-112 | 北部 | H27.11.5 | 27-設-014 | 町屋ポンプ所太陽光発電設備設置工事 | 済み |
| 27-113 | 南部 | H27.10.15 | 27-設-007 | 雑色ポンプ所太陽光発電設備設置工事 | 済み |
| 27-114 | 経理部 | H27.11.19 | 27-土-105 | 業平橋ポンプ所施設再構築その4工事 | 済み |
| 27-115 | 経理部 | H27.11.5 | 27-土-106 | 砂町水再生センター砂系ポンプ棟耐震補強工事 | 済み |
| 27-116 | 経理部 | H27.11.5 | 27-土-123 | 桜橋第二ポンプ所京橋系流入水路整備工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成27年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|--------------------|------------|---------------------------------|------|
| 27-117 | 中部 | H27.9.25 | 27-土-020 | 桜橋ポンプ所流入水路整備その1工事 | 済み |
| 27-118 | 経理部 | H27.12.10 | 27-土-140 | 江東区亀戸六、七丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 27-119 | 経理部 | H27.10.15 | 27-設-125 | 箱崎ポンプ所設備再構築に伴う建設その3工事 | 非対応 |
| 27-120 | 経理部 | H27.12.10 (契約日) | 25-土-222の5 | 千代田区神田練堀町、台東区秋葉原付近再構築工事(設計変更) | 済み |
| 27-121 | 経理部 | H28.1.7 | 27-土-159 | 世田谷区上祖師谷二、三丁目付近枝線工事 | 非対応 |
| 27-122 | 中部 | H28.1.6 | 27-土-041 | 中央区京橋一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-123 | 西一 | H28.1.5 | 27-土-064 | 中野区南台二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-124 | 北部 | H28.1.6 | 27-土-040 | 台東区松が谷三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 27-125 | 西一 | H28.1.12 | 27-土-069 | 新宿区上落合一、二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 27-126 | 経理部 | H27.12.17 | 27-土-148 | 荒川区西日暮里一丁目、東尾久三丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 27-127 | 経理部 | H28.1.7 | 27-土-158 | 中央区京橋二、三丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 27-128 | 経理部 | H28.1.13 (契約日) | 26-土-7の4 | 港区赤坂二、六丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 27-129 | 西二 | H28.1.12 | 27-浚-007 | 北区昭和町二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 27-130 | 東一 | H28.1.6 | 27-浚-011 | 墨田区本所四丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 27-131 | 中部 | H28.1.6 | 27-浚-011 | 千代田区丸の内一丁目付近管路内清掃工 | 済み |
| 27-132 | 中部 | H28.1.6 | 27-浚-012 | 渋谷区道玄坂二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 27-133 | 北部 | H28.1.20 | 27-土-043 | 文京区関口一丁目付近外管渠補修工事 | 非対応 |
| 27-134 | 北部 | H28.1.20 | 27-土-041 | 文京区千駄木四丁目付近外管渠補修工事 | 非対応 |
| 27-135 | 西一 | H28.1.18 | 27-土-071 | 新宿区高田馬場四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 27-136 | 西一 | H28.1.18 | 27-土-072 | 杉並区善福寺三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-137 | 西一 | H28.1.18 | 27-土-075 | 杉並区高円寺北四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-138 | 南部 | H28.1.14 | 27-土-047 | 品川区荏原一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-139 | 南部 | H28.1.14 | 27-土-050 | 目黒区東山一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-140 | 南部 | H28.1.14 | 27-土-049 | 世田谷区用賀一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-141 | 西二 | H28.1.12 | 27-土-049 | 練馬区田柄三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-142 | 西二 | H28.1.12 | 27-土-048 | 北区赤羽西一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-143 | 北部 | H28.1.6 | 27-土-039 | 豊島区长崎一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 27-144 | 北部 | H28.1.6 | 27-土-038 | 荒川区西尾久一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-145 | 西二 | H28.1.12 | 27-土-050 | 補助第88号線街路築造に伴う北区豊島四、六丁目付近管渠改良工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成27年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|--------------------|------------|-------------------------------------|------|
| 27-146 | 流域 | H27.11.4 | 27-土-004 | 黒目幹線SN0.11人孔ほか56か所人孔上部改良工事 | 済み |
| 27-147 | 中部 | H28.1.6 | 27-土-043 | 渋谷区東一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 27-148 | 西二 | H28.1.25 | 27-土-053 | 板橋区常盤台二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 27-149 | 流域 | H27.12.21 (契約日) | 25-土-123の9 | 八王子水再生センター沈砂池ポンプ棟増設工事(設計変更) | 済み |
| 27-150 | 経理部 | H28.1.12 (契約日) | 27-土-007の3 | 十二社幹線再構築工事(設計変更) | 済み |
| 27-151 | 西二 | H28.1.25 | 27-土-052 | 北区十条仲原三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-152 | 東一 | H27.9.16 | 27-設-020 | 東部スラッジプラント電気設備補修工事 | 済み |
| 27-153 | 東一 | H27.9.30 | 27-設-022 | 台場その1ポンプ所ほか2か所工業計器設備補修工事 | 済み |
| 27-154 | 南部 | H27.10.1 | 27-設-004 | 羽田ポンプ所ほか1か所電気設備補修工事 | 済み |
| 27-155 | 北部 | H27.10.7 | 27-設-010 | 三河島水再生センターほか1か所工業計器設備補修工事 | 済み |
| 27-156 | 東二 | H27.10.14 | 27-設-030 | 葛西水再生センターほか1か所工業計器設備補修工事 | 済み |
| 27-157 | 東二 | H27.10.14 | 27-設-028 | 葛西水再生センター電気設備補修工事 | 済み |
| 27-158 | 東一 | H27.10.14 | 27-設-030 | 砂町水再生センターほか1か所水処理電気設備補修工事 | 済み |
| 27-159 | 東二 | H27.11.25 | 27-設-048 | 新川ポンプ所電源設備改良工事 | 済み |
| 27-160 | 経理部 | H28.1.6 | 27-土-157 | 荒川区東日暮里一丁目、台東区根岸五丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 27-161 | 経理部 | H27.10.1 | 27-設-109 | 砂町水再生センターほか2か所電気設備改良工事 | 済み |
| 27-162 | 経理部 | H27.10.29 | 27-設-105 | 清瀬水再生センター監視制御設備整備工事 | 済み |
| 27-163 | 経理部 | H27.11.25 | 27-設-164 | 中野水再生センター受変電設備工事 | 済み |
| 27-164 | 西二 | H27.8.30 | 27-土-031 | 放射第35号線街路築造に伴う練馬区北町五、七丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 27-165 | 経理部 | H27.12.10 | 27-設-171 | 清瀬水再生センター発電設備その2工事 | 済み |
| 27-166 | 西一 | H27.11.17 | 27-土-063 | 補助第133号線道路整備事業に伴う杉並区阿佐谷北六丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 27-167 | 経理部 | H27.12.17 | 27-土-143 | 江東区北砂六丁目、東砂四丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 27-168 | 経理部 | H28.1.6 | 27-土-151 | 江戸川区西葛西一丁目、北葛西二丁目付近枝線工事 | 非対応 |
| 27-169 | 南部 | H28.1.28 | 27-土-053 | 大田区仲六郷三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-170 | 西二 | H27.11.24 | 27-土-043 | 板橋区小茂根一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 27-171 | 経理部 | H28.2.4 | 27-土-162 | 中川水再生センター耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 27-172 | 東一 | H27.12.16 | 27-建-004 | 千住西ポンプ所建物補修工事 | 非対応 |
| 27-173 | 経理部 | H27.12.3 | 27-設-168 | 有明水再生センター建築電気設備改良工事 | 済み |
| 27-174 | 経理部 | H28.2.4 | 27-設-182 | 湯島ポンプ所ポンプ設備再構築工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成27年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-------------------|-------------|--|------|
| 27-175 | 西二 | H28.2.1 | 27-土-055 | 板橋区小茂根一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-176 | 経理部 | H28.2.4 (契約日) | 27-土-045の3 | 落合水再生センター～中野水再生センター間 光ファイバーケーブル敷設工事(設計変更) | 済み |
| 27-177 | 経理部 | H28.2.17 | 27-土-178 | 真島町幹線再構築その8工事 | 済み |
| 27-178 | 経理部 | H28.2.16 | 27-土-170 | 荒川区西尾久八丁目、北区堀船四丁目付近再 構築工事 | 非対応 |
| 27-179 | 経理部 | H28.2.2 (契約日) | 25-土-228の5 | 東大島幹線及び南大島幹線その3工事(第3 回設計変更) | 済み |
| 27-180 | 経理部 | H28.2.16 | 27-設-187 | 東部スラッジプラント汚泥貯留設備改良工事 | 済み |
| 27-181 | 経理部 | H28.1.29 (契約日) | 26-土-176の3 | 北区王子本町一丁目付近石神井川流域合流 改善貯留施設設置工事(設計変更) | 済み |
| 27-182 | 経理部 | H28.2.18 | 27-土-176 | 江東区東陽六丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 27-183 | 経理部 | H27.12.3 | 27-設-170 | 中川水再生センター管理棟建築電気設備改良 工事 | 済み |
| 27-184 | 西一 | H28.3.7 | 27-土-080 | 中野区上高田三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 27-185 | 経理部 | H28.3.2 | 27-土-190 | 千代田区紀尾井町、麴町五丁目付近再構築工 事 | 非対応 |
| 27-186 | 経理部 | H28.3.2 | 27-土-191 | 新番町幹線工事 | 済み |
| 27-187 | 経理部 | H28.2.26 (契約日) | 27-土-123の13 | 台東区根岸一丁目付近再構築工事(設計変 更) | 済み |
| 27-188 | 経理部 | H28.3.3 | 27-土-169 | 北区十条台二丁目、十条仲原二丁目付近再構 築工事 | 済み |
| 27-189 | 経理部 | H28.2.18 (契約日) | 27-土-064の3 | 豊島区目白二丁目、南池袋一丁目付近再構築 その1工事(第1回設計変更) | 済み |
| 27-190 | 経理部 | H28.3.2 | 27-設-195 | 芝浦水再生センター東系第一沈殿池ほか1か 所機械設備再構築工事 | 済み |
| 27-191 | 経理部 | H27.11.26 | 27-設-151 | 多摩川上流水再生センター第二沈殿池機械設 備整備その3工事 | 済み |
| 27-192 | 経理部 | H27.11.19 | 27-設-150 | 多摩川上流水再生センター第一沈殿池機械設 備整備その2工事 | 済み |
| 27-193 | 経理部 | H28.2.18 | 27-設-178 | 中野水再生センター水処理電気設備工事 | 済み |
| 27-194 | 経理部 | H28.2.4 | 27-設-181 | 中野水再生センター水処理電気設備再構築工 事 | 済み |
| 27-195 | 経理部 | H28.2.3 (契約日) | | 港区芝三、五丁目付近再構築工事(第2回変 更分) | 済み |
| 27-196 | 経理部 | H28.2.16 | 27-土-161 | 中野水再生センター水処理施設建設その17工 事 | 済み |
| 27-197 | 経理部 | H28.1.14 (契約日) | 24-土-121の11 | 江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設工事(第8回 変更分) | 済み |
| 27-198 | 経理部 | H28.2.15 (契約日) | 24-土-121の12 | 江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設工事(第9回 変更分) | 済み |
| 27-199 | 経理部 | H28.2.23 (契約日) | 24-土-121の13 | 江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設工事(第10 回変更分) | 済み |
| 27-200 | 第二基幹 | H28.2.24 | 27-土-005 | 東京駅丸の内口、銀座駅雨水貯留管立坑用地 整備工事 | 済み |
| 27-201 | 西二 | H28.1.27 | 27-土-063 | 放射第7号線街路築造に伴う練馬区西大泉二 丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 27-202 | 経理部 | H28.3.1 (契約日) | 25-土-195の6 | 墨田区業平四、五丁目付近再構築工事(設計 変更) | 済み |
| 27-203 | 経理部 | H28.2.19 (契約日) | 26-土-168の3 | 品川区東五反田一丁目、西五反田一丁目付近 再構築工事(設計変更) | 非対応 |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-------------------|-----------|---------------------------------------|------|
| 28-001 | 南部 | H28.3.10 | 27-土早-001 | 目黒鷹番二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-002 | 南部 | H28.3.10 | 27-土早-003 | 大田区石川町二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-003 | 南部 | H28.3.10 | 27-土早-002 | 品川区戸越六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-004 | 経理部 | H28.2.23 | 27-土早-001 | 砂町水再生センター東陽系第一沈殿池流出渠・簡易放流渠整備工事 | 非対応 |
| 28-005 | 西一 | H28.3.7 | 27-土早-002 | 中野区南台五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-006 | 西二 | H28.3.7 | 27-土早-001 | 板橋区南町付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-007 | 西二 | H28.3.7 | 27-土早-002 | 練馬区氷川台二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-008 | 中部 | H28.2.10 | 27-浚-013 | 中央区銀座七丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-009 | 中部 | H28.2.10 | 27-浚-014 | 港区新橋五丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-010 | 東二 | H28.1.13 | 27-浚-016 | 足立区千住河原町付近外伏越人孔清掃工 | 済み |
| 28-011 | 中部 | H28.2.10 | 27-土-048 | 港区西麻布三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-012 | 西一 | H28.1.5 | 27-土-065 | 杉並区久我山四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-013 | 東二 | H28.2.17 | 27-土-040 | 江戸川区中葛西七丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-014 | 中部 | H28.2.10 | 27-土-049 | 港区六本木三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-015 | 東二 | H28.2.17 | 27-土-039 | 足立区中川一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-016 | 西二 | H28.3.7 | 27-土早-003 | 練馬区早宮一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-017 | 流域 | H27.8.20 | 27-設-022 | 浅川水再生センター水処理脱臭設備その6工事 | 済み |
| 28-018 | 北部 | H27.9.2 | 27-設-006 | 三河島水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 28-019 | 中部 | H27.11.18 | 27-設-024 | 芝浦水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 28-020 | 経理部 | H27.12.17 | 27-設-172 | 砂町水再生センター東陽大島系沈砂池脱臭設備再構築工事 | 済み |
| 28-021 | 第二基幹 | H28.2.19 (契約日) | 26-土-53の3 | 世田谷区大蔵一丁目、桜丘五丁目付近枝線工事 | 済み |
| 28-022 | 経理部 | H28.2.25 | 27-土早-002 | 渋谷区富ヶ谷一、二丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-023 | 経理部 | H28.3.3 | 27-土-186 | 八潮ポンプ所耐震補強工事 | 非対応 |
| 28-024 | 西一 | H28.3.7 | 27-土早-001 | 杉並区阿佐谷北三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-025 | 東一 | H27.9.9 | 27-設-010 | 吾嬬第二ポンプ所消臭剤注入設備改良工事 | 済み |
| 28-026 | 経理部 | H28.2.24 | 27-土早-003 | 港区南青山七丁目、渋谷区東四丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-027 | 経理部 | H28.3.3 | 27-土-196 | 渋谷駅西口地下歩道整備事業に伴う渋谷区桜丘町、道玄坂一丁目付近管渠改良工事 | 非対応 |
| 28-028 | 南部 | H28.1.14 | 27-土-046 | 南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 28-029 | 中部 | H27.11.5 | 27-土-030 | 港区麻布台一丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 28-030 | 中部 | H27.9.9 | 27-土-017 | 中央区銀座一丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|--------------------|-----------|---|------|
| 28-031 | 東二 | H27.12.15 | 27-土-033 | 足立区千住桜木一丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 28-032 | 西一 | H27.9.14 | 27-土-037 | 中野区上高田五丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| | 西一 | H27.11.9 | 27-土-052 | 杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 28-034 | 西一 | H28.1.5 | 27-土-066 | 中野区上鷺宮五丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-035 | 西一 | H28.1.12 | 27-土-070 | 中野区新井一、四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-036 | 南部 | H28.1.28 | 27-土-054 | 世田谷区新町一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-037 | 経理部 | H27.11.18 | 27-設-148 | 亀有ポンプ所発電設備再構築工事 | 済み |
| 28-038 | 経理部 | H28.2.25 | 27-設-192 | 亀有ポンプ所発電設備再構築その2工事 | 済み |
| 28-039 | 経理部 | H28.3.10 | 27-土-201 | 新宿区西新宿一丁目、新宿三丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 28-040 | 経理部 | H28.2.4 | 27-土-166 | 城南島ポンプ所耐震補強工事 | 済み |
| 28-041 | 経理部 | H27.12.22 (契約日) | 26-土-50の4 | 王子第二ポンプ所建設その2工事(設計変更) | 済み |
| 28-042 | 経理部 | H28.4.12 | 27-土早-009 | 北区滝野川二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-043 | 経理部 | H28.4.13 | 27-土早-008 | 北区十条仲原一丁目、上十条三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-044 | 経理部 | H28.4.19 | 27-土早-014 | 北区滝野川一丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 28-045 | 西二 | H28.3.7 | 27-土早-005 | 放射第35号線街路築造に伴う練馬区北町七丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-046 | 西二 | H28.2.1 | 27-土-056 | 練馬区春日町六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-047 | 西一 | H28.4.18 | 28-土-005 | 補助第74号線道路整備事業に伴う新宿区高田馬場一、四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-048 | 中部 | H27.7.15 | 27-土-006 | 渋谷区恵比寿南二丁目、恵比寿西一丁目付近再構築その2工事に伴う公園施設復旧工事 | 済み |
| 28-049 | 経理部 | H28.2.24 | 27-設早-004 | 葛西水再生センターポンプ設備再構築その3工事 | 済み |
| 28-050 | 西二 | H28.5.9 | 28-土-006 | 放射第7号線街路築造に伴う練馬区大泉学園町二丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-051 | 中部 | H28.5.9 | 28-土-001 | 渋谷区恵比寿二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-052 | 中部 | H28.5.9 | 28土-002 | 渋谷区笹塚一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-053 | 中部 | H28.5.9 | 28-土-005 | 芝浦水再生センター本系第一沈殿池整備工事 | 済み |
| 28-054 | 西二 | H28.5.9 | 28-土-003 | 板橋区大山西町付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-055 | 西一 | H28.5.9 | 28-土-003 | 新宿区高田馬場三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-056 | 西一 | H28.5.9 | 28-土-002 | 中野区野方六丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-057 | 東二 | H28.5.11 | 28-土-001 | 足立区綾瀬一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-058 | 東二 | H28.5.11 | 28-土-005 | 江戸川区松江七丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-059 | 森セ | H28.5.10 | 28-設-001 | 南部スラッジプラント受返水設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-060 | 経理部 | H27.9.16 | 27-設-093 | 三河島水再生センター沈砂池機械設備整備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|------------------|------------|--|------|
| 28-061 | 経理部 | H27.10.1 | 27-設-116 | 矢口ポンプ所ほか2か所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-062 | 経理部 | H27.10.5 | 27-設-122 | みやぎ水再生センターほか2か所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-063 | 経理部 | H27.10.29 | 27-設-135 | 新河岸水再生センター第一沈殿池4号機械設備補修工事 | 済み |
| 28-064 | 経理部 | H27.11.5 | 27-設-139 | 小菅水再生センター東系第一沈殿池スカム除去設備改良工事 | 済み |
| 28-065 | 経理部 | H27.11.4 | 27-設-141 | 中野水再生センター第二沈殿池機械設備その2工事 | 済み |
| 28-066 | 経理部 | H27.11.4 | 27-設-143 | 北多摩水再生センターほか7か所安全対策設備補修工事 | 済み |
| 28-067 | 経理部 | H27.11.18 | 27-設-149 | みやぎ水再生センター濃縮槽機械設備再構築その2工事 | 済み |
| 28-068 | 経理部 | H28.3.3 | 27-設-196 | 三河島水再生センター藍染系第一沈殿池1・2号機械設備改良工事 | 済み |
| 28-069 | 西二 | H28.5.9 | 28-土-002 | 北区赤羽西六丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-070 | 西二 | H28.5.9 | 28-土-001 | 北区赤羽北二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-071 | 南部 | H28.5.12 | 28-土-004 | 大田区上池台四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-072 | 南部 | H28.5.12 | 28-土-005 | 大田区西馬込一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-073 | 南部 | H28.5.12 | 28-土-003 | 目黒区中目黒二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-074 | 東一 | H28.5.11 | 28-土-003 | 墨田区両国四丁目、錦糸一丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-075 | 西二 | H28.3.7 | 27-土-064 | 環状8号線街路築造工事に伴う板橋区東坂下一丁目、小豆沢三丁目付近管渠改良その2工 | 済み |
| 28-076 | 経理部 | H28.5.18 | 28-土-002 | 千代田区猿楽町一、二丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-077 | 経理部 | H28.5.19 | 28-設-008 | 芝浦水再生センター反応槽空气管改良工事 | 済み |
| 28-078 | 経理部 | H28.4.21 | 27-土早-013 | 渋谷区恵比寿南二丁目、目黒区中目黒二丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-079 | 西一 | H28.5.9 | 28-土-001 | 中野区新井一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-080 | 経理部 | H28.2.4 (契約日) | 26-土-054の3 | 杉並区善福寺二丁目、上荻四丁目付近善福寺川流域合流改善貯留施設設置工事【設計変 | 済み |
| 28-081 | 経理部 | H28.5.25 | 28-土-010 | 新宿区戸山一丁目、喜久井町付近再構築工事 | 済み |
| 28-082 | 経理部 | H28.5.24 | 28-土-017 | 荒川区荒川五丁目、東尾久一丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-083 | 中部 | H28.5.25 | 28-土-008 | 渋谷区幡ヶ谷二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-084 | 経理部 | H28.5.25 | 28-土-016 | 品川幹線再構築工事 | 済み |
| 28-085 | 経理部 | H28.2.25 | 27-設早-001 | 新河岸水再生センター受変電設備再構築工事 | 非対応 |
| 28-086 | 経理部 | H28.2.18 | 27-設-189 | みやぎ水再生センター汚泥処理電気設備再構築その2工事 | 済み |
| 28-087 | 経理部 | H28.2.4 | 27-設-176 | 砂町水再生センター水処理電気設備再構築その4工事 | 済み |
| 28-088 | 経理部 | H27.11.19 | 27-設-146 | 浅川水再生センター水処理電気設備その16工事 | 済み |
| 28-089 | 経理部 | H27.9.30 | 27-設-102 | 清瀬水再生センター水処理電気設備整備その9工事 | 済み |
| 28-090 | 経理部 | H27.9.17 | 27-設-092 | 葛西水再生センター北系反応槽電気設備改良工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|---|------|
| 28-091 | 経理部 | H27.9.10 | 27-設-086 | 荒川区東尾久八丁目高潮防潮扉電気設備工事 | 済み |
| 28-092 | 経理部 | H28.2.25 | 27-設早-006 | 多摩川上流水再生センター水処理電気設備整備その11工事 | 済み |
| 28-093 | 経理部 | H27.8.20 | 27-設-019 | 南多摩水再生センターほか1か所工業計器設備改良補修工事 | 済み |
| 28-094 | 東一 | H28.5.11 | 28-土-005 | 国道357号新木場立体整備に伴う江東区夢の島二、三丁目付近送泥管改良工事 | 非対応 |
| 28-095 | 経理部 | H28.5.26 | 28-土-014 | 放射第5号線道路整備事業に伴う杉並区久我山一丁目、世田谷区北烏山二丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-096 | 経理部 | H28.6.1 | 28-土-024 | 仙台堀西幹線再構築その3工事 | 済み |
| 28-097 | 経理部 | H28.6.2 | 28-土-025 | 要町幹線再構築その2工事 | 済み |
| 28-098 | 経理部 | H28.6.2 | 28-土-020 | 九品仏幹線再構築その2工事 | 済み |
| 28-099 | 経理部 | H28.6.2 | 28-設-032 | 中川水再生センター1系反応槽7・8号散気設備改良工事 | 済み |
| 28-100 | 経理部 | H28.6.1 | 28-設-023 | 砂町水再生センター東陽系反応槽散気設備改良工事 | 済み |
| 28-101 | 経理部 | H28.5.31 | 28-設-019 | 新河岸水再生センター北系反応槽設備再構築その3工事 | 済み |
| 28-102 | 経理部 | H28.5.26 | 28-設-016 | 葛西水再生センター北系反応槽機械設備再構築その2工事 | 済み |
| 28-103 | 経理部 | H28.2.16 | 27-設-185 | 北多摩一水再生センター反応槽機械設備整備その2工事 | 済み |
| 28-104 | 経理部 | H28.2.10 | 27-設-188 | 浮間水再生センター反応槽4号散気設備改良工事 | 済み |
| 28-105 | 経理部 | H28.1.28 | 27-設-179 | 多摩川上流水再生センター反応槽機械設備整備その4工事 | 済み |
| 28-106 | 経理部 | H27.12.17 | 27-設-173 | 落合水再生センター南反応槽3号散気設備改良工事 | 済み |
| 28-107 | 経理部 | H28.5.19 | 28-設-004 | 中野水再生センター発電設備その3工事 | 済み |
| 28-108 | 中部 | H28.5.9 | 28-土-004 | 港区白金台五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-109 | 東一 | H28.5.11 | 28-土-001 | 江東区北砂一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-110 | 南部 | H28.5.12 | 28-土-002 | 目黒区南二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-111 | 中部 | H28.5.9 | 28-浚-001 | 港区新橋一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-112 | 東一 | H28.5.25 | 28-浚-002 | 墨田区東墨田三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-113 | 東二 | H28.6.8 | 28-浚-003 | 葛飾区亀有三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-114 | 西二 | H28.5.9 | 28-浚-001 | 北区赤羽西二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-115 | 経理部 | H28.6.8 | 28-設-039 | 芝浦水再生センターろ過設備改良工事 | 済み |
| 28-116 | 南部 | H28.6.9 | 28-土-011 | 目黒区平町一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-117 | 東一 | H28.6.8 | 28-土-009 | 江東区南砂一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-118 | 中部 | H28.6.8 | 28-土-009 | 渋谷区本町二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-119 | 東二 | H28.6.8 | 28-土-008 | 葛飾区東新小岩四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-120 | 南部 | H28.5.26 | 28-土-009 | 品川区二葉四丁目付近管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|----------|---------------------------|------|
| 28-121 | 東一 | H28.5.25 | 28-土-007 | 江東区扇橋一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-122 | 東一 | H28.5.25 | 28-土-006 | 墨田区八広三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-123 | 北部 | H28.5.18 | 28-土-004 | 豊島区千早四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-124 | 南部 | H28.5.12 | 28-土-006 | 世田谷区桜上水二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-125 | 南部 | H28.5.12 | 28-土-007 | 世田谷区桜一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-126 | 南部 | H28.5.12 | 28-土-008 | 世田谷区玉川四丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 28-127 | 南部 | H28.5.12 | 28-土-001 | 品川区東大井六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-128 | 東一 | H28.5.11 | 28-土-002 | 江東区東陽二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-129 | 西一 | H28.5.9 | 28-土-004 | 杉並区天沼一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-130 | 東二 | H28.6.8 | 28-浚-002 | 足立区中川四丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-131 | 東二 | H28.6.8 | 28-浚-004 | 江戸川区南葛西五丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-132 | 東一 | H28.5.25 | 28-浚-001 | 墨田区墨田一丁目付近外伏越人孔内清掃工 | 済み |
| 28-133 | 中部 | H28.5.25 | 28-浚-002 | 中央区京橋三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-134 | 西二 | H28.5.9 | 28-浚-003 | 練馬出張所管内伏越人孔清掃工 | 済み |
| 28-135 | 南部 | H28.5.26 | 28-土-010 | 目黒区下目黒一丁目付近外管渠改良・補修工事 | 済み |
| 28-136 | 経理部 | H28.5.26 | 28-設-022 | 桜橋第二ポンプ所茅場町系雨水ポンプ設備1号改良工事 | 済み |
| 28-137 | 東一 | H28.5.25 | 28-浚-003 | 江東区大島五丁目付近伏越人孔内清掃工 | 済み |
| 28-138 | 東一 | H28.6.8 | 28-浚-004 | 江東区内伏越人孔内清掃工 | 済み |
| 28-139 | 南部 | H28.6.9 | 28-浚-001 | 南部下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工 | 済み |
| 28-140 | 東二 | H28.5.11 | 28-浚-001 | 江戸川区東葛西三丁目付近伏越人孔清掃工 | 済み |
| 28-141 | 西二 | H28.5.9 | 28-浚-002 | 板橋出張所管内伏越人孔清掃工 | 済み |
| 28-142 | 東二 | H28.5.11 | 28-土-004 | 葛飾区亀有一丁目、新小岩三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-143 | 経理部 | H28.5.26 | 28-土-018 | 江戸川区中葛西四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-144 | 経理部 | H28.6.1 | 28-土-023 | 足立区入谷七、九丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-145 | 経理部 | H28.6.2 | 28-土-026 | 江東区夢の島二丁目、新木場一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-146 | 経理部 | H28.6.9 | 28-土-037 | 足立区江北三丁目、中川四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-147 | 経理部 | H28.5.24 | 28-土-012 | 港区六本木二、四丁目付近再構築その3工事 | 非対応 |
| 28-148 | 経理部 | H28.5.19 | 28-土-006 | 豊島区西巣鴨一丁目、北大塚二丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-149 | 北部 | H28.5.18 | 28-設-001 | 日本堤ポンプ所太陽光発電設備設置工事 | 済み |
| 28-150 | 西二 | H28.6.13 | 28-土-012 | 板橋区宮本町付近外管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|----------|-----------------------------|------|
| 28-151 | 西二 | H28.6.13 | 28-土-013 | 練馬区平和台二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-152 | 西二 | H28.5.9 | 28-設-003 | 浮間水再生センター赤羽系汚水ポンプ設備1号補修工事 | 済み |
| 28-153 | 東二 | H28.5.11 | 28-設-005 | 葛西水再生センターほか3か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 28-154 | 流域 | H28.6.14 | 28-土-001 | 北多摩一号水再生センター設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 28-155 | 経理部 | H28.5.26 | 28-土-001 | 東大島幹線工事 | 済み |
| 28-156 | 経理部 | H28.6.9 | 28-土-035 | 世田谷区鎌田二丁目付近枝線工事 | 非対応 |
| 28-157 | 経理部 | H28.5.24 | 28-設-017 | 日本堤ポンプ所電気設備再構築工事 | 非対応 |
| 28-158 | 経理部 | H28.5.31 | 28-設-028 | 青海その1ポンプ所ほか1か所電気設備改良工事 | 済み |
| 28-159 | 中部 | H28.5.9 | 28-設-002 | 東品川ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 28-160 | 経理部 | H28.5.17 | 28-設-003 | 北多摩一号水再生センター第二沈殿池機械設備再構築工事 | 済み |
| 28-161 | 経理部 | H28.5.18 | 28-設-002 | 八王子水再生センター汚泥濃縮槽機械設備再構築工事 | 済み |
| 28-162 | 経理部 | H28.5.19 | 28-設-010 | 芝浦水再生センター沈殿池機械設備改良工事 | 済み |
| 28-163 | 経理部 | H28.5.19 | 28-設-005 | 落合水再生センター北第二沈殿池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-164 | 経理部 | H28.5.26 | 28-設-014 | 森ヶ崎水再生センター(東)沈殿池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-165 | 経理部 | H28.5.31 | 28-設-030 | 新河岸水再生センター沈殿池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-166 | 経理部 | H28.6.1 | 28-設-031 | みやぎ水再生センター西系第一沈殿池4号機械設備改良工事 | 済み |
| 28-167 | 経理部 | H28.6.2 | 28-設-027 | 葛西水再生センター南系第一沈殿池2号機械設備改良工事 | 済み |
| 28-168 | 経理部 | H28.6.7 | 28-設-040 | 梅田ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 28-169 | 経理部 | H28.6.8 | 28-設-051 | 葛西水再生センター南系第二沈殿池2号機械設備改良工事 | 済み |
| 28-170 | 経理部 | H28.6.8 | 28-設-036 | 芝浦水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 28-171 | 南部 | H28.6.23 | 28-土-012 | 世田谷区若林二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-172 | 北部 | H28.5.18 | 28-土-002 | 尾久東幹線補修工事 | 済み |
| 28-173 | 東二 | H28.6.22 | 28-浚-005 | 葛飾区柴又六丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-174 | 経理部 | H28.6.21 | 28-設-055 | 王子ポンプ所脱臭設備再構築工事 | 済み |
| 28-175 | 東二 | H28.6.27 | 28-土-012 | 葛飾区鎌倉三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-176 | 中部 | H28.6.22 | 28-土-011 | 千代田区外神田一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 28-177 | 北部 | H28.6.17 | 28-土-010 | 台東区雷門二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-178 | 東二 | H28.6.27 | 28-土-011 | 葛飾区白鳥二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-179 | 北部 | H28.6.1 | 28-土-008 | 豊島区西池袋三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-180 | 北部 | H28.5.18 | 28-土-005 | 荒川区町屋三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|----------|-----------------------------------|------|
| 28-181 | 北部 | H28.5.18 | 28-土-006 | 台東区浅草一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-182 | 中部 | H28.5.9 | 28-土-003 | 中央区晴海一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-183 | 経理部 | H28.6.30 | 28-土-046 | 台東区小島一丁目、荒川区西尾久三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-184 | 経理部 | H28.6.30 | 28-土-042 | 杉並区上荻四丁目付近善福寺川流域貯留管工事 | 済み |
| 28-185 | 北部 | H28.6.1 | 28-土-009 | 豊島区巢鴨三丁目、荒川西日暮里一丁目付近埋設物調査 | 済み |
| 28-186 | 東二 | H28.7.6 | 28-土-015 | 葛飾区新小岩一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 28-187 | 経理部 | H28.5.17 | 28-土-004 | 江東区亀戸三丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-188 | 経理部 | H28.5.18 | 28-土-003 | 渋谷区神泉町、目黒区青葉台四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-189 | 経理部 | H28.5.19 | 28-土-005 | 墨田区業平二、三丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-190 | 経理部 | H28.5.25 | 28-土-013 | 千代田区西神田三丁目、神田神保町付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-191 | 経理部 | H28.5.26 | 28-土-008 | 墨田区石原四丁目、本所四丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-192 | 経理部 | H28.5.31 | 28-土-019 | 戸塚西幹線再構築その2工事 | 済み |
| 28-193 | 経理部 | H28.5.31 | 28-土-022 | 渋谷区恵比寿三、四丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-194 | 経理部 | H28.5.31 | 28-土-029 | 三河島水再生センター藍染ポンプ耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 28-195 | 経理部 | H28.6.2 | 28-土-021 | 千代田区神田美土代町、神田小川町一丁目付近再構築その2工事 | 非対応 |
| 28-196 | 経理部 | H28.6.2 | 28-土-034 | 立会川幹線雨水放流管その2工事 | 済み |
| 28-197 | 経理部 | H28.6.2 | 28-土-033 | 南元町幹線その2工事 | 非対応 |
| 28-198 | 経理部 | H28.6.7 | 28-土-038 | 渋谷区元代々木町、西原二丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-199 | 経理部 | H28.6.9 | 28-土-015 | 台東区雷門二丁目、浅草一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-200 | 経理部 | H28.6.9 | 28-土-032 | 清瀬水再生センター水処理施設耐震補強工事 | 済み |
| 28-201 | 経理部 | H28.6.9 | 28-建-003 | 三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室建設その13工事 | 済み |
| 28-202 | 経理部 | H28.6.16 | 28-土-045 | 多摩川上流水再生センター耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 28-203 | 経理部 | H28.6.23 | 28-土-031 | 森ヶ崎水再生センター(西)合流改善施設建設工事 | 済み |
| 28-204 | 西二 | H28.5.9 | 28-設-005 | みやぎ水再生センター消毒設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-205 | 経理部 | H28.6.28 | 28-土-051 | 隅田川幹線その4工事 | 済み |
| 28-206 | 南部 | H28.7.7 | 28-土-013 | 品川区大井七丁目付近外管渠改良・補修工事 | 済み |
| 28-207 | 西二 | H28.7.11 | 28-土-018 | 板橋区小豆沢一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-208 | 東二 | H28.7.11 | 28-土-014 | 葛飾区東立石一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-209 | 東一 | H28.7.6 | 28-土-012 | 江東区深川一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-210 | 経理部 | H28.6.30 | 28-設-052 | 森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|----------|------------------------------|------|
| 28-211 | 経理部 | H28.6.21 | 28-設-057 | 新河岸水再生センター計量槽流入扉改良工事 | 済み |
| 28-212 | 経理部 | H28.5.24 | 28-設-011 | 本田ポンプ所阻水扉設備改良工事 | 済み |
| 28-213 | 東二 | H28.6.8 | 28-設-008 | 小菅水再生センターほか1か所消防設備改良工事 | 非対応 |
| 28-214 | 東二 | H28.5.25 | 28-設-006 | 中川水再生センター消火設備改良工事 | 済み |
| 28-215 | 流域 | H28.5.12 | 28-設-001 | 清瀬水再生センター電源設備補修工事 | 済み |
| 28-216 | 東二 | H28.7.6 | 28-土-016 | 江戸川区西葛西二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-217 | 北部 | H28.7.6 | 28-土-011 | 文京区本駒込四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-218 | 東二 | H28.7.6 | 28-浚-006 | 足立区千住元町付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-219 | 東二 | H28.7.6 | 28-浚-007 | 葛飾区青戸七丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-220 | 中部 | H28.7.6 | 28-浚-004 | 渋谷区東一丁目付近外伏越人孔清掃工 | 済み |
| 28-221 | 経理部 | H27.9.16 | 27-土-093 | 千代田区富士見二丁目、新宿区揚場町付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-222 | 経理部 | H28.2.4 | 27-土-165 | 千代田区外神田一、四丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-223 | 西一 | H28.7.25 | 28-土-010 | 新宿区中落合一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-224 | 東二 | H28.7.25 | 28-土-020 | 江戸川区東葛西二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-225 | 東二 | H28.7.11 | 28-土-017 | 江戸川区中葛西五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-226 | 北部 | H28.7.13 | 28-土-013 | 荒川区西尾久三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-227 | 西一 | H28.7.25 | 28-土-011 | 杉並区堀ノ内二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-228 | 東二 | H28.7.25 | 28-土-018 | 足立区青井六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-229 | 西二 | H28.7.11 | 28-浚-004 | 板橋区徳丸二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-230 | 中部 | H28.7.20 | 28-浚-005 | 中央区日本橋馬喰町二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-231 | 東一 | H28.7.20 | 28-浚-005 | 江東区木場一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-232 | 経理部 | H28.7.28 | 28-土-057 | 台東区竜泉一丁目、千束二丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-233 | 経理部 | H28.8.2 | 28-土-066 | 十二社幹線再構築その2工事 | 済み |
| 28-234 | 経理部 | H28.7.28 | 28-土-059 | 落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管撤去工事 | 済み |
| 28-235 | 中部 | H28.7.20 | 28-土-020 | 芝浦水再生センター本系・西系第二沈殿池改良工事 | 済み |
| 28-236 | 北部 | H28.8.1 | 28-土-014 | 台東区千束二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-237 | 中部 | H28.8.3 | 28-土-021 | 芝浦水再生センター水処理施設改良工事 | 済み |
| 28-238 | 経理部 | H28.7.21 | 28-土-053 | 台東区浅草一、二丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-239 | 経理部 | H28.7.21 | 28-土-054 | 港区元麻布二、三丁目付近再構築その2工事 | 非対応 |
| 28-240 | 経理部 | H28.7.21 | 28-土-055 | 北区田端三丁目、中里一丁目付近再構築工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-------------------|----------|--|------|
| 28-241 | 経理部 | H28.7.28 | 28-土-056 | 荒川区東尾久四丁目、北区田端新町三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-242 | 経理部 | H28.7.28 | 28-土-060 | 渋谷川幹線再構築その2工事 | 済み |
| 28-243 | 経理部 | H28.7.28 | 28-土-062 | 豎川幹線再構築その2工事 | 済み |
| 28-244 | 経理部 | H28.8.3 | 28-土-065 | 和田本町幹線再構築その2工事 | 済み |
| 28-245 | 第二基幹 | H28.8.3 | 28-土-001 | 中央環状品川幹線に伴う目黒川幹線整備その8-1工事 | 済み |
| 28-246 | 経理部 | H28.8.4 | 28-土-064 | 松原幹線再構築工事 | 済み |
| 28-247 | 経理部 | H28.8.4 | 28-土-067 | 谷端川上幹線再構築工事 | 済み |
| 28-248 | 西二 | H28.8.8 | 28-土-022 | 練馬区豊玉北三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-249 | 西二 | H28.8.8 | 28-土-023 | 練馬区氷川台四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-250 | 南部 | H28.8.5 | 28-土-014 | 世田谷区弦巻五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-251 | 南部 | H28.8.5 | 28-土-015 | 世田谷区北沢三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-252 | 南部 | H28.8.5 | 28-土-016 | 大田区北糞谷二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-253 | 南部 | H28.8.5 | 28-土-017 | 大田区北馬込一丁目付近外管渠改良・補修工事 | 済み |
| 28-254 | 東一 | H28.8.3 | 28-土-015 | 江東区門前仲町一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 28-255 | 東二 | H28.8.3 | 28-土-023 | 葛飾区堀切三丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 28-256 | 北部 | H28.8.10 | 28-土-017 | 荒川区荒川六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-257 | 東二 | H28.8.8 | 28-土-022 | 足立区梅田一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-258 | 北部 | H28.8.10 | 28-土-018 | 三河島水再生センター場内整備工事 | 非対応 |
| 28-259 | 東二 | H28.8.8 | 28-土-025 | 江戸川区中葛西二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-260 | 東二 | H28.8.3 | 28-土-024 | 江戸川区大杉五丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-261 | 西二 | H28.8.10 (契約日) | | 補助第88号線街路築造に伴う北区豊島四、六丁目付近管渠改良工事(第2回設計変更) | 済み |
| 28-262 | 経理部 | H28.2.18 | 27-土-174 | 台東区橋場二丁目、荒川区南千住三丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-263 | 経理部 | H27.10.1 | 27-土-099 | 台東区上野公園、池之端四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-264 | 経理部 | H27.9.10 | 27-土-086 | 台東区蔵前一、四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-265 | 経理部 | H27.9.9 | 27-土-085 | 台東区三ノ輪一丁目、竜泉三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-266 | 経理部 | H28.7.21 | 28-土-043 | 吾嬬ポンプ所施設再構築その4工事 | 済み |
| 28-267 | 経理部 | H28.8.25 | 28-土-074 | 西落合幹線再構築その3工事 | 済み |
| 28-268 | 経理部 | H28.8.23 | 28-土-069 | 北区神谷二、三丁目付近再構築その6工事 | 済み |
| 28-269 | 東二 | H28.8.3 | 28-設-014 | 篠崎ポンプ所ほか2か所電源設備改良工事 | 済み |
| 28-270 | 中部 | H27.11.18 | 27-設-020 | 芝浦水再生センター電源設備改良工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-------------------|------------|------------------------------|------|
| 28-271 | 東一 | H27.9.9 | 27-設-013 | 有明水再生センターほか1か所電源設備改良工事 | 済み |
| 28-272 | 東一 | H28.8.24 | 28-土-016 | 墨田区押上一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-273 | 西一 | H28.8.22 | 28-土-013 | 中野区野方五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-274 | 西二 | H28.8.22 | 28-土-024 | 板橋区蓮根二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-275 | 中部 | H28.8.3 | 28-浚-006 | 千代田区丸の内一丁目付近管路内清掃工 | 済み |
| 28-276 | 中部 | H28.8.3 | 28-浚-007 | 中央区日本橋室町四丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-277 | 北部 | H28.5.18 | 28-土-001 | 三河島水再生センター送泥管補修工事 | 済み |
| 28-278 | 経理部 | H28.2.23 | 27-設-190 | 湯島ポンプ所電気設備再構築工事 | 済み |
| 28-279 | 経理部 | H27.10.1 | 27-設-108 | 湯島ポンプ所監視制御設備改良工事 | 済み |
| 28-280 | 森セ | H28.8.1 | 28-設-003 | 森ヶ崎水再生センター汚泥処理工場建築電気設備改良工事 | 済み |
| 28-281 | 南部 | H28.8.5 | 28-設-002 | 東糞谷ポンプ所自動火災報知設備補修工事 | 済み |
| 28-282 | 流域 | H28.8.4 | 28-設-007 | 多摩川上流水再生センターほか1か所消火用設備改良補修工事 | 済み |
| 28-283 | 中部 | H28.8.3 | 28-設-012 | 浜町ポンプ所消火設備改良工事 | 済み |
| 28-284 | 経理部 | H28.2.25 | 27-土-167 | 新宿区市谷本村町外濠流域貯留管工事 | 済み |
| 28-285 | 経理部 | H27.8.25 | 27-土-078 | 足立区千住緑町二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-286 | 経理部 | H28.8.25 (契約日) | 25-土-075の9 | 北区豊島三、四丁目付近再構築工事(変更分) | 済み |
| 28-287 | 北部 | H28.9.7 | 28-土-019 | 台東区元浅草四丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 28-288 | 西一 | H28.9.12 | 28-土-016 | 中野出張所管内下水道管渠副管補修工事 | 済み |
| 28-289 | 経理部 | H28.8.25 (契約日) | | 港区芝三、五丁目付近再構築工事(変更分) | 非対応 |
| 28-290 | 北部 | H28.9.14 | 28-土-023 | 荒川区荒川一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 28-291 | 経理部 | H28.9.14 | 28-土-094 | 北区中十条一丁目付近再構築その3工事 | 済み |
| 28-292 | 経理部 | H28.9.15 | 28-土-101 | 第二田柄川幹線その2工事 | 済み |
| 28-293 | 経理部 | H28.9.14 | 28-土-099 | 三河島水再生センター浅草系第一沈殿池整備工事 | 済み |
| 28-294 | 西二 | H28.9.12 | 28-土-025 | 北区浮間一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-295 | 西二 | H28.9.12 | 28-土-026 | 板橋区前野町三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-296 | 南部 | H28.9.8 | 28-土-022 | 世田谷区用賀二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-297 | 南部 | H28.9.8 | 28-土-023 | 目黒区目黒三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-298 | 中部 | H28.9.7 | 28-土-025 | 中央区日本橋小伝馬町付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-299 | 中部 | H28.9.7 | 28-浚-009 | 渋谷区宇田川町付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-300 | 北部 | H28.9.14 | 28-浚-002 | 台東区上野二丁目付近管路内清掃工 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-------------------|------------|--|------|
| 28-301 | 東二 | H28.9.7 | 28-浚-009 | 足立区加平二丁目付近外管路内(LU渠)清掃工 | 済み |
| 28-302 | 東二 | H28.9.7 | 28-浚-010 | 江戸川区平井六丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-303 | 経理部 | H28.9.15 | 28-土-098 | 新番町幹線その2工事 | 非対応 |
| 28-304 | 西二 | H27.10.19 | 27-設-027 | 新河岸水再生センター汚泥搬送設備2系補修工事 | 済み |
| 28-305 | 経理部 | H28.7.14 | 28-設-020 | 新河岸水再生センター汚泥焼却設備再構築その2工事 | 済み |
| 28-306 | 経理部 | H28.5.19 | 28-設-001 | 北多摩二号水再生センター汚泥濃縮設備再構築工事 | 済み |
| 28-307 | 経理部 | H28.9.13 | 28-設-089 | 八王子水再生センター汚泥脱水設備その3工事 | 済み |
| 28-308 | 森セ | H28.9.5 | 28-設-012 | 大森東ポンプ所消防用設備改良工事 | 済み |
| 28-309 | 経理部 | H28.9.16 (契約日) | 27-土-148の3 | 荒川区西日暮里一丁目、東尾久三丁目付近再構築その2工事(H28.9.16付変更分) | 済み |
| 28-310 | 経理部 | H28.8.9 (契約日) | 27-土-045の4 | 落合水再生センター～中野水再生センター間光ファイバーケーブル敷設工事(設計・工期変) | 済み |
| 28-311 | 経理部 | H28.9.7 (契約日) | 27-土-045の5 | 落合水再生センター～中野水再生センター間光ファイバーケーブル敷設工事(設計変更) | 済み |
| 28-312 | 経理部 | H28.9.13 | 28-土-084 | 足立区柳原一丁目、千住東二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-313 | 経理部 | H28.9.15 | 28-土-105 | 杉並区善福寺二丁目、上荻四丁目付近善福寺川流域合流改善貯留施設設置その2工事 | 非対応 |
| 28-314 | 経理部 | H28.9.15 | 28-土-095 | 世田谷区砧三、四丁目付近枝線工事 | 済み |
| 28-315 | 東二 | H28.9.26 | 28-土-029 | 葛飾区亀有三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-316 | 東二 | H28.9.26 | 28-土-028 | 足立区青井四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-317 | 東二 | H28.9.26 | 28-土-031 | 江戸川区西小松川町付近外人孔上部補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|---|------|
| 28-318 | 東二 | H28.9.26 | 28-土-030 | 臨海町幹線外補修工事 | 済み |
| 28-319 | 経理部 | H28.9.13 | 28-土-090 | 多摩川上流水再生センター汚泥焼却設備再構築に伴う整備工事 | 済み |
| 28-320 | 森セ | H27.8.18 | 27-設-008 | 森ヶ崎水再生センター電源設備補修工事 | 済み |
| 28-321 | 中部 | H28.5.9 | 28-設-007 | 芝浦水再生センター電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-322 | 経理部 | H28.7.27 | 28-設-070 | 小岩ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事 | 済み |
| 28-323 | 経理部 | H28.8.2 | 28-設-075 | 堀切ポンプ所阻水扉設備改良工事 | 済み |
| 28-324 | 経理部 | H28.7.27 | 28-設-068 | 砂町水再生センター東陽系第二沈殿池3号機械設備改良工事 | 済み |
| 28-325 | 経理部 | H28.10.5 | 28-土-112 | 台東区今戸一、二丁目付近再構築その2工事 | 非対応 |
| 28-326 | 西二 | H28.9.26 | 28-土-030 | 練馬区平和台四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-327 | 経理部 | H28.10.5 | 28-土-117 | 千駄ヶ谷幹線再構築その3工事 | 済み |
| 28-328 | 経理部 | H28.10.6 | 28-土-116 | 特例都道第441号線街路築造に伴う練馬区高松四丁目、春日町六丁目付近管渠改良その3 | 済み |
| 28-329 | 経理部 | H28.2.25 | 27-設早-005 | 森ヶ崎水再生センター機械棟ポンプ設備再構築工事 | 済み |
| 28-330 | 中部 | H28.9.28 | 28-土-026 | 千代田区一番町付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-331 | 中部 | H28.9.21 | 28-土-027 | 港区南麻布四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-332 | 西一 | H28.6.27 | 28-浚-001 | 西部第一下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工 | 済み |
| 28-333 | 東二 | H28.7.20 | 28-浚-008 | 東部第二下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工 | 済み |
| 28-334 | 中部 | H28.8.3 | 28-浚-008 | 中部下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工 | 済み |
| 28-335 | 西二 | H28.9.13 | 28-浚-005 | 西部第二下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工 | 済み |
| 28-336 | 北部 | H28.9.14 | 28-浚-001 | 北部下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工 | 済み |
| 28-337 | 西一 | H28.9.26 | 28-浚-002 | 中野出張所管内伏越人孔特殊清掃工 | 済み |
| 28-338 | 南部 | H28.9.29 | 28-浚-003 | 南部下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工その2 | 済み |
| 28-339 | 西一 | H27.12.21 | 27-浚-005 | 中野出張所管内伏越人孔清掃工 | 済み |
| 28-340 | 西二 | H27.9.28 | 27-浚-006 | 練馬区石神井町七丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-341 | 森セ | H28.10.3 | 28-土-003 | 森ヶ崎水再生センター(東)第一沈殿池流出渠整備工事 | 済み |
| 28-342 | 経理部 | H28.10.6 | 28-土-113 | 荒川区南千住二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-343 | 西一 | H28.10.12 | 28-土-024 | 杉並区高井戸東二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-344 | 中部 | H28.10.12 | 28-土-028 | 渋谷区道玄坂一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 28-345 | 東二 | H28.10.12 | 28-土-036 | 葛飾区東新小岩六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-346 | 東一 | H28.10.12 | 28-土-024 | 江東区亀戸九丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-347 | 東二 | H28.10.17 | 28-土-035 | 足立区本木東町付近外管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-------------------|------------|---------------------------------|------|
| 28-348 | 東二 | H28.10.17 | 28-土-042 | 葛西水再生センター南系第一沈殿池流入渠整備工事 | 済み |
| 28-349 | 西二 | H28.10.17 | 28-土-031 | 浮間水再生センター第一沈殿池整備工事 | 済み |
| 28-350 | 西二 | H28.10.17 | 28-土-032 | 北区赤羽西四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-351 | 西二 | H28.10.17 | 28-土-034 | 新河岸水再生センター反応槽補修工事 | 済み |
| 28-352 | 北部 | H28.10.19 | 28-土-025 | 台東区浅草橋二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-353 | 経理部 | H28.6.9 | 28-設-041 | 森ヶ崎水再生センター(西)スカム処理設備改良工事 | 済み |
| 28-354 | 経理部 | H28.6.14 | 28-設-050 | 吾孺第二ポンプ所放流扉設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-355 | 中部 | H28.8.24 | 28-設-016 | 銭瓶町ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 28-356 | 経理部 | H28.6.28 | 28-設-059 | 三河島水再生センター汚泥調整槽水中攪拌機改良工事 | 済み |
| 28-357 | 経理部 | H28.8.2 | 28-設-077 | 清瀬水再生センター沈砂池機械設備改良補修工事 | 済み |
| 28-358 | 経理部 | H28.8.25 | 28-設-082 | 砂町水再生センター砂系第一沈殿池1号機械設備改良工事 | 済み |
| 28-359 | 流域 | H28.8.25 | 28-設-011 | 多摩川上流水再生センター水処理機械設備補修工事 | 済み |
| 28-360 | 森セ | H28.9.5 | 28-設-014 | 森ヶ崎水再生センター水処理機械設備補修工事 | 済み |
| 28-361 | 流域 | H28.9.13 | 28-設-014 | 多摩川上流水再生センターほか1か所送泥ポンプ設備改良補修工事 | 済み |
| 28-362 | 北部 | H28.9.14 | 28-設-011 | 三河島水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 28-363 | 経理部 | H28.9.15 | 28-設-104 | 中川水再生センター1系汚泥ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 28-364 | 東二 | H28.9.26 | 28-設-021 | 小菅水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 28-365 | 東二 | H28.9.26 | 28-設-023 | 葛西水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 28-366 | 西一 | H28.9.26 | 28-土-020 | 新宿区中井二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-367 | 西二 | H28.10.17 | 28-土-033 | 練馬区春日町一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-368 | 東二 | H28.10.17 | 28-土-040 | 江戸川区南葛西一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-369 | 経理部 | H28.10.18 | 28-設-131 | 芝浦水再生センター消毒設備改良工事 | 済み |
| 28-370 | 経理部 | H28.9.21 (契約日) | 27-土-064の4 | 豊島区目白二丁目、南池袋一丁目付近再構築その1工事(設計変更) | 済み |
| 28-371 | 経理部 | H28.10.6 | 28-土-118 | 戸山幹線再構築その4工事 | 済み |
| 28-372 | 経理部 | H28.10.20 | 28-土-107 | 砂町水再生センター東陽大島系ポンプ棟及び分水槽建設その2工事 | 済み |
| 28-373 | 流域 | H28.10.25 | 28-設-032 | 南多摩水再生センターほか1か所水処理機械設備補修工事 | 済み |
| 28-374 | 経理部 | H28.10.19 | 28-設-133 | 森ヶ崎水再生センター(東)合流改善機械設備工事 | 済み |
| 28-375 | 経理部 | H28.9.28 | 28-設-097 | 東糞谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-376 | 経理部 | H27.7.23 | 27-設-077 | 浅川水再生センター汚泥焼却炉改良補修工事 | 済み |
| 28-377 | 経理部 | H28.7.28 | 28-設-073 | 清瀬水再生センター汚泥焼却炉5号改良補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|-----------------------------------|------|
| 28-378 | 経理部 | H28.7.28 | 28-設-076 | 多摩川上流水再生センター汚泥焼却設備改良補修工事 | 済み |
| 28-379 | 経理部 | H28.9.8 | 28-設-090 | 浅川水再生センター汚泥焼却設備改良補修工事 | 済み |
| 28-380 | 流域 | H28.10.25 | 28-設-030 | 清瀬水再生センター汚泥搬送設備補修工事 | 済み |
| 28-381 | 流域 | H28.10.25 | 28-設-037 | 北多摩一号水再生センター汚泥焼却設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-382 | 経理部 | H28.10.27 | 28-土-132 | 足立区千住緑町二、三丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 28-383 | 経理部 | H28.10.20 | 28-設-130 | 芝浦水再生センター本系深槽反応槽1号散気設備改良工事 | 済み |
| 28-384 | 経理部 | H28.10.26 | 28-設-139 | 八王子水再生センター水処理機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-385 | 西二 | H28.9.12 | 28-設-011 | 浮間水再生センター水処理機械設備補修工事 | 済み |
| 28-386 | 経理部 | H28.11.2 | 28-土-135 | 中央区日本橋兜町、日本橋茅場町二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-388 | 東二 | H28.10.26 | 28-設-039 | 梅田ポンプ所ほか1か所消火設備改良工事 | 済み |
| 28-389 | 西二 | H28.10.31 | 28-設-022 | みやぎ水再生センター電源設備補修工事 | 済み |
| 28-390 | 東一 | H28.10.26 | 28-設-029 | 有明水再生センター電源設備改良工事 | 済み |
| 28-391 | 東二 | H28.10.26 | 28-設-038 | 小菅水再生センター管理棟熱源水ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 28-392 | 西一 | H28.10.25 | 28-設-138 | 城南河川清流復活事業施設ほか1か所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-393 | 東二 | H28.10.26 | 28-設-037 | 新宿ポンプ所照明設備改良工事 | 済み |
| 28-394 | 流域 | H28.10.20 | 28-設-036 | 北多摩二号水再生センター消防設備改良工事 | 非対応 |
| 28-395 | 経理部 | H28.10.18 | 28-設-132 | 砂町水再生センターほか2か所消防用設備改良・補修工事 | 済み |
| 28-396 | 東一 | H28.10.12 | 28-設-022 | 小松川ポンプ所ほか1か所消火設備改良工事 | 済み |
| 28-397 | 東一 | H28.10.12 | 28-設-023 | 小松川ポンプ所発電用ディーゼル機関設備補修工事 | 済み |
| 28-398 | 森セ | H28.10.11 | 28-設-021 | 南部スラッジプラント消防用設備改良工事 | 済み |
| 28-399 | 北部 | H28.10.5 | 28-設-018 | 後楽ポンプ所消防設備改良工事 | 済み |
| 28-400 | 森セ | H28.10.3 | 28-設-022 | 平和島ポンプ所太陽光発電設備設置工事 | 済み |
| 28-401 | 森セ | H28.10.3 | 28-設-020 | 南部スラッジプラント電源設備補修工事 | 済み |
| 28-402 | 南部 | H28.9.29 | 28-設-007 | 六郷ポンプ所電気設備補修工事 | 済み |
| 28-403 | 流域 | H28.8.25 | 28-設-012 | 清瀬水再生センター電気設備改良工事 | 済み |
| 28-404 | 経理部 | H28.2.16 | 27-土-173 | 江東ポンプ所江東系沈砂池棟建設その2工事 | 済み |
| 28-405 | 経理部 | H28.2.16 | 27-土-172 | 東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その15工事 | 済み |
| 28-406 | 流域 | H28.9.27 | 28-土-005 | 南多摩水再生センター場内整備その11工事 | 済み |
| 28-407 | 西一 | H28.8.22 | 28-土-015 | 妙正寺川整備事業に伴う中野区白鷺一丁目、若宮二丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-408 | 東二 | H28.10.12 | 28-土-038 | 葛飾区高砂二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------|
| 28-409 | 西一 | H28.10.12 | 28-土-025 | 杉並区下高井戸一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-410 | 西一 | H28.10.12 | 28-土-026 | 杉並区桃井四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-411 | 西一 | H28.10.12 | 28-土-027 | 新宿区北新宿四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-412 | 西一 | H28.10.12 | 28-土-029 | 新宿区上落合二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-413 | 南部 | H28.10.13 | 28-土-027 | 世田谷区上野毛三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-414 | 南部 | H28.9.29 | 28-浚-002 | 品川出張所管内管路内清掃工 | 済み |
| 28-415 | 北部 | H28.7.27 | 28-建-001 | 尾久ポンプ所ほか1か所建物改良・補修工事 | 済み |
| 28-416 | 南部 | H28.11.10 | 28-浚-006 | 大田出張所管内管路内清掃工 | 済み |
| 28-417 | 経理部 | H28.11.2 | 28-土-136 | 中央防波堤外側コンテナバース建設に伴う下水道管渠整備工事 | 済み |
| 28-418 | 経理部 | H28.10.20 | 28-土-083 | 落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管工事 | 済み |
| 28-419 | 経理部 | H28.10.27 | 28-土-106 | 新宿区市谷本村町外濠流域貯留管その2工事 | 済み |
| 28-420 | 経理部 | H28.10.6 | 28-土-007 | 千代田幹線工事 | 済み |
| 28-421 | 経理部 | H28.5.24 (契約日) | 24-土-121の14 | 江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設工事(第11回設計変更) | 済み |
| 28-422 | 経理部 | H28.10.17 (契約日) | 24-土-121の15 | 江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設工事(第12回設計変更) | 済み |
| 28-423 | 経理部 | H28.3.17 (契約日) | 23-土-194の14 | 江東ポンプ所江東系沈砂池建設工事(最終設計変更) | 済み |
| 28-424 | 西二 | H28.2.8 | 27-土-059 | 北区滝野川三、五丁目付近再構築立坑設置工事 | 済み |
| 28-425 | 南部 | H28.7.27 (契約日) | | 世田谷区玉川四丁目付近外人孔上部補修工事(第一回設計変更) | 済み |
| 28-426 | 経理部 | H28.2.4 | 27-土-168 | 三河島水再生センター受泥管改良工事 | 済み |
| 28-427 | 西一 | H28.6.27 | 28-土-009 | 中野区鷺宮三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-428 | 東二 | H28.11.9 | 28-土-050 | 小菅水再生センターほか2か所場内整備工事 | 済み |
| 28-429 | 東二 | H28.11.14 | 28-土-047 | 葛飾区堀切六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-430 | 西二 | H28.11.14 | 28-建-004 | 浮間水再生センター建物補修工事 | 済み |
| 28-431 | 西一 | H28.11.14 | 28-土-041 | 落合水再生センター汚泥調整槽ほか1か所改良工事 | 済み |
| 28-432 | 西二 | H28.11.14 | 28-建-003 | 新河岸水再生センター建物補修工事 | 済み |
| 28-433 | 西一 | H28.11.14 | 28-土-040 | 放射第5号線道路整備事業に伴う杉並区久我山三丁目付近管渠改良その4工事 | 済み |
| 28-434 | 南部 | | | 世田谷区玉川四丁目付近外人孔上部補修工事(第二回設計変更) | 済み |
| 28-435 | 東一 | H28.8.24 | | 道路工事に伴う管渠補修工事(江東区新木場二丁目一番先ほか) | 済み |
| 28-436 | 経理部 | H28.12.1 | 28-土-143 | 南部汚泥処理プラント焼却炉基礎その11工事 | 済み |
| 28-437 | 西一 | H28.12.5 | 28-土-046 | 中野区沼袋二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-438 | 経理部 | H28.12.8 | 28-土-149 | 江東区新木場三、四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|------------------------------|---------------|
| 28-439 | 経理部 | H28.12.15 | 28-土-151 | 中央区日本橋茅場町一丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-440 | 経理部 | H28.12.1 | 28-建-012 | 三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室建設その14工事 | 済み |
| 28-441 | 経理部 | H28.11.2 | 28-土-129 | 八王子水再生センター放流渠ほか耐震補強工事 | 済み |
| 28-442 | 経理部 | H28.12.8 | 28-建-015 | 砂町水再生センター合流改善施設建設その2工事 | 済み |
| 28-443 | 森セ | H28.12.12 | 28-土-005 | 南部汚泥処理プラント受泥槽整備工事 | 済み |
| 28-444 | 経理部 | H28.11.15 | 28-土-139 | 明石町ポンプ所耐震補強その2工事 | 済み |
| 28-445 | 東一 | H28.10.12 | 28-土-022 | 江東区有明二丁目、東砂七丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-446 | 東一 | H28.12.7 | 28-土-034 | 墨田区横川一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-447 | 西二 | H28.11.28 | 28-土-042 | 北区西が丘三丁目付近人孔上部補修工事 | 済み |
| 28-448 | 経理部 | H28.12.15 | 28-設-163 | 森ヶ崎水再生センター機械棟沈砂池機械設備再構築工事 | 済み |
| 28-449 | 経理部 | H28.11.10 | 28-設-154 | 北多摩二号水再生センター汚泥処理電気設備再構築工事 | 済み |
| 28-450 | 経理部 | H28.12.1 | 28-設-153 | 新河岸水再生センター沈砂池機械設備再構築その2工事 | 済み |
| 28-451 | 経理部 | H28.12.8 | 28-設-160 | 吾嬬第二ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事 | 済み |
| 28-452 | 東二 | H28.10.12 | 28-土-037 | 柴又幹線補修工事 | 済み |
| 28-453 | 西二 | H28.10.31 | 28-土-038 | 豊島幹線補修工事 | 済み |
| 28-454 | 西二 | H28.11.14 | 28-土-041 | 向原幹線外1幹線補修工事 | 済み |
| 28-455 | 西二 | H28.12.12 | 28-土-046 | 練馬区北町六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-456 | 南部 | H28.11.24 | 28-土-035 | 品川区大崎四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-457 | 経理部 | H28.12.15 | 28-土-150 | 江東区亀戸六、七丁目付近再構築その2工事 | 非対応 |
| 28-458 | 経理部 | H28.12.15 | 28-土-142 | 砂町水再生センター砂系ポンプ棟耐震補強その3工事 | 済み |
| 28-459 | 経理部 | H28.12.22 | 28-土-145 | 八王子水再生センター放流渠ほか建設工事 | 済み |
| 28-460 | 経理部 | H28.11.2 | 28-土-134 | 墨田区墨田三丁目、東向島五丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-461 | 西一 | H28.12.27 | 28-土-053 | 中野区新井二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-462 | 西二 | H28.12.26 | 28-土-050 | みやぎ水再生センター西処理施設開口部補修工事 | 済み |
| 28-463 | 経理部 | H28.12.1 | 28-土-144 | 港区西新橋一、二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-464 | 西一 | H28.12.5 | 28-土-045 | 杉並区阿佐谷北二丁目付近外管渠補修工事 | 非対応 (入札不調) |
| 28-465 | 東一 | H28.12.7 | 28-土-033 | 江東区大島六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-466 | 経理部 | H28.12.8 | 28-土-148 | 葛飾区西水元五丁目、足立区東綾瀬一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-467 | 北部 | H28.11.2 | 28-土-028 | 台東区千束一丁目付近人孔内設備補修工事 | 済み |
| 28-468 | 南部 | H28.12.8 | 28-土-037 | 大田区南千束一丁目、品川区上大崎三丁目付近管渠改良工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|---------------------------------|------|
| 28-469 | 西二 | H28.12.12 | 28-土-044 | 浮間東幹線外1幹線補修工事 | 済み |
| 28-470 | 北部 | H28.12.14 | 28-土-036 | 豊島区西池袋五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-471 | 東二 | H28.12.21 | 28-土-056 | 国道6号道路整備事業に伴う葛飾区新宿二、四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-472 | 経理部 | H28.12.21 | 28-土-157 | 渋谷区上原二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-473 | 経理部 | H28.12.21 | 28-土-155 | 東海汚水幹線外再構築工事 | 済み |
| 28-474 | 経理部 | H28.12.22 | 28-土-158 | 新宿区新宿七丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 28-475 | 経理部 | H28.12.22 | 28-土-156 | 墨田区押上一、三丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-476 | 西二 | H28.12.26 | 28-土-047 | 板橋区東坂下一、二丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-477 | 西二 | H28.12.26 | 28-土-048 | 練馬区北町八丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-478 | 西二 | H28.12.26 | 28-土-049 | 練馬区栄町付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-479 | 西一 | H28.12.27 | 28-土-052 | 中野区大和町一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-480 | 西一 | H28.10.12 | 28-土-031 | 中野水再生センター場内整備工事 | 済み |
| 28-481 | 経理部 | H27.11.26 | 27-設-155 | 中川水再生センター管理棟空調設備改良工事 | 済み |
| 28-482 | 経理部 | H27.12.3 | 27-設-166 | 有明水再生センター空調設備改良工事 | 済み |
| 28-483 | 中部 | H28.11.28 | 28-土-039 | 渋谷区笹塚三丁目付近外人孔補修工事 | 済み |
| 28-484 | 西二 | H28.11.28 | 28-土-043 | 板橋区大山金井町付近外送泥管補修工事 | 済み |
| 28-485 | 西一 | H28.11.28 | 28-土-044 | 杉並区成田東一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-486 | 中部 | H28.11.24 | 28-土-038 | 港区港南五丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-487 | 東一 | H28.11.24 | 28-土-030 | 墨田区東向島二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-488 | 中部 | H28.11.24 | 28-土-037 | 補助第4号線道路整備事業に伴う港区六本木七丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-489 | 経理部 | H28.11.10 | 28-土-138 | 港区芝一、二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-490 | 経理部 | H28.11.24 | 28-土-036 | 千代田区九段北一丁目、三番町付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-491 | 経理部 | H28.10.20 | 28-土-125 | 谷田川幹線再構築その4工事 | 済み |
| 28-492 | 経理部 | H28.10.27 | 28-土-131 | 文京区本駒込五丁目、北区田端三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-493 | 経理部 | H28.10.27 | 28-土-130 | 千代田区外神田一、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-494 | 第二基幹 | | | 東京駅丸の内口、銀座駅雨水貯留管立坑用地整備工事(最終変更分) | 済み |
| 28-495 | 経理部 | | | 新宿区西早稲田三丁目付近再構築工事(最終変更分) | 済み |
| 28-496 | 西一 | H29.1.6 | 28-土-051 | 中野区鷺宮四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-497 | 経理部 | H28.9.14 | 28-土-091 | 湯島ポンプ所耐震補強工事 | 済み |
| 28-498 | 経理部 | H28.10.20 | 28-土-126 | 文京区湯島一丁目付近再構築工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|------------------------------|------|
| 28-499 | 経理部 | H28.10.13 | 28-土-120 | 東尾久浄化センター放流渠吐口ほか1か所耐震補強工事 | 済み |
| 28-500 | 経理部 | H28.10.19 | 28-土-128 | 港区六本木五、六丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-501 | 経理部 | H28.10.20 | 28-土-127 | 中央区日本橋浜町三丁目、日本橋箱崎町付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-502 | 経理部 | H28.10.6 | 28-土-109 | 港区芝大門二丁目、浜松町二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-503 | 経理部 | H28.10.13 | 28-土-123 | 台東区小島一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-504 | 経理部 | H28.10.13 | 28-土-121 | 港区三田四丁目、芝五丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-505 | 経理部 | H28.10.4 | 28-土-111 | 台東区東浅草二丁目、日本堤一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-506 | 経理部 | H28.10.5 | 28-土-110 | 中央区東日本橋一、二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-507 | 経理部 | H28.10.6 | 28-土-114 | 足立区千住元町、千住龍田町付近再構築工事 | 済み |
| 28-508 | 経理部 | H28.2.18 | 27-建-013 | 南部スラッジプラント焼却炉電気棟Aほか2か所建物改良工事 | 済み |
| 28-509 | 経理部 | H29.1.12 | 28-土-152 | 第二桃園川幹線立坑設置工事 | 済み |
| 28-510 | 北部 | H29.1.11 | 28-土-037 | 文京区湯島三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-511 | 南部 | H29.1.12 | 28-土-040 | 品川区荏原六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-512 | 経理部 | H29.1.12 | 28-土-159 | 江戸川区松江五、七丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-513 | 経理部 | H27.11.4 | 27-設-142 | 森ヶ崎水再生センター分水槽機械設備工事 | 済み |
| 28-514 | 経理部 | H27.10.22 | 27-土-114 | 芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その3工事 | 済み |
| 28-515 | 経理部 | H28.9.8 | 28-土-077 | 渋谷区千駄ヶ谷一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-516 | 経理部 | H28.9.15 | 28-土-085 | 渋谷区千駄ヶ谷二丁目、港区北青山二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-517 | 東二 | H29.1.16 | 28-土-058 | 足立区西新井本町三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-518 | 西二 | H29.1.16 | 28-土-051 | 北区上十条五丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-519 | 西二 | H29.1.16 | 28-土-052 | 板橋区成増四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-520 | 東二 | H29.1.16 | 28-土-059 | 葛飾区新宿四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-521 | 東二 | H29.1.16 | 28-土-060 | 江戸川区東葛西七丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-522 | 西一 | H29.1.10 | 28-土-055 | 新宿区歌舞伎町一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 28-523 | 西二 | H29.1.16 | 28-土-053 | 練馬区中村北三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-524 | 経理部 | H28.6.28 | 28-設-062 | 北多摩一号水再生センター水処理脱臭設備再構築工事 | 済み |
| 28-525 | 経理部 | H28.5.19 | 28-設-009 | 芝浦水再生センター本系浅槽反応槽南側脱臭設備改良工事 | 済み |
| 28-526 | 西一 | H29.1.10 | 28-土-050 | 新宿区高田馬場四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-527 | 南部 | H29.1.12 | 28-土-042 | 大田区南馬込五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-528 | 南部 | H29.1.12 | 28-土-041 | 世田谷区代田二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|------------------|------------|---------------------------------------|------|
| 28-529 | 中部 | H29.1.12 | 28-土-042 | 渋谷区恵比寿西二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-530 | 西二 | H29.1.16 | 28-土-054 | 板橋区高島平五丁目付近外下水道管渠副管補修工事 | 済み |
| 28-531 | 南部 | H28.10.27 | 28-土-028 | 世田谷区松原一丁目付近外下水道管渠副管補修工事 | 済み |
| 28-532 | 西一 | H28.10.31 | 28-土-034 | 新宿出張所管内下水道管渠副管補修工事 | 済み |
| 28-533 | 経理部 | H28.3.1 (契約日) | 26-土-064の3 | 第二田柄川幹線工事(設計変更分) | 済み |
| 28-534 | 経理部 | H28.6.23 | 28-設-018 | 森ヶ崎水再生センター(西)高速ろ過設備工事 | 済み |
| 28-535 | 第二基幹 | H28.2.24 | 27-土-004 | 蛇崩川増強幹線立坑用地整備工事 | 済み |
| 28-536 | 西一 | H28.12.14 | 28-土-048 | 西武新宿線連続立体交差事業に伴う中野区沼袋三丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-537 | 東一 | H29.1.25 | 28-土-040 | 江東区東雲一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-538 | 東一 | H29.1.25 | 28-土-038 | 江東区有明一丁目付近外副管補修工事 | 済み |
| 28-539 | 経理部 | H28.6.2 | 28-土-027 | 豊島区池袋四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-540 | 経理部 | H28.6.8 | 28-土-040 | 江東区枝川二、三丁目付近再構築その3工事 | 済み |
| 28-541 | 経理部 | H28.6.19 | 28-土-044 | 江東区亀戸七、九丁目付近再構築その2-1工事 | 済み |
| 28-542 | 経理部 | H29.1.18 | 28-土-162 | 大田区東海一、二丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-543 | 経理部 | H29.1.19 | 28-土-160 | 森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 28-544 | 経理部 | H28.9.14 | 28-土-092 | 千代田区外神田六丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-545 | 経理部 | H28.9.14 | 28-土-088 | 豊島区上池袋四丁目、北区滝野川七丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-546 | 経理部 | H28.9.15 | 28-土-089 | 立会川幹線再構築その3工事 | 済み |
| 28-547 | 経理部 | H28.6.9 | 28-土-039 | 荒川区東尾久八丁目、西尾久三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-548 | 経理部 | H28.6.30 | 28-土-047 | 文京区千駄木三、四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-549 | 経理部 | H28.8.25 | 28-土-071 | 港区北青山二丁目、渋谷区神宮前三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-550 | 西二 | H29.1.30 | 28-土-058 | 北区浮間三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-551 | 北部 | H29.1.31 | 28-土-039 | 文京区白山四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-552 | 西二 | H29.1.30 | 28-土-056 | 板橋区高島平一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-553 | 経理部 | H29.1.19 | 28-設-182 | 落合水再生センター砂ろ過設備7、11、26号池改良工事 | 済み |
| 28-554 | 東一 | H29.2.8 | 28-土-043 | 江東区新木場三丁目、富岡一丁目付近改良工事 | 済み |
| 28-555 | 南部 | H29.2.9 | 28-土-046 | 目黒区目黒本町六丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-556 | 南部 | H29.2.9 | 28-土-047 | 品川区二葉一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 28-557 | 南部 | H29.2.9 | 28-土-052 | 品川区戸越一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-558 | 経理部 | H29.2.9 | 28-土-171 | 千代田区神田神保町一丁目、神田錦町二丁目付近再構築工事 | 非対応 |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-------------------|------------|-----------------------------------|------|
| 28-559 | 経理部 | H29.2.9 | 28-土-172 | 板橋区大谷口北町、練馬区豊玉北四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-560 | 経理部 | | | 江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設工事(第13回設計変更) | 済み |
| 28-561 | 経理部 | | | 江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設工事(第14回設計変更) | 済み |
| 28-562 | 経理部 | | | 江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設工事(第15回変更) | 済み |
| 28-563 | 南部 | H29.2.9 | 28-土-048 | 大田区南千束三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-564 | 南部 | H29.2.9 | 28-土-049 | 世田谷区等々力六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-565 | 南部 | H29.2.9 | 28-土-051 | 目黒区目黒本町三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-566 | 西一 | H29.2.13 | 28-土-057 | 新宿区下落合二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-567 | 東二 | H29.2.13 | 28-土-062 | 葛飾区東四つ木三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-568 | 北部 | H29.2.10 | 28-土-040 | 台東区松が谷一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-569 | 北部 | H29.2.10 | 28-土-044 | 荒川区町屋一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-570 | 北部 | H29.2.10 | 28-土-042 | 湯島幹線補修工事 | 済み |
| 28-571 | 東二 | H29.2.13 | 28-土-063 | 江戸川区西葛西七丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-572 | 北部 | H29.2.10 | 28-土-043 | 台東区千束一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-573 | 経理部 | H29.1.19 (契約日) | 28-土-046の4 | 台東区小島一丁目、荒川区西尾久三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-574 | 経理部 | H29.2.7 | 28-土-168 | 江東区南砂二、三丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-575 | 経理部 | H29.2.8 | 28-土-167 | 江東区永代一丁目、佐賀一丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-576 | 経理部 | H29.2.9 | 28-土-173 | 小岩ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 28-577 | 経理部 | H29.2.16 | 28-土-176 | 港区白金台一、三丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-578 | 中部 | H29.2.8 | 28-土-043 | 中央区日本橋浜町二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-579 | 東一 | H29.2.8 | 28-土-042 | 江東区有明三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-580 | 経理部 | H29.2.16 | 28-土-164 | 杉並区荻窪二、四丁目付近枝線工事 | 済み |
| 28-581 | 経理部 | H29.2.16 | 28-土-165 | 北区滝野川三、五丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-582 | 経理部 | H29.2.16 | 28-土-186 | 江東区木場一、六丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 28-583 | 第一基幹 | H29.2.17 | 28-土-003 | 北区栄町石神井川流域貯留池工事に伴う用地整備その2工事 | 済み |
| 28-584 | 経理部 | H29.2.22 | 28-土-185 | 芝浦水再生センター導水渠立坑整備工事 | 済み |
| 28-585 | 経理部 | H29.2.22 | 28-土-183 | 千代田区一番町、皇居外苑付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-586 | 経理部 | H29.2.23 | 28-土-187 | 江東区若洲一、三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-587 | 経理部 | H29.2.23 | 28-土-184 | 森ヶ崎水再生センター合流改善施設及び機械棟設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 28-588 | 経理部 | H29.2.23 | 28-設-191 | 隅田ポンプ所電気設備再構築工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|
| 28-589 | 経理部 | H29.3.2 | 28-土-188 | 芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その4工事 | 済み |
| 28-590 | 経理部 | H29.2.27 | 28-土-181 | 小松川第二ポンプ所建設その13工事 | 済み |
| 28-591 | 経理部 | H27.7.30 | 27-土-065 | 豊島区西巣鴨三丁目、巣鴨四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-592 | 経理部 | H27.7.22 | 27-土-060 | 中央区佃二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-593 | 経理部 | H27.7.15 | 27-土-059 | 渋谷区代々木神園町、代々木五丁目付近再構築その1-1工事 | 済み |
| 28-594 | 経理部 | H27.8.27 | 27-土-073 | 渋谷区渋谷一丁目、神宮前六丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-595 | 経理部 | H27.8.27 | 27-土-079 | 豊島区目白二丁目、高田二丁目付近再構築その1工事 | 済み |
| 28-596 | 経理部 | H27.8.26 | 27-土-080 | 文京区本郷四、七丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-597 | 経理部 | H27.9.30 | 27-土-098 | 環状第2号線道路整備事業に伴う中央区勝どき五丁目付近管渠改良その2工事 | 済み |
| 28-598 | 経理部 | H27.9.3 | 27-土-089 | 東京港臨港道路南北線整備に伴う江東区有明四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-599 | 経理部 | H27.10.28 | 27-土-122 | 豊島区池袋本町一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-600 | 経理部 | H27.10.22 | 27-土-117 | 中央区銀座四、五丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-601 | 経理部 | H27.11.19 | 27-土-133 | 台東区上野七丁目、東上野三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-602 | 経理部 | H27.12.10 | 27-土-141 | 中央区日本橋兜町付近再構築工事 | 済み |
| 28-603 | 経理部 | H27.12.2 | 27-土-137 | 墨田区石原一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-604 | 経理部 | H28.1.7 | 27-土-156 | 立会川幹線再構築その2工事 | 済み |
| 28-605 | 経理部 | H28.1.7 | 27-土-160 | 品川区西五反田五、六丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-606 | 経理部 | H28.2.23 | 27-土-182 | 墨田区押上一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-607 | 経理部 | H28.2.18 | 27-土-175 | 荒川区東尾久七丁目、町屋五丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-608 | 経理部 | H28.2.16 | 27-土-171 | 中央区勝どき一、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-609 | 経理部 | H28.3.10 | 27-土-194 | 荒川区東尾久四丁目、北区田端新町二丁目付近再構築その3工事 | 済み |
| 28-610 | 経理部 | H28.3.3 | 27-土-195 | 文京区本郷一丁目、後楽一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-611 | 経理部 | H28.3.2 | 27-土-193 | 大田区萩中三丁目、仲六郷二丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-612 | 経理部 | H28.3.1 | 27-土-181 | 墨田区立花四、五丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-613 | 経理部 | H28.4.20 | 27-土早-012 | 中央区銀座一丁目、八丁堀三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 28-614 | 経理部 | H28.5.17 | 28-土-004 | 江東区亀戸三丁目付近再構築その3工事 | 済み |
| 28-615 | 北部 | H29.2.22 | 28-土-045 | 荒川区西尾久五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 28-616 | 経理部 | H29.3.2 | 28-土-190 | 杉並区永福三丁目、上荻一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 28-617 | 経理部 | H29.3.2 | 28-土-189 | 渋谷区松濤一丁目、道玄坂二丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-618 | 経理部 | H29.3.8 | 28-土-206 | 新宿区下落合一丁目、百人町一丁目付近管渠改良工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-------------------|------------|------------------------------|------|
| 28-619 | 経理部 | H29.2.9 | 28-土-153 | 北区赤羽台一丁目、岩淵町付近枝線工事 | 済み |
| 28-620 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-204 | 芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築工事 | 済み |
| 28-621 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-196 | 荒川区西日暮里五丁目、北区田端新町一丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 28-622 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-201 | 志村幹線再構築工事 | 非対応 |
| 28-623 | 経理部 | H29.2.3 (契約日) | 25-土-228の6 | 東大島幹線及び南大島幹線その3工事(第4回設計変更) | 済み |
| 28-624 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-178 | 豊島区目白三丁目、文京区目白台一丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 28-625 | 経理部 | H29.3.9 | 28-設-193 | 新河岸水再生センターポンプ設備再構築工事 | 済み |
| 28-626 | 東二 | H28.11.9 | 28-浚-014 | 足立区古千谷本町一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-627 | 南部 | H28.11.10 | 28-浚-005 | 世田谷出張所管内管路内清掃工 | 済み |
| 28-628 | 南部 | H28.11.10 | 28-浚-006 | 大田出張所管内管路内清掃工 | 済み |
| 28-629 | 南部 | H28.11.10 | 28-浚-007 | 品川区東五反田一丁目付近管路内清掃工 | 済み |
| 28-630 | 北部 | H28.11.30 | 28-浚-004 | 文京区千駄木二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-631 | 東二 | H28.11.22 | 28-浚-016 | 葛飾区東立石四丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-632 | 東二 | H28.12.7 | 28-浚-017 | 葛飾区立石七丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-633 | 中部 | H29.1.12 | 28-浚-011 | 中央区湊一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-634 | 経理部 | H29.2.23 (契約日) | 28-土-117の3 | 千駄ヶ谷幹線再構築その3工事(設計変更分) | 済み |
| 28-635 | 流域 | H28.11.17 | 28-設-044 | 清瀬水再生センター場内整備工事 | 済み |
| 28-636 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-205 | 中野区沼袋一丁目、新井四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 28-637 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-192 | 江東区大島一、四丁目付近再構築その3工事 | 非対応 |
| 28-638 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-179 | 蛇崩川増強幹線立坑設置工事 | 済み |
| 28-639 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-177 | 千川増強幹線立坑設置工事 | 済み |
| 28-640 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-198 | 渋谷区渋谷一、二丁目付近管渠整備工事 | 非対応 |
| 28-641 | 経理部 | H29.3.13 | 28-土-170 | 千住関屋ポンプ所建設その5工事 | 済み |
| 28-642 | 経理部 | H29.3.7 | 28-建-019 | 亀有ポンプ所発電機棟建設その2工事 | 済み |
| 28-643 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-195 | 葛西水再生センター合流改善施設建設その6工事 | 済み |
| 28-644 | 経理部 | H29.3.9 | 28-建-020 | 加平ポンプ所発電機棟建設工事 | 済み |
| 28-645 | 東一 | H29.1.25 | 28-浚-008 | 墨田区立花五丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 28-646 | 経理部 | H26.8.22 (契約日) | 26-土-64の4 | 第二田柄川幹線工事(設計変更分) | 済み |
| 28-647 | | | | | |
| 28-648 | | | | | |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成28年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----|------|------|------|
| 28-649 | | | | | |
| 28-650 | | | | | |
| 28-651 | | | | | |
| 28-652 | | | | | |
| 28-653 | | | | | |
| 28-654 | | | | | |
| 28-655 | | | | | |
| 28-656 | | | | | |
| 28-657 | | | | | |
| 28-658 | | | | | |
| 28-659 | | | | | |
| 28-660 | | | | | |
| 28-661 | | | | | |
| 28-662 | | | | | |
| 28-663 | | | | | |
| 28-664 | | | | | |
| 28-665 | | | | | |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| 29-001 | 経理部 | H28.9.27 | 28-設-100 | 六郷ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-002 | 経理部 | H28.9.28 | 28-設-097 | 東糞谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 28-375 |
| 29-003 | 経理部 | H28.9.28 | 28-設-125 | 芝浦水再生センター高速ろ過池機械設備補修工事 | 済み |
| 29-004 | 東一 | H28.9.28 | 28-設-020 | 砂町水再生センター可動せき補修工事 | 済み |
| 29-005 | 南部 | H28.9.29 | 28-設-004 | 矢口ポンプ所ほか1か所消毒設備補修工事 | 済み |
| 29-006 | 経理部 | H28.9.29 | 28-設-094 | 砂町水再生センター東陽系第一沈殿池5号機械設備改良工事 | 済み |
| 29-007 | 経理部 | H28.10.6 | 28-設-111 | 小菅水再生センター西系計量槽覆蓋設備改良工事 | 済み |
| 29-008 | 流域 | H28.10.6 | 28-設-026 | 北多摩一号水再生センター水処理機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-009 | 流域 | H28.10.11 | 28-設-027 | 南多摩水再生センター汚泥濃縮槽機械設備再構築工事 | 非対応 |
| 29-010 | 中部 | H28.10.12 | 28-設-022 | 芝浦水再生センターほか1か所破碎機補修工事 | 済み |
| 29-011 | 東一 | H28.10.12 | 28-設-026 | 砂町水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 29-012 | 経理部 | H28.10.13 | 28-設-120 | みやぎ水再生センターほか2か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 29-013 | 流域 | H28.11.8 | 28-設-041 | 多摩川上流水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 29-014 | 経理部 | H28.11.17 | 28-設-181 | 森ヶ崎水再生センター(西)第二沈殿池機械設備改良工事 | 済み |
| 29-015 | 流域 | H28.11.22 | 28-設-046 | 北多摩二号水再生センター汚泥濃縮槽機械設備再構築工事 | 済み |
| 29-016 | 経理部 | H28.12.8 | 28-設-172 | 落合水再生センター南第二沈殿池機械設備改良工事 | 済み |
| 29-017 | 西二 | H29.3.6 | 28-土早-001 | 北区赤羽西六丁目、中十条四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-018 | 西一 | H29.2.28 | 28-土早-004 | 中野区東中野四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-019 | 西一 | H29.2.28 | 28-土早-003 | 杉並区高井戸西一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-020 | 東二 | H29.3.1 | 28-土早-001 | 江戸川区本一色三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-021 | 西二 | H29.3.6 | 28-土早-005 | 練馬区練馬二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-022 | 西二 | H29.3.6 | 28-土早-004 | 練馬区早宮三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-023 | 西二 | H29.3.6 | 28-土早-003 | 板橋区大原町付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-024 | 西二 | H29.3.6 | 28-土早-002 | 北区西が丘一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-025 | 西一 | H29.3.6 | 28-土早-002 | 中野区野方六丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-026 | 西一 | H29.3.6 | 28-土早-001 | 杉並区高円寺南三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-027 | 中部 | H29.3.8 | 28-土早-001 | 渋谷区猿楽町付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-028 | 南部 | H29.3.9 | 28-土早-004 | 目黒区東山二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-029 | 南部 | H29.3.9 | 28-土早-003 | 品川区東大井五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-------------------|-----------|-------------------------------------|------|
| 29-030 | 南部 | H29.3.9 | 28-土早-002 | 大田区大森東五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-031 | 南部 | H29.3.9 | 28-土早-001 | 世田谷区宮坂二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-032 | 北部 | H29.3.10 | 28-土早-004 | 豊島区目白四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-033 | 北部 | H29.3.10 | 28-土早-003 | 豊島区千川二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-034 | 経理部 | H29.3.7 | 28-土-169 | 大田区仲池上二丁目、東雪谷四丁目付近枝線工事 | 済み |
| 29-035 | 北部 | H29.3.8 | 28-浚早-001 | 浅草幹線管路内清掃工 | 済み |
| 29-036 | 経理部 | H29.3.1 | 28-設早-009 | 砂町水再生センター砂系ポンプ設備再構築その2工事 | 済み |
| 29-037 | 森セ | H29.2.27 | 28-設早-001 | 森ヶ崎水再生センターほか1か所工業計器設備改良工事 | 済み |
| 29-038 | 流域 | H28.12.22 | 28-設-047 | 浅川水再生センター工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-039 | 中部 | H28.5.9 | 28-設-006 | 芝浦水再生センター工業計器設備改良工事 | 済み |
| 29-040 | 経理部 | H27.7.30 (契約日) | 27-土-064 | 豊島区目白二丁目、南池袋一丁目付近再構築その1工事(第3回設計変更分) | 済み |
| 29-041 | 経理部 | H29.4.12 | 28-土早-016 | 港区麻布台二、三丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 29-042 | 経理部 | H29.2.16 | 28-土早-007 | 江東ポンプ所江東系ポンプ棟保守管理 | 済み |
| 29-043 | 経理部 | H29.2.16 | 28-設-187 | 浅川水再生センター汚泥濃縮設備再構築工事 | 済み |
| 29-044 | 経理部 | H29.3.2 | 28-設早-006 | 南部スラッジプラント脱水ケーキ圧送設備補修工事 | 済み |
| 29-045 | 経理部 | H29.3.2 | 28-土早-001 | 中央区銀座六、七丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 29-046 | 経理部 | H29.4.12 | 28-土早-008 | 文京区水道二丁目、小日向二丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 29-047 | 経理部 | H29.4.13 | 28-土早-012 | 墨田区本所一丁目、東駒形一丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 29-048 | 経理部 | H29.4.13 | 28-土早-015 | 千代田区二番町、麴町四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-049 | 経理部 | H29.4.18 | 28-土早-013 | 板橋区板橋一、二丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 29-050 | 経理部 | H29.4.18 | 28-土早-011 | 渋谷区神宮前一、四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-051 | 経理部 | H29.4.19 | 28-土早-010 | 渋谷区広尾四丁目、港区西麻布四丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 29-052 | 経理部 | H29.4.20 | 28-土早-014 | 中央区月島一、三丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 29-053 | 経理部 | H29.4.20 | 28-土早-009 | 板橋区仲宿、本町付近再構築工事 | 済み |
| 29-054 | 西一 | H29.5.8 | 28-土早-006 | 杉並区和田三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-055 | 南部 | H29.5.11 | 28-土早-010 | 大田区東蒲田二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-056 | 西二 | H29.5.15 | 28-土早-009 | 練馬区中村一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-057 | 東一 | H29.5.10 | 28-土早-050 | 墨田区石原四丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-058 | 東一 | H29.5.10 | 28-土早-051 | 墨田区押上一丁目付近管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|---------------------------|------|
| 29-059 | 東一 | H29.5.10 | 28-土早-052 | 墨田区東駒形三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-060 | 西一 | H28.10.12 | 28-設-008 | 城南河川清流復活事業施設滅菌設備補修工事 | 済み |
| 29-061 | 経理部 | H29.3.9 | 28-設-188 | 新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その6工事 | 済み |
| 29-062 | 西一 | H29.5.8 | 28-土早-007 | 杉並区永福二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-063 | 西一 | H29.5.8 | 28-土早-008 | 中野区南台二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-064 | 西一 | H29.5.8 | 28-土早-009 | 新宿区下落合四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-065 | 中部 | H29.5.10 | 28-土早-002 | 中央区八重洲一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-066 | 中部 | H29.5.10 | 28-土早-003 | 港区六本木三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-067 | 中部 | H29.5.10 | 28-土早-004 | 渋谷区笹塚二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-068 | 東一 | H29.5.10 | 28-土早-054 | 江東区大島七丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-069 | 西一 | H29.5.8 | 28-土早-010 | 杉並区久我山三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-070 | 南部 | H29.5.11 | 28-土早-011 | 品川区小山二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-071 | 西二 | H29.5.15 | 28-土早-007 | 北区赤羽西三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-072 | 西二 | H29.5.15 | 28-土早-008 | 板橋区幸町付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-073 | 東二 | H29.5.17 | 28-土早-003 | 足立区中央本町一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-074 | 東二 | H29.5.17 | 28-土早-004 | 江戸川区大杉四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-075 | 南部 | H29.5.25 | 29-土-002 | 品川区南品川二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-076 | 中部 | H29.5.24 | 29-土-002 | 渋谷区東二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-077 | 経理部 | H29.5.18 | 28-土早-017 | 豊島区高田一丁目、文京区目白台一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-078 | 経理部 | H29.5.23 | 28-土早-035 | 北区豊島一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-079 | 中部 | H29.5.10 | 28-設早-002 | 芝浦水再生センターほか1か所工業計器設備改良工事 | 済み |
| 29-080 | 中部 | H29.5.10 | 28-設早-003 | 芝浦ポンプ所電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-081 | 経理部 | H29.5.17 | 28-土早-025 | 千代田区三崎町二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-082 | 経理部 | H29.5.17 | 28-土早-024 | 渋谷区千駄ヶ谷二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-083 | 経理部 | H29.5.17 | 28-土早-022 | 江戸川区西葛西三、四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-084 | 西二 | H29.5.15 | 28-土早-010 | 練馬区練馬三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-085 | 東一 | H29.5.17 | 28-浚早-053 | 江東区越中島二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-086 | 東一 | H29.5.17 | 28-浚早-054 | 江東区木場六丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-087 | 西二 | H29.5.15 | 28-浚早-002 | 板橋出張所管内伏越人孔清掃工 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| 29-088 | 東一 | H29.5.24 | 29-浚-001 | 江東区有明三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-089 | 経理部 | H29.5.30 | 29-設-015 | 浅川水再生センター汚泥脱水設備再構築工事 | 済み |
| 29-090 | 経理部 | H29.3.2 | 28-設-192 | 浅川水再生センター汚泥処理電気設備再構築工事 | 済み |
| 29-091 | 経理部 | H29.5.18 | 28-土早-018 | 北区王子二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-092 | 南部 | H29.5.25 | 29-土-004 | 目黒区大橋一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-093 | 南部 | H29.5.25 | 29-土-006 | 世田谷区赤堤三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-094 | 中部 | H29.5.24 | 29-土-001 | 中央区東日本橋一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-095 | 西一 | H28.5.9 | 28-設-003 | 落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-096 | 東二 | H28.5.11 | 28-設-005 | 葛西水再生センターほか3か所脱臭設備補修工事 | 28-153 |
| 29-097 | 経理部 | H28.5.19 | 28-設-009 | 芝浦水再生センター本系浅槽反応槽南側脱臭設備改良工事 | 28-525 |
| 29-098 | 経理部 | H28.6.2 | 28-設-033 | 砂町水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-099 | 北部 | H28.6.15 | 28-設-003 | 三河島水再生センター藍染ポンプ所汚水沈砂池脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-100 | 経理部 | H28.6.21 | 28-設-055 | 王子ポンプ所脱臭設備再構築工事 | 28-174 |
| 29-101 | 経理部 | H28.6.28 | 28-設-062 | 北多摩一号水再生センター水処理脱臭設備再構築工事 | 28-524 |
| 29-102 | 流域 | H28.8.4 | 28-設-009 | 清瀬水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-103 | 流域 | H28.8.5 | 28-設-008 | 浅川水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-104 | 森セ | H28.8.24 | 28-設-008 | 南部スラッジプラント脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-105 | 中部 | H28.9.7 | 28-設-017 | 桜橋第二ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-106 | 西二 | H28.9.12 | 28-設-010 | 浮間水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-107 | 北部 | H28.9.14 | 28-設-013 | 尾久ポンプ所消臭剤設備改良工事 | 済み |
| 29-108 | 流域 | H28.9.23 | 28-設-016 | 八王子水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-109 | 西二 | H28.9.26 | 28-設-016 | みやぎ水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 非対応 (入札不 調) |
| 29-110 | 東一 | H28.9.28 | 28-設-019 | 有明水再生センターほか3か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-111 | 経理部 | H28.10.4 | 28-設-109 | 芝浦水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-112 | 流域 | H28.10.6 | 28-設-022 | 北多摩一号水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-113 | 中部 | H28.10.12 | 28-設-023 | 汐留第二ポンプ所消毒設備補修工事 | 済み |
| 29-114 | 東二 | H28.10.12 | 28-設-031 | 中川水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-115 | 経理部 | H28.10.12 | 28-設-123 | 三河島水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-116 | 経理部 | H28.10.18 | 28-設-129 | 森ヶ崎水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|------------------------------|------|
| 29-117 | 北部 | H28.11.2 | 28-設-022 | 後楽ポンプ所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-118 | 東一 | H28.11.9 | 28-設-032 | 砂町水再生センター急速ろ過設備補修工事 | 済み |
| 29-119 | 東二 | H28.11.9 | 28-設-044 | 梅田ポンプ所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-120 | 西二 | H28.11.28 | 28-設-028 | みやぎ水再生センターほか1か所脱臭設備補修その1工事 | 済み |
| 29-121 | 経理部 | H29.6.1 | 29-設-039 | 東糞谷ポンプ所ポンプ設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-122 | 経理部 | H29.5.18 | 28-設早-014 | 青海ふ頭ポンプ所ポンプ設備再構築工事 | 済み |
| 29-123 | 経理部 | H29.5.25 | 28-設早-020 | 落合水再生センター再生水設備改良工事 | 済み |
| 29-124 | 中部 | H28.12.8 | 28-設-030 | 芝浦水再生センター臭素設備補修工事 | 済み |
| 29-125 | 東二 | H28.7.20 | 28-設-012 | 葛西水再生センター臭素消毒設備補修工事 | 済み |
| 29-126 | 森セ | H28.8.24 | 28-設-010 | 平和島ポンプ所沈砂池機械設備改良工事 | 済み |
| 29-127 | 東一 | H28.8.24 | 28-設-009 | 有明水再生センター高度処理設備補修工事 | 済み |
| 29-128 | 経理部 | H29.5.23 | 28-土早-029 | 北沢幹線再構築工事 | 済み |
| 29-129 | 経理部 | H29.5.24 | 28-土早-032 | 新宿区西早稲田一丁目、戸山三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-130 | 経理部 | H29.5.24 | 28-土早-030 | 十二社幹線再構築その3工事 | 済み |
| 29-131 | 経理部 | H29.5.24 | 28-土早-028 | 江東区木場三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-132 | 東一 | H29.5.24 | 29-土-001 | 墨田区向島一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-133 | 経理部 | H29.6.6 | 29-土-021 | 港区白金四丁目、白金台四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-134 | 経理部 | H28.12.8 | 28-設-148 | 多摩川上流水再生センター汚泥焼却設備再構築工事 | 済み |
| 29-135 | 経理部 | H29.6.6 | 29-設-024 | 中川水再生センター消毒設備改良工事 | 済み |
| 29-136 | 東二 | H29.5.17 | 28-土早-005 | 葛西水再生センター北系水処理施設ほか1か所開口蓋補修工事 | 済み |
| 29-137 | 東二 | H28.9.21 | 28-設-035 | 篠崎ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 29-138 | 流域 | H28.11.17 | 28-設-042 | 浅川水再生センター反応槽攪拌機3-1-4号補修工事 | 済み |
| 29-139 | 西二 | H28.11.14 | 28-設-025 | 新河岸水再生センター第二主ポンプ室しさ脱水機補修工事 | 済み |
| 29-140 | 東二 | H28.10.12 | 28-設-032 | 小菅水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-141 | 経理部 | H29.6.1 | 29-土-016 | 第二田柄川幹線その3工事 | 済み |
| 29-142 | 経理部 | H29.5.31 | 29-土-003 | 墨田区墨田四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-143 | 経理部 | H29.6.1 | 29-土-006 | 新宿区東五軒町、西五軒町付近再構築工事 | 済み |
| 29-144 | 経理部 | H29.6.7 | 29-土-017 | 文京区大塚三、四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-145 | 経理部 | H29.5.30 | 29-土-012 | 芝浦水再生センター本系第一沈殿池整備工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| 29-146 | 西一 | H29.5.29 | 29-土-002 | 補助第74号線道路整備事業に伴う新宿区高田馬場四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-147 | 経理部 | H29.5.25 | 28-土早-034 | 目黒区洗足二丁目、世田谷区弦巻二丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-148 | 経理部 | H29.5.25 | 28-土早-031 | 豊島区池袋一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-149 | 経理部 | H29.5.25 | 28-土早-027 | 中央区日本橋浜町二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-150 | 経理部 | H29.5.30 | 29-土-004 | 文京区本郷六丁目、西片二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-151 | 経理部 | H29.5.31 | 29-土-005 | 新宿区西新宿一、六丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-152 | 経理部 | H29.5.31 | 29-土-002 | 渋谷区代々木二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-153 | 経理部 | H29.5.31 | 29-土-001 | 千代田区飯田橋二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-154 | 経理部 | H29.2.23 | 28-設-190 | 浮間水再生センター反応槽5号散気設備改良工事 | 済み |
| 29-155 | 経理部 | H28.12.22 | 28-設-168 | 隅田ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事 | 済み |
| 29-156 | 経理部 | H29.6.8 | 29-設-001 | 森ヶ崎水再生センター(東)反応槽機械設備再構築工事 | 済み |
| 29-157 | 南部 | H29.5.25 | 29-土-003 | 世田谷区上用賀二丁目付近外管渠補修工事 | 非対応 (入札不 調) |
| 29-158 | 北部 | H29.6.2 | 29-土-003 | 台東区浅草橋一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-159 | 東二 | H29.5.31 | 29-浚-001 | 葛飾区亀有五丁目付近管路内清掃工 | 済み |
| 29-160 | 東二 | H29.5.31 | 29-浚-002 | 江戸川区江戸川六丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-161 | 東二 | H29.5.31 | 29-浚-003 | 江戸川区本一色一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-162 | 中部 | H29.6.7 | 29-土-003 | 渋谷区代官山町付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-163 | 南部 | H29.6.8 | 29-土-008 | 世田谷区大原二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-164 | 経理部 | H29.6.1 | 29-土-008 | 墨田区立花四、五丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 29-165 | 経理部 | H29.6.1 | 29-土-007 | 練馬区上石神井四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-166 | 北部 | H29.6.2 | 29-土-002 | 豊島区高松一丁目付近外管渠改良・補修工事 | 済み |
| 29-167 | 経理部 | H29.6.6 | 29-土-020 | 北区十条台二丁目、十条仲原二丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 29-168 | 経理部 | H28.7.14 | 28-設-060 | 葛西水再生センター発電設備工事 | 済み |
| 29-169 | 東二 | H29.6.19 | 29-土-003 | 葛飾区高砂一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-170 | 経理部 | H29.6.6 | 29-土-015 | 江戸川区平井五、六丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-171 | 経理部 | H29.6.8 | 29-設-019 | 青海ふ頭ポンプ所電気設備再構築工事 | 済み |
| 29-172 | 経理部 | H29.6.6 | 29-設-027 | 浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室電気設備改良工事 | 済み |
| 29-173 | 経理部 | H29.6.1 | 29-設-002 | 新田ポンプ所発電設備再構築工事 | 済み |
| 29-174 | 流域 | H29.5.25 | 29-設-001 | 野川処理区監視制御設備改良工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|
| 29-175 | 経理部 | H29.5.25 | 28-設早-017 | 王子ポンプ所発電設備工事 | 済み |
| 29-176 | 東一 | H29.5.24 | 29-設-003 | 両国ポンプ所ほか4か所消防用設備改良工事 | 済み |
| 29-177 | 北部 | H29.5.19 | 28-設早-001 | 蔵前水再生センター電源設備改良工事 | 済み |
| 29-178 | 東二 | H29.5.17 | 28-設早-002 | 新小岩ポンプ所太陽光発電設備設置工事 | 済み |
| 29-179 | 東一 | H29.5.10 | 28-設早-052 | 両国ポンプ所ほか1か所電源設備補修工事 | 済み |
| 29-180 | 東二 | H28.11.22 | 28-浚-015 | 足立区西綾瀬二丁目付近外伏越人孔清掃工 | 済み |
| 29-181 | 東二 | H28.10.26 | 28-浚-012 | 江戸川区春江町五丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-182 | 東二 | H28.10.26 | 28-浚-013 | 江戸川区西葛西三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-183 | 東二 | H28.10.19 | 28-浚-011 | 江戸川区船堀一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-184 | 経理部 | H29.6.7 | 29-土-024 | 墨田区向島五丁目、東向島一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-185 | 経理部 | H29.6.7 | 29-土-022 | 新小岩ポンプ所耐震補強その2工事 | 済み |
| 29-186 | 経理部 | H29.6.7 | 29-土-018 | 品川区東五反田二丁目、西五反田一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-187 | 経理部 | H29.6.8 | 29-土-023 | 新河岸水再生センター第一主ポンプ室耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 29-188 | 経理部 | H29.6.8 | 29-土-019 | 広尾幹線再構築その2工事 | 済み |
| 29-189 | 西二 | H29.6.22 | 29-土-006 | 板橋区富士見町付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-190 | 経理部 | H29.6.22 | 29-土-034 | 江戸川区西一之江三、四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-191 | 西一 | H29.6.12 | 29-土-003 | 中野区上鷺宮四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-192 | 西二 | H29.6.12 | 29-土-001 | 練馬区平和台一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-193 | 東一 | H29.6.7 | 29-土-003 | 墨田区横網一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-194 | 南部 | H29.6.8 | 29-土-007 | 目黒区八雲五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-195 | 西二 | H29.6.12 | 29-土-002 | 練馬区早宮二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-196 | 経理部 | H29.6.28 | 29-土-039 | 東尾久浄化センター～三河島水再生センター間送水管敷設その2工事 | 済み |
| 29-197 | 経理部 | H29.6.22 | 29-設-018 | 篠崎ポンプ所ポンプ設備再構築工事 | 済み |
| 29-198 | 経理部 | H29.6.15 | 29-土-029 | 三之橋幹線再構築その4工事 | 済み |
| 29-199 | 北部 | H29.6.16 | 29-土-004 | 文京区根津二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-200 | 東二 | H29.6.19 | 29-土-002 | 葛飾区青戸七丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-201 | 東二 | H29.6.19 | 29-土-004 | 江戸川区船堀一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-202 | 北部 | H29.7.4 | 29-雑-055 | 環状5の1号線道路整備に伴う豊島区南池袋三、四丁目付近既設管吊防護作業 | 非対応 |
| 29-203 | 東一 | H29.6.21 | 29-土-004 | 江東区亀戸九丁目付近管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|--------------------------------|------|
| 29-204 | 経理部 | H29.6.21 | 29-土-035 | 台東区池之端四丁目、文京区根津二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-205 | 経理部 | H29.6.21 | 29-土-033 | 江東区亀戸一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-206 | 森セ | H29.6.22 | 29-土-002 | 森ヶ崎水再生センター(東)着水井整備工事 | 済み |
| 29-207 | 南部 | H29.7.6 | 29-土-010 | 世田谷区経堂一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-208 | 経理部 | H29.7.6 | 29-土-043 | 九品仏幹線再構築その3工事 | 済み |
| 29-209 | 南部 | H29.6.22 | 29-雑-027 | 世田谷区宮坂三丁目付近外ミラー方式管路内調査工 | 非対応 |
| 29-210 | 中部 | H29.6.21 | 29-雑-004 | 港区六本木七丁目付近ミラー方式管路内調査工 | 非対応 |
| 29-211 | 東二 | H29.6.14 | 29-雑-005 | 葛飾区亀有五丁目付近外ミラー方式管路内調査工 | 非対応 |
| 29-212 | 北部 | H29.6.2 | 29-雑-003 | 台東区上野一丁目付近外ミラー方式管路内調査工 | 非対応 |
| 29-213 | 経理部 | H29.6.29 | 29-土-042 | 渋谷区代々木一丁目、千駄ヶ谷五丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-214 | 経理部 | H29.6.28 | 29-土-038 | 練馬区北町二丁目、桜台五丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-215 | 経理部 | H29.6.28 | 29-土-036 | 台東区千束二丁目、浅草四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-216 | 南部 | H28.10.27 | 28-浚-004 | 南部下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工その3 | 済み |
| 29-217 | 西二 | H28.11.30 | 28-浚-006 | 西部第二下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工その2 | 済み |
| 29-218 | 中部 | H28.12.8 | 28-浚-010 | 中部下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工その2 | 済み |
| 29-219 | 北部 | H28.12.14 | 28-浚-005 | 北部下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工その2 | 済み |
| 29-220 | 東一 | H28.12.21 | 28-浚-007 | 墨田区内伏越人孔内清掃工 | 済み |
| 29-221 | 西一 | H28.12.27 | 28-浚-005 | 西部第一下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工その2 | 済み |
| 29-222 | 東一 | H29.5.10 | 28-浚早-052 | 江東区内伏越人孔内清掃工 | 済み |
| 29-223 | 東一 | H29.6.21 | 29-浚-002 | 江東区大島五丁目付近伏越人孔内清掃工 | 済み |
| 29-224 | 南部 | H29.6.22 | 29-浚-001 | 南部下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工 | 済み |
| 29-225 | 西一 | H29.7.10 | 29-浚-002 | 西部第一下水道事務所管内伏越人孔特殊清掃工 | 済み |
| 29-226 | 経理部 | H29.6.29 | 29-土-027 | 台東区上野四、七丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-227 | 北部 | H29.2.10 | 28-土-043 | 台東区千束一丁目付近外管渠補修工事(29年6月26日変更分) | 済み |
| 29-228 | 経理部 | H29.6.29 | 29-土-037 | 葛飾区西亀有一丁目、亀有三丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-229 | 経理部 | H29.4.13 | 28-建早-001 | 八王子水再生センター西系水処理施設建設その4工事 | 済み |
| 29-230 | 経理部 | H29.7.13 | 29-土-048 | 中央区明石町付近再構築その2工事 | 済み |
| 29-231 | 中部 | H29.5.24 | 29-浚-001 | 中央区日本橋小網町付近特殊人孔清掃工 | 済み |
| 29-232 | 南部 | H29.6.22 | 29-土-009 | 目黒区目黒本町一丁目付近管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|---------------------------------|------|
| 29-233 | 西二 | H29.7.6 | 29-土-008 | 板橋区三園一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-234 | 南部 | H29.7.6 | 29-土-011 | 大田区北千束一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-235 | 中部 | H29.6.21 | 29-浚-002 | 中央区勝どき四丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-236 | 西一 | H29.6.26 | 29-浚-001 | 杉並区阿佐谷南一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-237 | 東二 | H29.6.28 | 29-浚-006 | 足立区千住五丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-238 | 東二 | H29.6.28 | 29-浚-007 | 江戸川区松島一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-239 | 西二 | H29.6.12 | 29-浚-001 | 板橋区高島平九丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-240 | 東二 | H29.6.14 | 29-浚-005 | 葛飾区東金町一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-241 | 東二 | H29.6.14 | 29-浚-004 | 江戸川区東葛西四丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-242 | 北部 | H29.6.2 | 29-浚-001 | 豊島区池袋三丁目付近外伏越管渠内清掃工 | 済み |
| 29-243 | 東一 | H28.12.21 | 28-浚-007 | 墨田区内伏越人孔内清掃工(変更分) | 済み |
| 29-244 | 西二 | H29.7.20 | 29-土-011 | 練馬区早宮四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-245 | 第二基幹 | H29.5.8 | 28-設早-002 | 第二妙正寺川幹線排水ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 29-246 | 流域 | H29.5.11 | 28-設早-002 | あきる野幹線SNo.34人孔ほか2か所マンホールポンプ改良工事 | 済み |
| 29-247 | 東一 | H29.5.24 | 29-設-001 | 永代幹線木場排水施設排水ポンプ2号設備改良工事 | 済み |
| 29-248 | 経理部 | H29.6.8 | 29-設-041 | 森ヶ崎水再生センター(東)汚泥ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 29-249 | 流域 | H29.6.22 | 29-設-003 | 八王子水再生センター汚水ポンプ5号改良工事 | 済み |
| 29-250 | 経理部 | H29.7.19 | 29-設-054 | 鮫洲ポンプ所ポンプ設備再構築その3工事 | 済み |
| 29-251 | 中部 | H29.7.19 | 29-設-002 | 芝浦ポンプ所ポンプ設備補修工事 | 済み |
| 29-252 | 経理部 | H29.7.20 | 29-土-054 | 港区東麻布三丁目、麻布永坂町付近再構築工事 | 済み |
| 29-253 | 経理部 | H29.7.12 | 29-土-045 | 森ヶ崎水再生センター(東)濃縮槽混合槽改良工事 | 済み |
| 29-254 | 北部 | H29.7.14 | 29-土-005 | 台東区松が谷三丁目付近外管渠改良・補修工事 | 済み |
| 29-255 | 西一 | H29.7.10 | 29-土-007 | 杉並区下高井戸三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-256 | 東二 | H29.7.18 | 29-土-005 | 葛飾区立石一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-257 | 西二 | H29.7.20 | 29-土-012 | 北区豊島三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-258 | 南部 | H29.7.20 | 29-土-014 | 世田谷区上用賀四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-259 | 東二 | H29.7.12 | 29-浚-008 | 足立区梅島三丁目付近管路内清掃工 | 済み |
| 29-260 | 東二 | H29.7.12 | 29-浚-009 | 足立区東伊興三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-261 | 東二 | H29.7.12 | 29-浚-010 | 足立区綾瀬二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|-----------|---------------------------------------|------|
| 29-262 | 東二 | H29.7.12 | 29-浚-011 | 足立区新田二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-263 | 経理部 | H29.7.13 | 29-土-040 | 六郷ポンプ所ほか1か所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 29-264 | 経理部 | H29.7.26 | 29-土-057 | 葛西水再生センター特高受変電棟建設に伴う整備その2工事 | 済み |
| 29-265 | 経理部 | H29.7.13 | 29-土-047 | 戸塚西幹線再構築その4工事 | 済み |
| 29-266 | 経理部 | H29.7.10 | 29-土-014 | 江東幹線その3工事 | 済み |
| 29-267 | 経理部 | H29.6.8 | 29-設-030 | 南部スラッジプラント前処理機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-268 | 経理部 | H29.6.8 | 29-設-022 | 新河岸水再生センター消毒設備改良工事 | 済み |
| 29-269 | 経理部 | H29.6.22 | 29-設-017 | 新河岸水再生センター汚泥焼却炉脱水設備その2工事 | 済み |
| 29-270 | 経理部 | H29.6.22 | 29-設-016 | 葛西水再生センター高速ろ過設備工事 | 済み |
| 29-271 | 経理部 | H29.2.21 | 28-設早-011 | 中防内側ポンプ所ポンプ設備その2工事 | 済み |
| 29-272 | 経理部 | H29.5.18 | 28-設早-015 | 三河島水再生センター藍染系第二沈殿池1号機械設備改良工事 | 済み |
| 29-273 | 経理部 | H29.7.6 | 29-土-044 | 墨田区立花四、五丁目付近再構築その2工事に伴う光ファイバーケーブル移設工事 | 済み |
| 29-274 | 経理部 | H29.7.19 | 29-土-053 | 台東区橋場一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-275 | 経理部 | H29.7.20 | 29-土-056 | 渋谷川幹線再構築その3工事 | 済み |
| 29-276 | 経理部 | H29.8.2 | 29-土-069 | 荒川区町屋六丁目、西日暮里一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-277 | 中部 | H29.7.19 | 29-浚-004 | 渋谷区宇田川町付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-278 | 中部 | H29.7.19 | 29-浚-003 | 港区六本木三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-279 | 北部 | H29.7.14 | 29-土-006 | 荒川区南千住五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-280 | 東二 | H29.7.12 | 29-土-006 | 江戸川区松本一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-281 | 東二 | H29.7.12 | 29-土-007 | 江戸川区一之江二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-282 | 経理部 | H29.7.13 | 29-土-046 | 矢口幹線再構築その2工事 | 済み |
| 29-283 | 東一 | H29.7.19 | 29-土-005 | 江東区東砂七丁目、亀戸二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-284 | 経理部 | H29.7.19 | 29-土-055 | 渋谷区広尾三丁目、東四丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 29-285 | 経理部 | H29.7.25 | 29-土-060 | 善福寺川整備事業に伴う杉並区大宮一丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-286 | 経理部 | H29.7.19 | 29-土-051 | 板橋区蓮根三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-287 | 経理部 | H29.7.20 | 29-土-050 | 江戸川区平井六、七丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-288 | 北部 | H29.7.28 | 29-土-008 | 台東区東浅草一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-289 | 北部 | H29.7.28 | 29-土-007 | 豊島区千早四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-290 | 東二 | H29.7.31 | 29-土-012 | 江戸川区春江町五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|------------|-----------------------------------|------|
| 29-291 | 東二 | H29.7.31 | 29-土-011 | 足立区青井四丁目付近外管渠改良・補修工事 | 済み |
| 29-292 | 東二 | H29.7.31 | 29-土-010 | 葛飾区金町四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-293 | 東二 | H29.7.31 | 29-土-009 | 葛飾区小菅一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-294 | 南部 | H29.8.3 | 29-土-017 | 世田谷区代田五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-295 | 西一 | H29.8.7 | 29-土-010 | 杉並区和泉一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-296 | 経理部 | H29.8.3 | 29-土-067 | 呑川増強幹線立坑設置に伴う整備工事 | 済み |
| 29-297 | 東二 | H29.7.26 | 29-土-008 | 足立区西伊興一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-298 | 中部 | H29.8.2 | 29-土-009 | 芝浦水再生センター水処理施設改良工事 | 済み |
| 29-299 | 西一 | H29.8.7 | 29-土-009 | 中野区上高田一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-300 | 西二 | H29.8.3 | 29-浚-002 | 練馬区中村三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-301 | 北部 | H29.7.28 | 29-浚-002 | 豊島区池袋四丁目付近特殊人孔清掃工 | 済み |
| 29-302 | 東二 | H29.7.26 | 29-浚-012 | 江戸川区一之江六丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-303 | 南部 | H29.8.3 | 29-土-018 | 大田区多摩川二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-304 | 南部 | H29.8.3 | 29-土-019 | 世田谷区桜新町一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-305 | 南部 | H29.8.3 | 29-土-020 | 大田区大森本町一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-306 | 経理部 | H29.7.20 | 29-土-052 | 北区神谷三丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 29-307 | 経理部 | H28.3.4 | 27-土-186の5 | 八潮ポンプ所耐震補強工事(H29.3.3契約変更分) | 済み |
| 29-308 | 経理部 | H26.8.22 | 26-土-064の6 | 第二田柄川幹線工事(H29.8.4契約変更分) | 済み |
| 29-309 | 流域 | H29.7.6 | 29-土-001 | 羽村幹線SN0.3-1人孔ほか2か所人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-310 | 西一 | H29.8.21 | 29-土-013 | 中杉通り道路整備事業に伴う杉並区阿佐谷北一、四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-311 | 西二 | H29.8.24 | 29-土-014 | 練馬区桜台五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-312 | 西二 | H29.8.24 | 29-土-015 | 板橋区舟渡二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-313 | 経理部 | H29.8.24 | 29-土-074 | 豊島区目白一丁目、新宿区下落合二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-314 | 経理部 | H29.8.2 | 29-土-064 | 港区虎ノ門三丁目、芝公園三丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 29-315 | 西一 | H29.8.21 | 29-土-011 | 新宿区中落合三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-316 | 流域 | H28.10.6 | 28-土-008 | 黒目幹線SN0.14人孔ほか43か所人孔上部改良工事 | 済み |
| 29-317 | 経理部 | H29.8.3 | 29-土-041 | 江東区平野四丁目、三好三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-318 | 経理部 | H29.7.27 | 29-設-051 | 加平ポンプ所発電設備再構築工事 | 済み |
| 29-319 | 経理部 | H29.2.9 | 28-設-184 | 三河島水再生センター藍染東系第二沈殿池1・2号機械設備改良工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|-----------|----------------------------------|------|
| 29-320 | 経理部 | H29.2.14 | 28-設-186 | 南多摩水再生センター分水槽機械設備改良工事 | 済み |
| 29-321 | 経理部 | H29.2.21 | 28-設-189 | 葛西水再生センター汚泥濃縮槽3号機械設備補修工事 | 済み |
| 29-322 | 経理部 | H29.5.23 | 28-設早-021 | 汐留第二ポンプ所沈砂池機械設備改良工事 | 済み |
| 29-323 | 経理部 | H29.5.24 | 28-設早-018 | 森ヶ崎水再生センター(東)第一沈殿池機械設備改良工事 | 済み |
| 29-324 | 経理部 | H29.6.1 | 29-設-014 | 箱崎ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 29-325 | 経理部 | H29.6.6 | 29-設-029 | 浮間水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 29-326 | 経理部 | H29.6.6 | 29-設-040 | 芝浦水再生センター本系第一沈殿池機械設備改良工事 | 済み |
| 29-327 | 経理部 | H29.6.7 | 29-設-023 | 砂町水再生センター東陽系第二沈殿池2号機械設備改良工事 | 済み |
| 29-328 | 経理部 | H29.6.7 | 29-設-036 | 芝浦水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 29-329 | 経理部 | H29.6.8 | 29-設-038 | 中川水再生センター1系第一沈殿池3号機械設備改良工事 | 済み |
| 29-330 | 経理部 | H29.6.15 | 29-設-044 | 砂町水再生センター砂系第二沈殿池機械設備改良工事 | 済み |
| 29-331 | 経理部 | H29.6.22 | 29-設-045 | 砂町水再生センター東陽系第一沈殿池2号機械設備改良工事 | 済み |
| 29-332 | 経理部 | H29.7.12 | 29-設-052 | 南多摩水再生センター汚泥濃縮槽機械設備再構築工事 | 済み |
| 29-333 | 経理部 | H29.7.26 | 29-設-057 | 清瀬水再生センター沈砂池機械設備改良工事 | 済み |
| 29-334 | 森セ | H29.7.3 | 29-設-002 | 森ヶ崎水再生センター送水送泥ポンプ棟送水ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 29-335 | 北部 | H29.5.19 | 28-土早-006 | 環状4号線道路整備に伴う文京区目白台二丁目付近管渠改良その4工事 | 済み |
| 29-336 | 経理部 | H29.7.27 | 29-土-031 | 芝浦水再生センター導水渠立坑設置工事 | 済み |
| 29-337 | 北部 | H29.8.18 | 29-土-009 | 台東区上野三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-338 | 東二 | H29.8.21 | 29-土-015 | 足立区梅田七丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-339 | 東二 | H29.8.21 | 29-土-016 | 葛西水再生センター場内整備工事 | 済み |
| 29-340 | 東一 | H29.8.23 | 29-土-008 | 江東区千石一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-341 | 西一 | H29.8.21 | 29-土-015 | 中野区上高田三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-342 | 南部 | H29.8.24 | 29-土-022 | 目黒区駒場一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-343 | 東二 | H29.8.21 | 29-土-014 | 足立区加平一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-344 | 中部 | H29.8.23 | 29-土-011 | 中央区京橋一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-345 | 東一 | H29.8.23 | 29-土-009 | 墨田区八広三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-346 | 西一 | H29.8.21 | 29-土-014 | 中野区南台三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-347 | 中部 | H29.8.23 | 29-浚-006 | 中央区京橋一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-348 | 東一 | H29.8.23 | 29-土-007 | 墨田区墨田二丁目、八広一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|-----------|--------------------------------------|------|
| 29-349 | 経理部 | H29.9.7 | 29-土-070 | 隅田ポンプ所耐震補強その3工事 | 済み |
| 29-350 | 経理部 | H29.8.3 | 29-設-062 | 蔵前水再生センター雨水ポンプ設備1号改良工事 | 済み |
| 29-351 | 西一 | H29.9.11 | 29-土-017 | 新宿歩行者専用道路整備事業に伴う新宿区西新宿七丁目付近管渠改良その2工事 | 済み |
| 29-352 | 北部 | H29.9.1 | 29-土-010 | 三河島水再生センター場内整備工事 | 済み |
| 29-353 | 北部 | H29.9.1 | 29-土-012 | 三河島水再生センター水処理施設覆蓋改良工事 | 済み |
| 29-354 | 北部 | H29.9.1 | 29-土-015 | 荒川区町屋四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-355 | 経理部 | H29.9.7 | 29-土-082 | 渋谷区初台一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-356 | 経理部 | H29.9.13 | 29-設-078 | 有明水再生センター二次処理水送水ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 29-357 | 経理部 | H28.3.3 | 27-土-195 | 文京区本郷一丁目、後楽一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-358 | 経理部 | H28.2.23 | 27-土-182 | 墨田区押上一、二丁目付近再構築工事(29年7月5日第4回変更分) | 済み |
| 29-359 | 中部 | H29.9.20 | 29-土-021 | 港区港南五丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-360 | 東二 | H29.8.21 | 29-設-004 | 小管水再生センターほか1か所電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-361 | 西二 | H29.8.24 | 29-設-006 | 浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室電源設備改良工事 | 済み |
| 29-362 | 南部 | H29.8.24 | 29-設-002 | 六郷ポンプ所無停電電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-363 | 西二 | H29.9.13 | 29-設-084 | みやぎ水再生センターほか2か所電源設備補修工事 | 済み |
| 29-364 | 東二 | H29.9.20 | 29-設-019 | 東金町ポンプ所電源設備改良工事 | 済み |
| 29-365 | 森セ | H29.9.19 | 29-設-014 | 森ヶ崎水再生センター電源設備補修工事 | 済み |
| 29-366 | 東二 | H29.8.21 | 29-設-003 | 中川水再生センターほか1か所工業計器設備補修工事 | 済み |
| 29-367 | 東一 | H29.8.23 | 29-設-008 | 有明水再生センターほか2か所工業計器設備補修工事 | 済み |
| 29-368 | 南部 | H29.8.24 | 29-設-001 | 成城排水調整所ほか3か所工業計器設備改良工事 | 済み |
| 29-369 | 中部 | H29.9.6 | 29-設-007 | 浜町ポンプ所工業計器設備改良工事 | 済み |
| 29-370 | 東一 | H29.9.6 | 29-設-011 | 千住ポンプ所ほか1か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-371 | 経理部 | H29.9.12 | 29-設-079 | 南部スラッジプラントほか1か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-372 | 北部 | H29.9.19 | 28-設早-002 | 三河島水再生センターほか1か所水質総量規制計器改良工事 | 済み |
| 29-373 | 東一 | H29.8.2 | 29-設-005 | 有明水再生センターほか1か所水質総量計器改良工事 | 済み |
| 29-374 | 流域 | H29.8.24 | 29-土-002 | 多摩川上流水再生センター沈砂池ポンプ棟耐震補強工事 | 済み |
| 29-375 | 西一 | H29.9.11 | 29-土-020 | 新宿区北新宿二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-376 | 中部 | H29.9.6 | 29-土-013 | 千代田区六番町、日比谷公園付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-377 | 中部 | H29.9.6 | 29-土-014 | 中央区日本橋一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|--|------|
| 29-378 | 中部 | H29.9.6 | 29-土-015 | 渋谷区千駄ヶ谷五丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-379 | 北部 | H29.9.1 | 29-土-011 | 三河島水再生センター藍染東系第一沈殿池整備工事 | 済み |
| 29-380 | 西二 | H29.9.7 | 29-土-016 | みやぎ水再生センター汚泥濃縮槽整備工事 | 済み |
| 29-381 | 東一 | H29.9.11 | 29-土-013 | 江東区辰巳二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-382 | 東二 | H29.9.11 | 29-土-018 | 足立区青井六丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-383 | 東二 | H29.9.11 | 29-土-019 | 足立区中川一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-384 | 南部 | H29.9.7 | 29-土-023 | 品川区八潮四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-385 | 経理部 | H29.9.13 | 29-土-086 | 港区芝公園一、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-386 | 東二 | H29.8.21 | 29-土-013 | 補助第136号線街路築造工事に伴う足立区関原一丁目付近枝線工事 | 済み |
| 29-387 | 経理部 | H29.9.28 | 29-土-097 | 墨田区八広三、四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-388 | 経理部 | H29.9.14 | 29-土-085 | 墨田区業平一丁目、横川一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-389 | 西一 | H29.9.11 | 29-設-004 | 城南河川清流復活事業施設滅菌設備補修工事 | 済み |
| 29-390 | 西一 | H29.9.25 | 29-土-021 | 新宿区河田町付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-391 | 北部 | H29.3.15 | 28-土早-005 | 荒川区西尾久三丁目付近既設管撤去工事 | 済み |
| 29-392 | 東二 | H29.9.11 | 29-土-017 | 足立区梅田二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-393 | 西一 | H29.9.11 | 29-土-019 | 杉並区成田東二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-394 | 経理部 | H29.10.5 | 29-土-103 | 荒川区東尾久六、七丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-395 | 西一 | H29.9.25 | 29-土-023 | 新宿区中落合二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-396 | 西一 | H29.9.25 | 29-土-028 | 杉並区阿佐谷北一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-397 | 東二 | H29.9.25 | 29-土-022 | 葛西幹線補修工事 | 済み |
| 29-398 | 南部 | H29.9.21 | 29-土-024 | 大田区東糞谷一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-399 | 南部 | H29.9.21 | 29-土-025 | 世田谷区深沢七丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-400 | 経理部 | H27.10.29 | 27-土-122 | 豊島区池袋本町一、二丁目付近再構築工事（平成29年6月22日第2回変更分） | 済み |
| 29-401 | 経理部 | H28.5.25 | 28-土-012 | 港区六本木二、四丁目付近再構築その3工事（平成29年9月13日第3回変更分） | 済み |
| 29-402 | 経理部 | H29.10.4 | 29-設-095 | 湯島ポンプ所ポンプ設備再構築その2工事 | 済み |
| 29-403 | 東一 | H29.9.6 | 29-土-012 | 江東区辰巳一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-404 | 西一 | H29.9.11 | 29-土-018 | 杉並区上井草二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-405 | 中部 | H29.9.20 | 29-土-022 | 千代田区鍛冶町一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-406 | 東二 | H29.9.20 | 29-土-023 | 江戸川区大杉三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|--|------|
| 29-407 | 西一 | H29.9.25 | 29-土-026 | 杉並区桃井四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-408 | 東一 | H29.9.27 | 29-土-014 | 江東区亀戸二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-409 | 経理部 | H27.7.31 | 27-土-064 | 豊島区目白二丁目、南池袋一丁目付近再構築その1工事(平成29年9月1日第4回変更分) | 済み |
| 29-410 | 経理部 | H29.9.12 | 29-土-094 | 中央区八丁堀三、四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-411 | 南部 | H29.10.5 | 29-土-033 | 大田区北馬込一丁目付近外下水道管渠副管補修工事 | 済み |
| 29-412 | 西一 | H29.9.25 | 29-土-022 | 中野出張所管内人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-413 | 経理部 | H29.9.14 | 29-土-092 | 吾嬬第二ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 29-414 | 経理部 | H29.10.5 | 29-土-105 | 新河岸水再生センター第二主ポンプ室及び水処理施設耐震補強その2工事 | 済み |
| 29-415 | 経理部 | H29.10.5 | 29-土-107 | 王子ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設その2工事 | 済み |
| 29-416 | 西一 | H29.10.10 | 29-土-030 | 杉並区清水三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-417 | 経理部 | H29.10.12 | 29-土-114 | 砂幹線再構築その4工事 | 済み |
| 29-418 | 経理部 | H29.9.14 | 29-設-074 | 篠崎ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事 | 済み |
| 29-419 | 経理部 | H29.10.11 | 29-設-125 | 芝浦水再生センター第二沈殿池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-420 | 経理部 | H29.9.6 | 29-土-078 | 高野台幹線再構築工事 | 済み |
| 29-421 | 経理部 | H29.8.2 | 29-土-065 | 宇田川幹線再構築その3工事 | 済み |
| 29-422 | 経理部 | H29.8.2 | 29-土-068 | 新宿区市谷本村町、本塩町付近再構築工事 | 済み |
| 29-423 | 経理部 | H29.9.7 | 29-土-081 | 港区芝浦二、四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-424 | 流域 | H29.9.26 | 29-設-017 | 浅川水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-425 | 流域 | H29.10.6 | 29-設-028 | 南多摩水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-426 | 森セ | H29.10.10 | 29-設-020 | 南部スラッジプラント電源設備補修工事 | 済み |
| 29-427 | 東一 | H29.10.11 | 29-設-025 | 砂町水再生センターほか6か所工業計器設備補修工事 | 済み |
| 29-428 | 東二 | H29.10.18 | 29-設-028 | 葛西水再生センター工業計器設備補修工事 | 済み |
| 29-429 | 経理部 | H29.10.12 | 29-土-109 | 八王子水再生センター耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 29-430 | 経理部 | H29.9.13 | 29-設-069 | 東糞谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-431 | 経理部 | H29.10.4 | 29-設-104 | 小菅水再生センター西系水処理施設照明設備改良工事 | 済み |
| 29-432 | 南部 | H29.10.5 | 29-土-029 | 世田谷区赤堤五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-433 | 南部 | H29.10.5 | 29-土-031 | 目黒区碑文谷一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-434 | 東二 | H29.10.10 | 29-土-025 | 江戸川区南小岩五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-435 | 経理部 | H29.10.4 | 29-土-102 | 北区赤羽二丁目、赤羽西五丁目付近管路耐震化工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 29-436 | 東二 | H29.10.4 | 29-土-024 | 江戸川区西葛西三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-437 | 西一 | H29.10.10 | 29-土-029 | 杉並区浜田山二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-438 | 中部 | H29.10.5 | 29-土-023 | 渋谷区神山町、松濤一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-439 | 南部 | H29.10.5 | 29-土-032 | 蛇崩川幹線外補修工事 | 済み |
| 29-440 | 経理部 | H29.10.11 | 29-土-113 | 品川区上大崎三丁目、東五反田五丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-441 | 経理部 | H29.10.4 | 29-土-099 | 渋谷区鶯谷町、鉢山町付近再構築工事 | 済み |
| 29-442 | 経理部 | H29.9.12 | 29-土-095 | 北区豊島六、七丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-443 | 東二 | H29.9.20 | 29-設-020 | 葛西水再生センター南系水処理施設照明設備改良工事 | 済み |
| 29-444 | 北部 | H29.10.13 | 29-土-024 | 荒川区荒川六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-445 | 南部 | H29.10.5 | 29-土-027 | 品川区東大井一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-446 | 経理部 | H29.9.7 | 29-土-079 | 貫井幹線再構築工事 | 済み |
| 29-447 | 経理部 | H29.9.7 | 29-土-080 | 要町幹線再構築その3工事 | 済み |
| 29-448 | 東一 | H28.10.12 | 28-設-025 | 砂町水再生センター工業計器設備改良工事 | 済み |
| 29-449 | 経理部 | H28.11.17 | 28-設-159 | 三河島水再生センター電気設備改良工事 | 済み |
| 29-450 | 西二 | H28.11.28 | 28-設-030 | 新河岸水再生センター電源設備改良工事 | 済み |
| 29-451 | 経理部 | H28.12.1 | 28-設-166 | みやぎ水再生センター電気設備改良工事 | 済み |
| 29-452 | 経理部 | H28.12.21 | 28-設-178 | 南多摩水再生センター発電設備その3工事 | 済み |
| 29-453 | 経理部 | H28.12.22 | 28-設-176 | 森ヶ崎水再生センター(東)小水力発電設備整備工事 | 済み |
| 29-454 | 経理部 | H29.2.23 | 28-設早-001 | 葛西水再生センター発電設備その2工事 | 済み |
| 29-455 | 経理部 | H29.3.1 | 28-設早-003 | 三河島水再生センター合流改善電気設備その2工事 | 済み |
| 29-456 | 経理部 | H29.10.11 | 29-土-116 | 足立区千住仲町、千住河原町付近再構築立坑設置工事 | 済み |
| 29-457 | 経理部 | H29.10.26 | 29-土-125 | 渋谷区神宮前二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-458 | 森七 | H29.10.12 | 29-土-003 | 森ヶ崎水再生センター(東)第二沈殿池越流樋改良工事 | 済み |
| 29-459 | 西二 | H29.10.12 | 29-土-021 | 新河岸水再生センター汚泥処理施設整備工事 | 済み |
| 29-460 | 経理部 | H29.9.14 | 29-土-073 | 千住関屋ポンプ所建設その6工事 | 済み |
| 29-461 | 経理部 | H29.10.19 | 29-土-123 | 大田区新蒲田一丁目、西糀谷四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-462 | 経理部 | H29.10.26 | 29-設-136 | 森ヶ崎水再生センター機械棟ポンプ設備再構築その2工事 | 済み |
| 29-463 | 経理部 | H28.6.7 | 28-設-042 | 森ヶ崎水再生センター(西)沈殿池機械設備改良・補修工事 | 非対応 (入札不調) |
| 29-464 | 経理部 | H29.9.28 | 29-設-091 | 八王子水再生センター第二沈殿池機械設備再構築工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|----------------------------|------|
| 29-465 | 経理部 | H29.10.12 | 29-設-113 | 北多摩二号水再生センター第一沈殿池機械設備再構築工事 | 済み |
| 29-466 | 経理部 | H29.10.11 | 29-土-117 | 落合水再生センター汚泥貯留槽ほか1か所整備工事 | 済み |
| 29-467 | 南部 | H29.10.19 | 29-土-036 | 目黒区平町二丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-468 | 西二 | H29.10.19 | 29-土-025 | みやぎ水再生センター西系第一沈殿池補修工事 | 済み |
| 29-469 | 経理部 | H29.9.14 | 29-土-087 | 新宿区西新宿一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-470 | 経理部 | H29.8.21 | 29-土-012 | 新宿区百人町一丁目、新宿三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-471 | 東一 | H29.10.25 | 29-土-019 | 江東区海辺付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-472 | 中部 | H29.10.18 | 29-土-028 | 中央区築地二、三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-473 | 西二 | H29.10.19 | 29-土-024 | 練馬区平和台四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-474 | 経理部 | H29.10.5 | 29-土-104 | 立会川幹線再構築その4工事 | 済み |
| 29-475 | 経理部 | H29.10.11 | 29-土-112 | 田柄川幹線再構築工事 | 済み |
| 29-476 | 経理部 | H29.6.22 | 29-設-046 | 隅田ポンプ所受変電設備再構築工事 | 済み |
| 29-477 | 経理部 | H29.6.28 | 29-設-048 | 南多摩水再生センター水処理電気設備改良工事 | 済み |
| 29-478 | 経理部 | H29.9.28 | 29-設-089 | 砂町水再生センター電気設備改良工事 | 済み |
| 29-479 | 経理部 | H29.10.11 | 29-設-122 | 町屋ポンプ所ほか1か所電気設備改良工事 | 済み |
| 29-480 | 経理部 | H29.10.19 | 29-設-133 | 葛西水再生センター電気設備改良工事 | 済み |
| 29-481 | 経理部 | H29.10.19 | 29-設-093 | 八王子水再生センター発電設備その3工事 | 済み |
| 29-482 | 経理部 | H29.10.11 | 29-土-111 | 渋谷区神南二丁目、富ヶ谷一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-483 | 経理部 | H29.8.3 | 29-土-071 | 渋谷区代々木神園町、代々木三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-484 | 東一 | H28.10.12 | 28-土-023 | 第二小松川幹線特殊人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 29-485 | 西一 | H28.10.12 | 28-土-028 | 中野区東中野四丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 29-486 | 第一基幹 | H28.8.18 | 28-土-002 | 西小松川幹線再構築その2工事 | 済み |
| 29-487 | 西一 | H29.10.30 | 29-土-032 | 中野区中野二丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 29-488 | 中部 | H29.9.20 | 29-土-020 | 千代田区外神田三丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 29-489 | 東一 | H29.9.27 | 29-土-015 | 墨田区東墨田三丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 29-490 | 経理部 | H29.9.13 | 29-土-083 | 谷端川上幹線再構築その2工事 | 済み |
| 29-491 | 経理部 | H29.8.3 | 29-土-072 | 港区高輪一丁目、白金台一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-492 | 西二 | H28.10.11 | 28-土-039 | 道路工事に伴う管渠補修工事(北区王子五丁目先外) | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|--|------|
| 29-493 | 南部 | H29.6.22 | 29-土-013 | 城南野鳥橋落橋平面道路化事業に伴う大田区東海六丁目、城南島六丁目付近光ファイバーケーブル移設工事 | 済み |
| 29-494 | 経理部 | H29.9.14 | 29-設-077 | 北多摩二号水再生センター反応槽機械設備再構築工事 | 済み |
| 29-495 | 経理部 | H29.9.14 | 29-設-075 | 芝浦水再生センター東系高速ろ過電気設備工事 | 済み |
| 29-496 | 経理部 | H29.9.12 | 29-設-081 | 葛西水再生センター汚泥濃縮設備改良工事 | 済み |
| 29-497 | 経理部 | H29.10.11 | 29-設-123 | 東部スラッジプラントケーキ搬送設備補修工事 | 済み |
| 29-498 | 経理部 | H29.10.5 | 29-設-094 | 落合水再生センター合流改善機械設備工事 | 済み |
| 29-499 | 経理部 | H29.10.12 | 29-設-121 | みやぎ水再生センター汚泥ポンプ設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-500 | 北部 | H29.9.29 | 29-設-013 | 三河島水再生センター藍染系汚泥ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 29-501 | 東二 | H29.10.4 | 29-設-021 | 葛西水再生センター汚泥処理機械設備補修工事 | 済み |
| 29-502 | 東二 | H29.11.1 | 29-設-036 | 葛西水再生センターポンプ設備補修工事 | 済み |
| 29-503 | 経理部 | H29.10.24 | 29-土-127 | 後楽ポンプ所耐震補強工事 | 済み |
| 29-504 | 東一 | H29.10.25 | 29-土-018 | 江東区白河一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-505 | 東一 | H29.10.30 | 29-土-023 | 東雲ポンプ所ポンプ井躯体補修工事 | 済み |
| 29-506 | 北部 | H29.10.13 | 29-土-026 | 荒川区西尾久三丁目付近既設管撤去その2工事 | 済み |
| 29-507 | 南部 | H29.11.16 | 29-土-040 | 六郷ポンプ所ほか1か所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 29-508 | 経理部 | H29.10.19 | 29-土-091 | 落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管その2工事 | 済み |
| 29-509 | 経理部 | H29.11.16 | 29-土-136 | 渋谷区千駄ヶ谷一丁目、新宿区大京町付近再構築工事 | 済み |
| 29-510 | 経理部 | H29.11.16 | 29-土-138 | 南多摩水再生センター沈砂池ポンプ棟耐震補強工事 | 済み |
| 29-511 | 経理部 | H29.11.2 | 29-建-010 | みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築その3工事 | 済み |
| 29-512 | 経理部 | H29.10.19 | 29-土-122 | 渋谷区西原二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-513 | 中部 | H29.10.18 | 29-土-026 | 渋谷区幡ヶ谷一丁目付近外人孔補修工事 | 済み |
| 29-514 | 中部 | H29.9.20 | 29-土-019 | 千代田区九段南一丁目付近外人孔補修工事 | 済み |
| 29-515 | 経理部 | H29.11.16 | 29-土-137 | 文京区湯島四丁目、本郷三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-516 | 経理部 | H29.7.26 | 29-建-004 | 堀切ポンプ所発電機棟建設その2工事 | 済み |
| 29-517 | 東一 | H29.9.6 | 29-設-012 | 台場その1ポンプ所ほか2か所電気設備補修工事 | 済み |
| 29-518 | 西一 | H29.11.13 | 29-土-036 | 新宿区中井二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-519 | 東二 | H29.11.15 | 29-土-036 | 江戸川区東葛西二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-520 | 南部 | H29.11.16 | 29-土-041 | 世田谷区上用賀一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|------------------------------|------|
| 29-521 | 経理部 | H29.11.9 | 29-設-144 | 落合水再生センター砂ろ過設備12、19、31号池補修工事 | 済み |
| 29-522 | 北部 | H29.10.13 | 29-土-023 | 文京区千石四丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-523 | 西二 | H29.11.9 | 29-土-026 | 北区赤羽西一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-524 | 東一 | H29.11.13 | 29-土-026 | 江東区東陽七丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 29-525 | 西一 | H29.9.11 | 29-設-002 | 中野水再生センターほか2か所消防設備改良工事 | 済み |
| 29-526 | 西一 | H29.9.11 | 29-設-003 | 中野水再生センター管理棟照明設備改良工事 | 済み |
| 29-527 | 森七 | H29.9.19 | 29-設-015 | 森ヶ崎水再生センターほか1か所消防設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-528 | 経理部 | H29.9.26 | 29-設-090 | 砂町水再生センターほか10か所消防用設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-529 | 西二 | H29.10.12 | 29-設-012 | 浮間水再生センター火災報知受信盤改良工事 | 済み |
| 29-530 | 東二 | H29.10.18 | 29-設-031 | 小菅水再生センター消防設備改良工事 | 済み |
| 29-531 | 流域 | H29.11.2 | 29-設-038 | 浅川水再生センター消防用設備改良工事 | 済み |
| 29-532 | 東一 | H29.11.13 | 29-設-032 | 砂町水再生センター照明設備改良工事 | 済み |
| 29-533 | 西一 | H29.9.25 | 29-土-027 | 杉並出張所管内下水道管渠副管補修工事 | 済み |
| 29-534 | 経理部 | H29.11.28 | 29-土-143 | 港区芝公園三丁目、虎ノ門三丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 29-535 | 経理部 | H29.11.29 | 29-土-145 | 江東区東陽四丁目、南砂二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-536 | 中部 | H29.10.18 | 29-土-030 | 芝浦水再生センター東系第二沈殿池越流樋補修工事 | 済み |
| 29-537 | 中部 | H29.11.1 | 29-土-031 | 港区新橋一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-538 | 北部 | H29.10.13 | 29-土-025 | 豊島区南長崎六丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-539 | 西二 | H29.10.12 | 29-土-019 | 練馬区豊玉南二丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-540 | 西二 | H29.10.19 | 29-土-022 | 板橋区小茂根四丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-541 | 西二 | H29.11.9 | 29-土-031 | 新河岸水再生センター反応槽補修工事 | 済み |
| 29-542 | 東一 | H29.10.16 | 29-土-016 | 江東区亀戸七丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-543 | 東一 | H29.10.30 | 29-土-017 | 江東区豊洲三丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-544 | 東一 | H29.10.25 | 29-土-020 | 墨田区業平一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-545 | 東一 | H29.10.25 | 29-土-021 | 江東区潮見二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-546 | 東一 | H29.10.30 | 29-土-022 | 江東区有明四丁目付近管渠撤去工事 | 済み |
| 29-547 | 東二 | H29.10.18 | 29-建-001 | 葛西水再生センターほか2か所トップライト補修工事 | 済み |
| 29-548 | 東二 | H29.10.18 | 29-土-028 | 葛飾区堀切四丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-549 | 東二 | H29.11.15 | 29-土-034 | 足立区大谷田五丁目付近人孔上部補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|-------------------------------|---------------|
| 29-550 | 東二 | H29.11.15 | 29-土-035 | 江戸川区中葛西三丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-551 | 南部 | H29.10.19 | 29-土-035 | 品川区大井三丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-552 | 南部 | H29.10.19 | 29-土-038 | 品川区西五反田二丁目付近外管渠改良・補修工事 | 済み |
| 29-553 | 北部 | H29.12.1 | 29-土-031 | 文京区白山二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-554 | 経理部 | H29.11.2 | 29-設-129 | 千住西ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事 | 済み |
| 29-555 | 経理部 | H29.11.29 | 29-設-163 | 北多摩二号水再生センター第二沈殿池機械設備再構築工事 | 済み |
| 29-556 | 経理部 | H29.11.30 | 29-設-154 | 木場ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事 | 済み |
| 29-557 | 東二 | H29.10.4 | 29-土-026 | 長島町幹線外補修工事 | 済み |
| 29-558 | 西二 | H29.10.19 | 29-土-023 | 岩淵幹線外1幹線補修工事 | 済み |
| 29-559 | 西一 | H29.11.27 | 29-土-038 | 杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 29-560 | 西二 | H29.11.9 | 29-土-029 | 赤羽西幹線外1幹線補修工事 | 済み |
| 29-561 | 経理部 | H29.11.30 | 29-土-147 | 荒川区西尾久三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-562 | 経理部 | H29.11.30 | 29-土-153 | 中央区日本橋人形町一丁目、日本橋堀留町一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-563 | 経理部 | H29.7.27 | 29-土-061 | 大泉幹線再構築工事 | 済み |
| 29-564 | 経理部 | H29.9.14 | 29-土-063 | 駒形幹線工事 | 済み |
| 29-565 | 西二 | H29.11.16 | 29-土-036 | 新河岸水再生センター水処理施設開口部補修工事 | 非対応 (入札不調) |
| 29-566 | 西二 | H29.11.16 | 29-土-034 | 浮間水再生センター第一沈殿池整備工事 | 済み |
| 29-567 | 南部 | H29.11.16 | 29-土-039 | 目黒区五本木三丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-568 | 経理部 | H29.11.16 | 29-土-134 | 江戸川区東小岩三丁目、清新町一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-569 | 経理部 | H29.11.30 | 29-土-135 | 上沼部雨水幹線工事 | 済み |
| 29-570 | 経理部 | H29.11.9 | 29-土-100 | 千川増強幹線工事 | 済み |
| 29-571 | 経理部 | H29.10.5 | 29-土-108 | 落合水再生センター合流改善施設建設工事 | 済み |
| 29-572 | 中部 | H29.12.6 | 29-土-034 | 港区西麻布三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-573 | 経理部 | H29.12.7 | 29-建-012 | みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その7工事 | 済み |
| 29-574 | 東二 | H29.12.13 | 29-土-038 | 足立区本木東町付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-575 | 経理部 | H29.11.30 | 29-土-141 | 千代田区紀尾井町、麴町六丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 29-576 | 経理部 | H29.11.29 | 29-土-148 | 世田谷区岡本一丁目、瀬田五丁目付近枝線工事 | 済み |
| 29-577 | 経理部 | H29.11.28 | 29-土-150 | 浅川水再生センター耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 29-578 | 経理部 | H29.11.28 | 29-土-146 | 豊島区巣鴨二、三丁目付近再構築工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------|
| 29-579 | 経理部 | H28.9.13 | 28-土-084 | 足立区柳原一丁目、千住東二丁目付近再構築工事(設計変更分) | 非対応 |
| 29-580 | 流域 | H29.12.22 | 29-設-041 | 八王子水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-581 | 東一 | H29.10.25 | 29-設-029 | 東部スラッジプラント工業計器設備補修工事 | 済み |
| 29-582 | 森七 | H29.10.23 | 29-設-022 | 森ヶ崎水再生センターほか4か所工業計器設備補修工事 | 済み |
| 29-583 | 西一 | H29.12.18 | 29-土-040 | 新宿区西落合三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-584 | 東一 | H29.12.18 | 29-土-032 | 江東区大島二丁目付近管渠改良その2工事 | 済み |
| 29-585 | 経理部 | H29.10.12 | 29-土-115 | 蔵前水再生センター耐震補強その2工事 | 済み |
| 29-586 | 北部 | H29.12.15 | 29-土-032 | 文京区千駄木三丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 29-587 | 中部 | H29.12.20 | 29-土-038 | 港区芝公園四丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 非対応 (入札不調) |
| 29-588 | 南部 | H29.12.21 | 29-土-046 | 南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 29-589 | 経理部 | H29.12.21 | 29-土-157 | 江東区新木場二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-590 | 経理部 | H29.12.21 | 29-土-158 | 中野区中野二丁目、大和町二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-591 | 経理部 | H29.11.29 | 29-土-152 | 烏山幹線再構築工事 | 済み |
| 29-592 | 経理部 | H29.11.30 | 29-土-156 | 東大島幹線及び南大島幹線その4工事 | 済み |
| 29-593 | 東一 | H29.11.13 | 29-土-024 | 江東区有明二丁目付近外副管補修工事 | 済み |
| 29-594 | 西二 | H29.3.6 | 28-土早-005 | 練馬区練馬二丁目付近外管渠補修工事(最終変更分) | 済み |
| 29-595 | 西一 | H30.1.9 | 29-土-041 | 中野区弥生町一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-596 | 西一 | H30.1.9 | 29-土-042 | 杉並区西荻南三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-597 | 経理部 | H29.12.14 | 29-設-172 | 三河島水再生センター第二地蔵堀棟汚水沈砂池機械設備改良工事 | 済み |
| 29-598 | 経理部 | H29.11.30 | 29-設-168 | 中川水再生センター機械棟建築電気設備改良工事 | 済み |
| 29-599 | 森七 | H29.11.20 | 29-設-024 | 八潮ポンプ所太陽光発電設備設置工事 | 済み |
| 29-600 | 東二 | H29.10.18 | 29-設-026 | 中川水再生センターほか1か所換気設備補修工事 | 済み |
| 29-601 | 経理部 | H29.10.11 | 29-設-126 | 城南河川清流復活事業施設ほか1か所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-602 | 北部 | H29.9.29 | 29-設-014 | 三河島水再生センター工業計器設備補修工事 | 済み |
| 29-603 | 流域 | H29.9.26 | 29-設-018 | 八王子水再生センターほか1か所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-604 | 東二 | H29.9.6 | 29-設-009 | 新川ポンプ所ほか1か所電気設備補修工事 | 済み |
| 29-605 | 西二 | H29.8.3 | 29-設-002 | 浮間水再生センター電気設備補修工事 | 済み |
| 29-606 | 東二 | H29.10.18 | 29-設-029 | 篠崎ポンプ所照明設備改良工事 | 済み |
| 29-607 | 西二 | H29.10.19 | 29-設-017 | 新河岸水再生センター照明設備改良工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|--------------------------------|---------------|
| 29-608 | 流域 | H29.9.7 | 29-設-008 | 南多摩水再生センター発電用ディーゼル機関設備補修工事 | 済み |
| 29-609 | 東二 | H29.8.21 | 29-設-005 | 細田ポンプ所消火設備改良工事 | 済み |
| 29-610 | 東二 | H29.8.21 | 29-設-006 | 新川ポンプ所消防設備改良工事 | 済み |
| 29-611 | 北部 | H29.8.18 | 29-設-002 | 後楽ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事 | 済み |
| 29-612 | 中部 | H29.7.19 | 29-設-003 | 汐留第二ポンプ所消防設備改良工事 | 済み |
| 29-613 | 経理部 | H29.11.30 | 29-土-154 | 江東幹線その4及び永代幹線その3工事 | 済み |
| 29-614 | 経理部 | H30.1.11 | 29-土-155 | 世田谷区玉川三丁目、瀬田四丁目付近枝線工事 | 済み |
| 29-615 | 東二 | H30.1.10 | 29-土-041 | 江戸川区南葛西五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-616 | 東二 | H29.10.4 | 29-土-027 | 堀切幹線外補修工事 | 済み |
| 29-617 | 東二 | H30.1.10 | 29-土-040 | 葛飾区お花茶屋三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-618 | 経理部 | H30.1.10 | 29-土-160 | 北区王子本町二丁目、滝野川四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-619 | 北部 | H30.1.10 | 29-土-038 | 豊島区西池袋一丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 29-620 | 西二 | H30.1.11 | 29-土-041 | 北区浮間四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-621 | 南部 | H30.1.11 | 29-土-048 | 品川区東中延二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-622 | 中部 | H30.1.17 | 29-土-043 | 渋谷区幡ヶ谷二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-623 | 西二 | H30.1.18 | 29-土-045 | 練馬区光が丘二丁目、高松六丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-624 | 経理部 | H30.1.10 | 29-土-161 | 葛飾区東水元五丁目、足立区中川四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-625 | 経理部 | H30.1.18 | 29-土-170 | 中央区日本橋室町一丁目、日本橋本町一丁目付近再構築その3工事 | 非対応 |
| 29-626 | 北部 | H30.1.10 | 29-土-037 | 豊島区千早二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-627 | 西一 | H30.1.15 | 29-土-047 | 中野区上高田五丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-628 | 経理部 | H30.1.18 | 29-土-168 | 小菅水再生センターほか1か所耐震補強工事 | 済み |
| 29-629 | 西一 | H30.1.9 | 29-土-044 | 杉並区高円寺南二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-630 | 西二 | H30.1.18 | 29-土-044 | 板橋区中台三丁目付近外管渠補修工事 | 非対応 (契約不調) |
| 29-631 | 経理部 | H29.12.21 | 29-設-173 | 後楽ポンプ所電気設備再構築その3工事 | 済み |
| 29-632 | 東一 | H29.11.27 | 29-土-029 | 有明水再生センター水処理施設補修工事 | 済み |
| 29-633 | 中部 | H29.12.20 | 29-土-037 | 千代田区紀尾井町付近外人孔上部補修工事 | 非対応 (入札不調) |
| 29-634 | 西二 | H29.12.14 | 29-土-040 | 西部第二下水道事務所練馬区管内下水道管渠副管補修工事 | 済み |
| 29-635 | 東一 | H29.12.18 | 29-土-031 | 江東区青海三丁目地先外副管補修工事 | 済み |
| 29-636 | 西一 | H30.1.15 | 29-土-051 | 中野区新井二丁目付近管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|-------------------------|------|
| 29-637 | 北部 | H30.1.10 | 29-土-035 | 荒川区西尾久七丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-638 | 西二 | H30.1.18 | 29-土-043 | 練馬区氷川台二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-639 | 中部 | H29.12.20 | 29-土-039 | 港区白金六丁目付近管渠改良・補修工事 | 済み |
| 29-640 | 中部 | H29.12.6 | 29-土-036 | 千代田区丸の内二丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-641 | 西二 | H29.12.14 | 29-土-039 | 板橋区小豆沢一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-642 | 西一 | H30.1.9 | 29-土-046 | 新宿区北新宿四丁目付近管渠補修その1工事 | 済み |
| 29-643 | 東二 | H30.1.10 | 29-設-038 | 梅田ポンプ所電気設備改良工事 | 済み |
| 29-644 | 経理部 | H30.1.23 | 29-土-171 | 板橋区西台三丁目、赤塚一丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-645 | 西二 | H30.1.18 | 29-土-042 | 北区神谷一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-646 | 東二 | H30.1.24 | 29-土-042 | 足立区綾瀬一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-647 | 経理部 | H30.1.25 | 29-土-151 | 蛇崩川増強幹線工事 | 済み |
| 29-648 | 経理部 | H30.1.17 | 29-土-166 | 台東区松が谷三丁目、西浅草三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-649 | 中部 | H29.9.6 | 29-浚-007 | 中央区晴海三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-650 | 中部 | H29.9.6 | 29-浚-008 | 中央区日本橋室町四丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-651 | 東二 | H29.9.6 | 29-浚-015 | 足立区青井五丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-652 | 東二 | H29.9.20 | 29-浚-016 | 葛飾区四つ木四丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-653 | 西二 | H29.9.25 | 29-浚-003 | 北区豊島五丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-654 | 北部 | H29.10.13 | 29-浚-004 | 不忍池幹線管渠内清掃工 | 済み |
| 29-655 | 東二 | H29.10.18 | 29-浚-017 | 足立区古千谷本町一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-656 | 南部 | H29.10.19 | 29-浚-005 | 大田出張所管内管路内清掃工 | 済み |
| 29-657 | 東一 | H29.10.25 | 29-浚-005 | 江東区大島一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-658 | 東二 | H29.11.1 | 29-浚-018 | 足立区扇二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-659 | 東二 | H29.11.1 | 29-浚-019 | 葛飾区西亀有四丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-660 | 東二 | H29.11.1 | 29-浚-020 | 葛飾区白鳥一丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-661 | 東二 | H29.11.1 | 29-浚-021 | 江戸川区東葛西三丁目付近管路内清掃工 | 済み |
| 29-662 | 東一 | H29.9.27 | 29-浚-003 | 墨田区東墨田三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-663 | 東二 | H29.11.15 | 29-浚-022 | 足立区鹿浜二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-664 | 東二 | H29.11.15 | 29-浚-023 | 江戸川区西小岩三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-665 | 東二 | H29.11.15 | 29-浚-024 | 葛飾区青戸六丁目付近外管路内清掃工 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| 29-666 | 東一 | H29.11.27 | 29-浚-007 | 墨田区立花五丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-667 | 中部 | H29.12.6 | 29-浚-010 | 渋谷区渋谷二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-668 | 北部 | H29.12.15 | 29-浚-008 | 文京区千駄木二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-669 | 東二 | H29.11.29 | 29-浚-026 | 江戸川区春江町三丁目付近管路内清掃工 | 済み |
| 29-670 | 中部 | H29.12.20 | 29-浚-012 | 港区南青山三丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-671 | 西二 | H30.1.11 | 29-浚-005 | 北区赤羽二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-672 | 中部 | H30.1.17 | 29-浚-013 | 中央区銀座二丁目付近外管路内清掃工 | 済み |
| 29-673 | 西一 | H30.1.15 | 29-土-048 | 中野区上鷺宮五丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-674 | 経理部 | H29.11.28 | 29-設-165 | 三河島水再生センター藍染ポンプ所ポンプ設備再構築その2工事 | 非対応 (入札不 調) |
| 29-675 | 経理部 | H29.11.29 | 29-設-166 | 八王子水再生センターポンプ設備その5工事 | 済み |
| 29-676 | 西一 | H30.1.9 | 29-土-052 | 補助第74号線道路整備事業に伴う新宿区高田馬場一、四丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-677 | 経理部 | H29.11.30 | 29-建-014 | 森ヶ崎水再生センター(東)汚泥処理工場建物改良工事 | 済み |
| 29-678 | 第一基幹 | H30.1.18 | 29-土-002 | 尾久ポンプ所～湯島ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設その4工事 | 済み |
| 29-679 | 経理部 | H29.5.30 | 29-土-010 | 浮間水再生センター～落合水再生センター間光ファイバーケーブル敷設工事 | 済み |
| 29-680 | 西一 | H30.1.15 | 29-土-050 | 新宿区歌舞伎町二丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-681 | 経理部 | H29.10.5 | 29-設-098 | 北多摩二号水再生センター送風機設備再構築工事 | 済み |
| 29-682 | 北部 | H30.2.2 | 29-土-039 | 豊島区池袋三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-683 | 東一 | H30.2.5 | 29-土-033 | 江東区千石二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-684 | 東一 | H30.2.5 | 29-土-035 | 墨田区文花一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-685 | 経理部 | H30.2.7 | 29-土-176 | 中央区月島四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-686 | 西一 | H30.1.18 | 29-土-043 | 杉並区松庵三丁目付近外管渠補修工事 | 非対応 (入札不 調) |
| 29-687 | 経理部 | H29.10.12 | 29-設-112 | 八王子水再生センター送風機設備再構築工事 | 済み |
| 29-688 | 経理部 | H29.11.2 | 29-設-140 | 森ヶ崎水再生センター(東)送風機設備再構築その2工事 | 済み |
| 29-689 | 南部 | H30.2.8 | 29-土-052 | 世田谷区代田六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-690 | 経理部 | H29.10.12 | 27-土-186 | 八潮ポンプ所耐震補強工事(変更分) | 済み |
| 29-691 | 森セ | H29.11.20 | 29-設-025 | 森ヶ崎水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-692 | 北部 | H29.11.10 | 29-設-018 | 町屋ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-693 | 流域 | H29.11.2 | 29-設-039 | 清瀬水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-694 | 中部 | H29.11.1 | 29-設-020 | 東品川ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|---------------------------|------|
| 29-695 | 東一 | H29.10.25 | 29-設-027 | 木場ポンプ所ほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-696 | 流域 | H29.10.19 | 29-設-033 | 北多摩二号水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-697 | 西二 | H29.10.19 | 29-設-016 | 新河岸水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-698 | 西二 | H29.10.19 | 29-設-015 | みやぎ水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-699 | 西二 | H29.10.12 | 29-設-010 | 浮間水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-700 | 中部 | H29.10.5 | 29-設-018 | 浜町ポンプ所ほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-701 | 東二 | H29.10.4 | 29-設-023 | 中川水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-702 | 北部 | H29.9.29 | 29-設-010 | 三河島水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-703 | 流域 | H29.9.21 | 29-設-019 | 多摩川上流水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-704 | 南部 | H29.9.21 | 29-設-003 | 雑色ポンプ所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-705 | 中部 | H29.9.20 | 29-設-011 | 桜橋第二ポンプ所脱臭設備改良工事 | 済み |
| 29-706 | 経理部 | H29.9.13 | 29-設-073 | みやぎ水再生センター汚泥処理脱臭設備改良工事 | 済み |
| 29-707 | 経理部 | H29.9.14 | 29-設-070 | 東糞谷ポンプ所生物脱臭装置補修工事 | 済み |
| 29-708 | 流域 | H29.9.7 | 29-設-007 | 北多摩一号水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-709 | 森セ | H29.9.4 | 29-設-009 | 南部スラッジプラント脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-710 | 東二 | H29.7.26 | 29-設-002 | 小菅水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-711 | 経理部 | H29.6.6 | 29-設-028 | 砂町水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-712 | 東二 | H29.5.17 | 28-設早-001 | 葛西水再生センターほか3か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-713 | 西一 | H29.5.8 | 28-設早-001 | 落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 29-714 | 南部 | H29.12.21 | 29-土-047 | 大田区上池台三丁目付近外舗装工事 | 済み |
| 29-715 | 南部 | H30.2.8 | 29-土-049 | 大田区南雪谷五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-716 | 南部 | H30.2.8 | 29-土-050 | 品川区小山三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-717 | 南部 | H30.2.8 | 29-土-051 | 世田谷区代田一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-718 | 南部 | H30.2.8 | 29-土-053 | 目黒区中目黒三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-719 | 経理部 | H30.1.24 | 29-土-173 | 墨田区京島一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-720 | 中部 | H30.2.14 | 29-土-051 | 渋谷区本町四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-721 | 西二 | H30.2.15 | 29-土-048 | 練馬区中村南一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-722 | 西二 | H30.2.15 | 29-土-047 | 北区赤羽西二丁目付近管渠補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|---------------------------------|------|
| 29-723 | 経理部 | H30.1.25 | 29-土-175 | 荒川区荒川七丁目、町屋一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-724 | 西二 | H30.2.15 | 29-土-046 | 板橋区成増三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-725 | 西一 | H30.2.19 | 29-土-056 | 中野区大和町四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-726 | 西一 | H30.2.19 | 29-土-055 | 新宿区西新宿六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-727 | 経理部 | H30.2.20 | 29-土-178 | 荒川区東尾久二丁目、北区田端新町一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-728 | 経理部 | H28.6.30 | 28-設-047 | 南部汚泥処理プラント脱水焼却電気設備再構築工事 | 済み |
| 29-729 | 東二 | H30.2.21 | 29-土-044 | 葛飾区亀有三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-730 | 経理部 | H30.2.20 | 29-設-183 | 森ヶ崎水再生センター(西)沈殿池機械設備改良工事 | 済み |
| 29-731 | 経理部 | H30.2.15 | 29-土-187 | 杉並区上荻四丁目付近善福寺川流域貯留管その2工事 | 済み |
| 29-732 | 西一 | H30.2.19 | 29-土-054 | 杉並区阿佐谷北六丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 29-733 | 北部 | H30.2.19 | 29-土-040 | 台東区千束四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-734 | 経理部 | H30.2.27 | 29-土-194 | 北区西ヶ原三丁目、豊島区駒込七丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-735 | 経理部 | H30.2.21 | 29-土-182 | 第二田柄川幹線その4工事 | 済み |
| 29-736 | 経理部 | H30.3.1 | 29-土-165 | 第二桃園川幹線工事 | 済み |
| 29-737 | 経理部 | H30.2.27 | 29-土-188 | 芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その5工事 | 済み |
| 29-738 | 経理部 | H30.2.22 | 29-土-183 | 江東区有明四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 29-739 | 北部 | H30.2.19 | 29-土-041 | 台東区浅草四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-740 | 第一基幹 | H30.2.22 | 29-土-003 | 有明水再生センター再生水利用事業有明北地区配水管敷設その4工事 | 済み |
| 29-741 | 経理部 | H30.3.1 | 29-土-191 | 江東区豊洲三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-742 | 経理部 | H30.2.28 | 29-土-190 | 篠崎ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 29-743 | 経理部 | H30.1.11 | 29-設-171 | 篠崎ポンプ所電気設備再構築その2工事 | 済み |
| 29-744 | 東一 | H30.3.8 | 29-土-196 | 墨田区本所一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-745 | 経理部 | H30.3.1 | 29-土-181 | 業平橋ポンプ所施設再構築その5工事 | 済み |
| 29-746 | 経理部 | H30.3.1 | 29-土-200 | 京島幹線その2工事 | 済み |
| 29-747 | 経理部 | H30.1.10 | 29-設-174 | 葛西水再生センター汚泥濃縮設備再構築その3工事 | 済み |
| 29-748 | 経理部 | H29.9.28 | 29-設-105 | 葛西水再生センター汚泥脱水設備補修工事 | 済み |
| 29-749 | 経理部 | H29.10.31 | 29-設-137 | 新河岸水再生センター汚泥搬送設備2系補修工事 | 済み |
| 29-750 | 西一 | H30.3.9 | 29-土-059 | 杉並区松庵三丁目付近外管渠補修その1工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|---------------------------------------|------|
| 29-751 | 経理部 | H29.11.30 | 29-土-139 | 森ヶ崎水再生センター(西)水処理施設耐震補強及び合流改善施設建設工事 | 済み |
| 29-752 | 経理部 | H29.11.29 | 29-土-142 | 浮間水再生センター主ポンプ室耐震補強その3工事 | 済み |
| 29-753 | 経理部 | H29.11.30 | 29-土-149 | 清瀬水再生センター沈砂池ポンプ棟ほか耐震補強工事 | 済み |
| 29-754 | 経理部 | H29.11.9 | 29-土-132 | 港区芝公園三、四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-755 | 経理部 | H29.11.9 | 29-土-129 | 森ヶ崎水再生センター(西)機械棟耐震補強及び設備再構築に伴う建設その2工事 | 済み |
| 29-756 | 東一 | H29.11.27 | 29-土-027 | 砂町水再生センター場内整備工事 | 済み |
| 29-757 | 東一 | H29.11.13 | 29-土-025 | 江東区辰巳二丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-758 | 東二 | H29.11.1 | 29-土-031 | 葛西水再生センター水処理施設安全施設改良工事 | 済み |
| 29-759 | 東二 | H29.11.7 | 29-土-032 | 花畑西雨水幹線外補修工事 | 済み |
| 29-760 | 東二 | H29.11.7 | 29-土-033 | 舎人雨水幹線外補修工事 | 済み |
| 29-761 | 西一 | H29.11.13 | 29-土-035 | 神田川幹線外幹線補修工事 | 済み |
| 29-762 | 西一 | H29.11.13 | 29-土-037 | 新宿副都心水リサイクルセンター配水槽補修工事 | 済み |
| 29-763 | 西二 | H29.11.9 | 29-土-027 | 石神井池北幹線補修工事 | 済み |
| 29-764 | 西二 | H29.11.9 | 29-土-028 | 西台幹線外1幹線補修工事 | 済み |
| 29-765 | 経理部 | H29.11.2 | 29-土-120 | 芝浦水再生センター合流改善施設建設及び東系第二主ポンプ室耐震補強工事 | 済み |
| 29-766 | 経理部 | H29.11.2 | 29-土-131 | 品川区大崎三丁目、戸越五丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 29-767 | 経理部 | H29.10.24 | 29-設-134 | 八王子水再生センターほか1か所水処理機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 29-768 | 経理部 | H29.11.2 | 29-設-138 | 城南河川清流復活事業施設清流送水ポンプ設備1号改良工事 | 済み |
| 29-769 | 経理部 | H29.11.9 | 29-設-111 | 清瀬水再生センター汚泥焼却設備再構築工事 | 済み |
| 29-770 | 森セ | H28.5.10 | 28-設-002 | 森ヶ崎水再生センター汚泥処理工場ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 29-771 | 南部 | H29.5.11 | 28-土早-009 | 世田谷区太子堂一丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-772 | 西一 | H29.6.26 | 29-土-004 | 杉並区井草三丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 29-773 | 経理部 | H30.2.27 | 29-設-188 | 八王子水再生センター沈砂池機械設備その3工事 | 済み |
| 29-774 | 経理部 | H30.2.27 | 29-土-193 | 葛西水再生センターほか1か所耐震補強工事 | 済み |
| 29-775 | 経理部 | H30.3.14 | 29-土-206 | 荒川区荒川五丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-776 | 経理部 | H30.3.15 | 29-土-203 | 墨田区京島二、三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 29-777 | 西一 | H30.3.9 | 29-土-060 | 杉並区永福一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 29-778 | 流域 | H30.2.8 | 29-設-181 | 八王子水再生センター反応槽機械設備再構築工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成29年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|----------|--------------------------------|---------------|
| 29-779 | 経理部 | H29.7.13 | 29-設-049 | 森ヶ崎水再生センター大森南ポンプ室沈砂池機械設備再構築工事 | 非対応 (契約不調) |
| 29-780 | 経理部 | H29.11.30 | 29-設-165 | 三河島水再生センター藍染ポンプ所ポンプ設備再構築その2工事 | 非対応 (契約不調) |
| 29-781 | 経理部 | H30.2.27 | 29-土189 | 新河岸水再生センター汚泥焼却炉再構築に伴う基礎建設その2工事 | 済み |
| 29-782 | 経理部 | H30.11.30 | 29-建-013 | 葛西水再生センター発電機棟建設工事 | 済み |
| 29-783 | 東一 | H28.8.24 | 28-設-012 | 木場ポンプ所ほか1か所空調設備改良工事 | 済み |
| 29-784 | 東二 | H30.3.14 | 29-土-047 | 中川水再生センター場内整備工事 | 済み |
| 29-785 | | | | | |
| 29-786 | | | | | |
| 29-787 | | | | | |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成30年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|
| 30-001 | 南部 | H30.3.8 | 29-土早-003 | 大田区中馬込三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-002 | 南部 | H30.3.8 | 29-土早-002 | 目黒区八雲二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-003 | 南部 | H30.3.8 | 29-土早-001 | 品川区西五反田四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-004 | 中部 | H30.3.14 | 29-土早-002 | 渋谷区広尾一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-005 | 西一 | H30.3.9 | 29-土早-001 | 中野区丸山二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-006 | 経理部 | H30.2.21 | 29-設早-008 | 南部スラッジプラント脱水ケーキ圧送設備補修工事 | 済み |
| 30-007 | 西二 | H29.10.19 | 29-設-014 | 新河岸水再生センター砂ろ過設備補修工事 | 済み |
| 30-008 | 西二 | H30.3.15 | 29-土早-001 | 板橋区新河岸一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-009 | 北部 | H30.3.16 | 29-土早-002 | 豊島区西池袋四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-010 | 西二 | H30.3.15 | 29-土早-003 | 練馬区豊玉南三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-011 | 中部 | H30.3.14 | 29-土早-001 | 港区西新橋一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-012 | 東二 | H30.3.14 | 29-土早-002 | 江戸川区船堀五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-013 | 東二 | H30.3.14 | 29-土早-001 | 葛飾区柴又七丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-014 | 西二 | H30.3.15 | 29-土早-002 | 北区浮間五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-015 | 西一 | H30.3.28 | 29-土-061 | 杉並区本天沼二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-016 | 経理部 | H30.3.15 | 29-土-202 | 世田谷区宇奈根一丁目、鎌田二丁目付近枝線その3工事 | 済み |
| 30-017 | 経理部 | H30.2.27 | 29-土早-004 | 新砂ポンプ所耐震補強その2工事 | 済み |
| 30-018 | 東二 | H30.2.21 | 29-土-044 | 葛飾区亀有三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-019 | 東一 | H30.3.12 | 29-土早-001 | 有明水再生センター汚泥貯留槽2系ほか1か所整備工事 | 済み |
| 30-020 | 経理部 | H30.3.8 | 29-土-199 | 江東区東雲二丁目付近管路耐震化その2工事 | 済み |
| 30-021 | 西一 | H30.3.9 | 29-土-058 | 杉並区阿佐谷北五丁目付近外管渠補修工事 | 非対応 (契約不調) |
| 30-022 | 北部 | H30.3.16 | 29-土早-003 | 文京区向丘二丁目付近外管渠改良・補修工事 | 済み |
| 30-023 | 経理部 | H30.2.22 | 29-設早-001 | 多摩川上流水再生センター汚泥脱水設備再構築工事 | 済み |
| 30-024 | 経理部 | H28.10.4 | 28-土-111 | 台東区東浅草二丁目、日本堤一丁目付近再構築工事(第1回変更分) | 済み |
| 30-025 | 経理部 | H29.11.28 | 29-設-159 | 南多摩水再生センター水処理電気設備再構築工事 | 済み |
| 30-026 | 経理部 | H29.11.9 | 29-設-141 | 南多摩水再生センター汚泥処理電気設備再構築工事 | 済み |
| 30-027 | 経理部 | H29.5.30 | 29-設-020 | 羽田ポンプ所ほか1か所電気設備改良工事 | 済み |
| 30-028 | 経理部 | H30.2.20 | 29-設早-004 | 葛西水再生センター発電設備その3工事 | 済み |
| 30-029 | 経理部 | H30.2.22 | 29-設早-007 | 王子ポンプ所発電設備その2工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成30年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|---------------------------------|------|
| 30-030 | 経理部 | H30.2.22 | 29-設早-006 | 新田ポンプ所発電設備再構築その2工事 | 済み |
| 30-031 | 経理部 | H30.2.22 | 29-設早-002 | 梅田ポンプ所発電設備再構築工事 | 済み |
| 30-032 | 経理部 | H29.10.12 | 29-設-087 | 中野水再生センター発電設備その4工事 | 済み |
| 30-033 | 経理部 | H29.11.30 | 29-設-158 | 加平ポンプ所発電設備再構築その2工事 | 済み |
| 30-034 | 経理部 | H29.6.21 | 29-設-047 | 中防内側ポンプ所電気設備その2工事 | 済み |
| 30-035 | 経理部 | H29.9.13 | 29-設-080 | 新河岸水再生センター沈殿池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-036 | 経理部 | H29.6.6 | 29-設-040 | 芝浦水再生センター本系第一沈殿池機械設備改良工事 | 済み |
| 30-037 | 経理部 | H29.8.22 | 29-設-067 | 葛西水再生センター沈砂池脱臭電気設備再構築工事 | 済み |
| 30-038 | 経理部 | H29.11.9 | 29-設-147 | 三河島水再生センター藍染東系電気設備改良工事 | 済み |
| 30-039 | 経理部 | H29.7.13 | 29-設-055 | 新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その7工事 | 済み |
| 30-040 | 経理部 | H29.11.2 | 29-設-145 | 新河岸水再生センター監視制御設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-041 | 経理部 | H29.8.2 | 29-設-005 | 後楽ポンプ所電気設備改良工事 | 済み |
| 30-042 | 経理部 | H29.9.28 | 29-設-106 | 東部スラッジプラント汚泥処理監視制御設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-043 | 経理部 | H30.3.15 | 29-設早-003 | 北多摩二号水再生センター水処理電気設備再構築工事 | 済み |
| 30-044 | 経理部 | H29.10.12 | 29-設-120 | みやぎ水再生センター電気設備改良工事 | 済み |
| 30-045 | 経理部 | H30.2.21 | 29-設早-005 | 白鬚西ポンプ所電気設備再構築工事 | 済み |
| 30-046 | 経理部 | H30.2.28 | 29-設-192 | 浮間水再生センター反応槽6号散気設備改良工事 | 済み |
| 30-047 | 経理部 | H30.3.15 | 29-土-207 | 中央防波堤外側コンテナバース建設に伴う下水道管渠整備その2工事 | 済み |
| 30-048 | 経理部 | H29.11.9 | 29-設-143 | 芝浦水再生センター高速ろ過設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-049 | 経理部 | H30.3.1 | 29-設-186 | 砂町水再生センター高速ろ過設備工事 | 準備中 |
| 30-050 | 経理部 | H30.1.23 | 29-土-174 | 渋谷区南平台町、目黒区青葉台二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 30-051 | 経理部 | H30.2.21 | 29-土-184 | 渋谷区富ヶ谷二丁目、松濤二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 30-052 | 経理部 | H30.1.19 | 28-土-062 | 堅川幹線再構築その2工事(第5回設計変更分) | 済み |
| 30-053 | 経理部 | H30.4.18 | 29-土早-012 | 中央区日本橋蛸殻町一丁目、日本橋小網町付近再構築工事 | 済み |
| 30-054 | 西一 | H29.8.21 | 29-土-014 | 中野区南台三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-055 | 経理部 | H30.3.9 | 28-土-002 | 千代田区猿楽町一、二丁目付近再構築工事(変更分) | 済み |
| 30-056 | 経理部 | H30.3.14 | 29-設-194 | 新宿副都心水リサイクルセンターほか1か所再生水電気設備改良工事 | 済み |
| 30-057 | 経理部 | H30.3.1 | 29-設-189 | 八王子水再生センター水処理電気設備再構築その2工事 | 済み |
| 30-058 | 経理部 | H30.2.21 | 29-設-187 | 小菅水再生センター電気設備改良工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成30年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|---|--------|
| 30-059 | 経理部 | H30.2.8 | 29-設-179 | 木場ポンプ所電気設備再構築工事 | 準備中 |
| 30-060 | 経理部 | H30.4.23 | 26-土-099 | 大田区東馬込一丁目、品川区西大井五丁目付近枝線工事(設計変更分) | 済み |
| 30-061 | 経理部 | H29.9.14 | 29-設-075 | 芝浦水再生センター東系高速ろ過設備工事 | 済み |
| 30-062 | 第一基幹 | H30.3.22 | 29-雑早-003 | 北区栄町石神井川流域貯留池工事に伴う用地保守管理その2 | 準備中 |
| 30-063 | 経理部 | H30.3.5 | 28-土-123 | 台東区小島一、二丁目付近再構築工事 | 準備中 |
| 30-064 | 中部 | H29.6.21 | 29-土-005 | 環状5の1号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷三、四丁目付近管渠改良その2工事 | 済み |
| 30-065 | 西一 | H29.7.10 | 29-土-007 | 杉並区下高井戸三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-066 | 東二 | H29.7.12 | 29-土-007 | 江戸川区一之江二丁目付近外管渠補修工事 | 29-281 |
| 30-067 | 東二 | H29.8.21 | 29-土-014 | 足立区加平一丁目付近外管渠補修工事 | 29-343 |
| 30-068 | 東一 | H29.8.23 | 29-土-009 | 墨田区八広三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-069 | 東一 | H29.10.30 | 29-土-022 | 江東区有明四丁目付近管渠撤去工事 | 済み |
| 30-070 | 東一 | H29.6.21 | 29-土-004 | 江東区亀戸九丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-071 | 西二 | H29.7.6 | 29-土-008 | 板橋区三園一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-072 | 北部 | H29.7.14 | 29-土-005 | 台東区松が谷三丁目付近外管渠改良・補修工事 | 29-254 |
| 30-073 | 経理部 | H29.11.30 | 29-土-133 | 砂町水再生センター合流改善施設建設その4工事 | 準備中 |
| 30-074 | 経理部 | H30.4.19 | 29-土早-008 | 新宿区西早稲田三丁目付近再構築その4工事 | 済み |
| 30-075 | 経理部 | H29.10.12 | 29-設-124 | 芝浦水再生センター本系深槽反応槽2号散気設備改良工事 | 済み |
| 30-076 | 経理部 | H29.6.1 | 29-設-013 | 砂町水再生センター東陽Ⅰ系反応槽散気設備改良工事 | 準備中 |
| 30-077 | 経理部 | H29.5.18 | 28-設早-016 | 南部スラッジプラント汚泥焼却用搬送設備補修工事 | 済み |
| 30-078 | 経理部 | H30.2.20 | 29-設-184 | 葛西水再生センター汚泥濃縮槽1号機械設備改良工事 | 済み |
| 30-079 | 経理部 | H30.2.23 | 29-設早-009 | みやぎ水再生センター汚泥焼却炉脱水設備その2工事 | 準備中 |
| 30-080 | 西一 | H30.5.15 | 29-土早-008 | 杉並区善福寺二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-081 | 西一 | H30.5.15 | 29-土早-005 | 新宿区中井一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-082 | 西二 | H30.5.17 | 29-土早-008 | 板橋区徳丸二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-083 | 西二 | H30.5.17 | 29-土早-007 | 練馬区早宮二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-084 | 南部 | H30.5.17 | 29-土早-006 | 品川区東大井二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-085 | 経理部 | H30.5.17 | 29-土早-017 | 荒川区西尾久七丁目、北区昭和町二丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 30-086 | 経理部 | H30.5.15 | 29-土早-018 | 文京区千駄木二丁目、根津一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 30-087 | 経理部 | H29.5.30 | 29-設-035 | 芝浦水再生センター本系再生水機械設備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成30年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|
| 30-088 | 経理部 | H29.10.11 | 29-設-127 | 芝浦水再生センター再生水設備改良工事 | 済み |
| 30-089 | 中部 | H30.5.16 | 29-土早-007 | 中央区勝どき五丁目付近特殊人孔改良工事 | 済み |
| 30-090 | 経理部 | H30.5.17 | 29-土早-019 | 江東区新木場三丁目、夢の島二丁目付近管路耐震化工事 | 準備中 |
| 30-091 | 中部 | H30.5.16 | 29-土早-010 | 港区六本木七丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-092 | 中部 | H29.5.25 | 29-土-006 | 港区海岸一丁目7番先管渠撤去工事 | 準備中 |
| 30-093 | 中部 | H30.5.17 | 29土早-020 | 千代田区三番町、一番町付近再構築工事 | 準備中 |
| 30-094 | 南部 | H30.5.17 | 29-土早-010 | 公共ます新設工事(世田谷区用賀二丁目23番先) | 済み |
| 30-095 | 西一 | H30.5.15 | 29-土早-004 | 杉並区高円寺南一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-096 | 西一 | H30.5.15 | 29-土早-003 | 杉並区阿佐谷北四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-097 | 西二 | H30.5.17 | 29-土早-006 | 北区赤羽北一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-098 | 東一 | H30.5.21 | 29-土早-003 | 墨田区石原一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-099 | 経理部 | H30.5.17 | 29-土早-020 | 千代田区三番町、一番町付近再構築工事 | 済み |
| 30-100 | 経理部 | H30.5.17 | 29-土早-013 | 大田区久が原五丁目、仲池上二丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 30-101 | 西一 | H30.5.15 | 29-土早-007 | 新宿区高田馬場三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-102 | 西二 | H30.5.17 | 29-土早-005 | 練馬区南田中四丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-103 | 東一 | H30.5.21 | 29-土早-004 | 墨田区向島一丁目付近管渠補修工事 | 30-107と同じ |
| 30-104 | 中部 | H30.5.16 | 29-土早-011 | 渋谷区笹塚二丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-105 | 南部 | H30.5.17 | 29-土早-005 | 大田区大森東三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-106 | 経理部 | H30.5.16 | 29-土早-015 | 足立区皿沼三丁目、東綾瀬一丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 30-107 | 東一 | H30.5.21 | 29-土早-004 | 墨田区向島一丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-108 | 経理部 | H30.5.16 | 29-土早-016 | 港区虎ノ門二、三丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 30-109 | 西一 | H30.5.15 | 29-土早-006 | 中野出張所管内人孔上部補修工事 | 済み |
| 30-110 | 西一 | H30.5.15 | 29-土早-002 | 中野区南台三丁目付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-111 | 中部 | H30.5.16 | 29-土早-006 | 中央区豊海町付近管渠補修工事 | 済み |
| 30-112 | 森セ | H30.5.16 | 29-設早-003 | 南部スラッジプラント工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-113 | 中部 | H30.5.16 | 29-設早-003 | 浜町ポンプ所ほか1か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-114 | 中部 | H30.5.16 | 29-設早-004 | 芝浦水再生センター工業計器設備改良工事 | 済み |
| 30-115 | 東一 | H30.5.21 | 29-設早-005 | 東部スラッジプラント工業計器設備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成30年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 30-116 | 経理部 | H30.4.16 | 28-土-088 | 豊島区上池袋四丁目、北区滝野川七丁目付近再構築工事(第三回設計変更分) | 済み |
| 30-117 | 北部 | H30.5.25 | 29-土早-007 | 豊島区千早四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-118 | 北部 | H30.5.25 | 29-土早-006 | 文京区湯島三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-119 | 北部 | H30.5.25 | 29-土早-004 | 文京区本郷二丁目付近外管渠補修工事 | 準備中 |
| 30-120 | 経理部 | H30.2.22 | 29-設早-016 | 南部スラッジプラント汚泥焼却設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-121 | 経理部 | H29.11.30 | 29-設-160 | 芝浦水再生センター消毒設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-122 | 経理部 | H30.5.24 | 30-設早-025 | 三河島水再生センター藍染系第二沈殿池2号機械設備改良工事 | 済み |
| 30-123 | 経理部 | H30.5.17 | 30-設早-020 | 三河島水再生センター藍染東系第二沈殿池2号機械設備改良工事 | 済み |
| 30-124 | 経理部 | H29.10.26 | 29-設-135 | 多摩川上流水再生センターほか1か所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-125 | 経理部 | H29.10.27 | 29-設-130 | 北多摩一水再生センター汚泥焼却設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-126 | 経理部 | H29.11.2 | 29-設-148 | 東部スラッジプラント遠心濃縮設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-127 | 経理部 | H29.11.2 | 29-設-149 | 東部スラッジプラント遠心脱水設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-128 | 経理部 | H30.5.24 | 29-土早-032 | 渋谷区猿楽町、鶯谷町付近再構築工事 | 済み |
| 30-129 | 中部 | H30.6.7 | 29-土早-004 | 千代田区丸の内一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-130 | 経理部 | H30.5.24 | 29-土早-025 | 千住西ポンプ所ほか1か所耐震補強及び設備再構築に伴う建設その2工事 | 準備中 |
| 30-131 | 東一 | H29.11.27 | 29-建-004 | 隅田ポンプ所建物外壁補修工事 | 準備中 |
| 30-132 | 経理部 | H30.5.24 | 29-土早-033 | 荒川区東尾久五丁目、西尾久一丁目付近再構築工事 | 済み |
| 30-133 | 経理部 | H30.5.23 | 29-土早-022 | 落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管立坑設置その2工事 | 準備中 |
| 30-134 | 経理部 | H30.5.17 | 29-設早-017 | 森ヶ崎水再生センター(東)反応槽機械設備再構築その2工事 | 非対応 (契約不調) |
| 30-135 | 森セ | H30.1.11 | 29-建-002 | 南部スラッジプラント管理棟建物改良その2工事 | 済み |
| 30-136 | 経理部 | H30.2.20 | 29-土早-001 | 後楽ポンプ所耐震補強その2工事 | 準備中 |
| 30-137 | 経理部 | H30.5.23 | 29-土早-035 | 港区六本木二丁目、渋谷区本町六丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 30-138 | 経理部 | H30.5.24 | 29-土早-024 | 日本堤ポンプ所耐震補強その2工事 | 準備中 |
| 30-139 | 経理部 | H30.5.22 | 29-土早-027 | 板橋区三園一丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 30-140 | 経理部 | H30.5.24 | 29-土早-026 | 大田区北千束二丁目、品川区旗の台六丁目付近管路耐震化工事 | 準備中 |
| 30-141 | 東二 | H30.5.30 | 29-土早-003 | 足立区梅田二丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-142 | 東二 | H29.9.6 | 29-設-011 | 小管水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 30-143 | 東二 | H29.9.20 | 29-設-016 | 熊の木ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 30-144 | 東二 | H29.9.20 | 29-設-017 | 葛西水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成30年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----------|-----------|--|------|
| 30-145 | 流域 | H29.9.26 | 29-設-020 | 南多摩水再生センターほか1か所水処理機械設備補修工事 | 済み |
| 30-146 | 東一 | H29.10.11 | 29-設-023 | 有明水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 30-147 | 東一 | H29.10.11 | 29-設-024 | 砂町水再生センター東陽大島系沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 30-148 | 流域 | H29.10.19 | 29-設-031 | 南多摩水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 30-149 | 北部 | H29.11.10 | 29-設-017 | 白鬚西ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 30-150 | 森セ | H29.12.11 | 29-設-026 | 森ヶ崎水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 準備中 |
| 30-151 | 経理部 | H30.2.6 | 29-設-182 | 六郷ポンプ所ほか2か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 30-152 | 西一 | H30.5.15 | 29-設早-001 | 落合水再生センタースカム処理設備補修工事 | 準備中 |
| 30-153 | 中部 | H30.5.16 | 29-設早-002 | 明石町ポンプ所沈砂池機械設備改良工事 | 済み |
| 30-154 | 中部 | H30.5.16 | 29-設早-005 | 芝浦水再生センター水処理機械設備補修工事 | 済み |
| 30-155 | 経理部 | H30.5.17 | 29-設早-020 | 三河島水再生センター藍染東系第二沈殿池2号機械設備改良工事 | 済み |
| 30-156 | 東一 | H30.5.21 | 29-設早-001 | 有明南その2ポンプ所ほか2か所機械設備補修工事 | 済み |
| 30-157 | 経理部 | H30.5.24 | 29-設早-025 | 三河島水再生センター藍染系第二沈殿池2号機械設備改良工事 | 済み |
| 30-158 | 経理部 | H30.5.24 | 29-設早-027 | みやぎ水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 準備中 |
| 30-159 | 経理部 | H30.2.9 | 27-土-109 | 品川区東五反田五丁目付近再構築その1工事（第6回変更分） | 済み |
| 30-160 | 経理部 | H30.5.24 | 29-土早-021 | 青山幹線再構築その8工事 | 済み |
| 30-161 | 南部 | H30.5.31 | 30-土-002 | 目黒区上目黒一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-162 | 南部 | H30.5.31 | 30-土-003 | 世田谷区中町五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-163 | 南部 | H30.5.31 | 30-土-001 | 品川区西五反田六丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-164 | 北部 | H30.5.25 | 29-土早-005 | 環状第5の1号線道路整備事業に伴う豊島区目白一丁目付近管渠改良その2工事 | 済み |
| 30-165 | 東二 | H30.5.30 | 29-土早-005 | 一般国道14号亀戸小松川立体事業に伴う江戸川区松島一丁目、中央一丁目付近管渠改良 | 済み |
| 30-166 | 経理部 | H30.1.11 | 29-土-159 | 江東区福住二丁目、深川一丁目付近再構築その3工事 | 済み |
| 30-167 | 経理部 | H30.3.14 | 29-土-210 | 墨田区江東橋三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 30-168 | 東一 | H30.6.4 | 30-土-002 | 江東区新大橋一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-169 | 経理部 | H30.5.24 | 29-土早-028 | 北区滝野川二、三丁目付近再構築その2工事 | 済み |
| 30-170 | 経理部 | H30.6.5 | 30-土-001 | 足立区柳原一、二丁目付近再構築工事 | 済み |
| 30-171 | 経理部 | H30.6.5 | 30-土-012 | 新宿区新宿五丁目、四谷四丁目付近再構築工事 | 準備中 |
| 30-172 | 経理部 | H30.6.7 | 30-土-010 | 北区上中里二丁目、東田端二丁目付近再構築工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成30年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|-----------|--|---------------|
| 30-173 | 東一 | H30.6.4 | 30-土-001 | 墨田区業平一丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-174 | 経理部 | H30.6.7 | 30-土-011 | 城北中央公園雨水調整池整備に伴う練馬区羽沢三丁目、板橋区小茂根五丁目付近管渠改良 | 済み |
| 30-175 | 北部 | H30.6.8 | 30-土-001 | 台東区千束三丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-176 | 経理部 | H30.6.7 | 30-土-008 | 砂幹線再構築その5工事 | 準備中 |
| 30-177 | 経理部 | H30.6.12 | 30-設-018 | 三河島水再生センター高速ろ過設備工事 | 準備中 |
| 30-178 | 経理部 | H30.6.6 | 30-土-002 | 荒川区西尾久八丁目、北区堀船三丁目付近再構築工事 | 済み |
| 30-179 | 東二 | H30.6.13 | 30-土-001 | 江戸川区西一之江四丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-180 | 経理部 | H30.6.7 | 30-土-006 | 弁天町幹線再構築その4工事 | 済み |
| 30-181 | 経理部 | H30.6.14 | 30-土-030 | 豊島区池袋一、四丁目付近再構築工事 | 済み |
| 30-182 | 経理部 | H30.6.14 | 30-土-029 | 中央区日本橋箱崎町付近再構築工事 | 済み |
| 30-183 | 経理部 | H30.6.13 | 30-土-027 | 江東区亀戸五、六丁目付近再構築工事 | 済み |
| 30-184 | 経理部 | H30.6.13 | 30-土-026 | 世田谷区千歳台一、二丁目付近枝線工事 | 済み |
| 30-185 | 経理部 | H30.6.14 | 30-土-006 | 世田谷区弦巻二丁目付近外管渠補修工事 | 非対応 (契約不調) |
| 30-186 | 経理部 | H30.6.12 | 30-土-024 | 北区栄町付近石神井川流域貯留池工事 | 準備中 |
| 30-187 | 経理部 | H30.6.6 | 30-設-003 | 東糞谷ポンプ所沈殿池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 30-188 | 経理部 | H30.6.6 | 30-設-006 | 新河岸水再生センター臭素設備改良工事 | 済み |
| 30-189 | 経理部 | H30.6.7 | 30-設-041 | 東部スラッジプラント遠心脱水設備補修工事 | 済み |
| 30-190 | 経理部 | H30.6.13 | 30-建-001 | 梅田ポンプ所発電機棟建設工事 | 準備中 |
| 30-191 | 中部 | H30.5.16 | 29-土早-005 | 千代田区平河町二丁目付近外人孔上部補修工事 | 済み |
| 30-192 | 経理部 | H29.10.4 | 29-土-102 | 北区赤羽二丁目、赤羽西五丁目付近管渠耐震化工事(最終変更分) | 済み |
| 30-193 | 東一 | H30.2.5 | 29-土-034 | 江東区東陽五丁目付近外管渠補修工事 | 済み |
| 30-194 | 経理部 | H30.5.16 | 29-設早-002 | 森ヶ崎水再生センター送水送泥ポンプ棟送水ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 30-195 | 経理部 | H30.5.24 | 29-設早-029 | 新河岸水再生センター北系反応槽機械設備再構築その4工事 | 準備中 |
| 30-196 | 経理部 | H30.6.14 | 30-土-022 | 呑川増強幹線立坑設置工事 | 準備中 |
| 30-197 | 南部 | H30.6.14 | 30-土-005 | 世田谷区等々力三丁目付近外管渠補修工事 | 非対応 (契約不調) |
| 30-198 | 南部 | H30.6.14 | 30-土-004 | 目黒区目黒本町一丁目付近外管渠改良・補修工事 | 非対応 (契約不調) |
| 30-199 | 経理部 | H30.6.14 | 30-土-034 | 江戸川区船堀四丁目、西瑞江五丁目付近管渠改良工事 | 済み |
| 30-200 | 経理部 | H30.6.7 | 30-土-014 | 砂町水再生センター塩素接触槽耐震補強その2工事 | 準備中 |
| 30-201 | 経理部 | H30.6.21 | 30-土-036 | 環状第3号線道路整備事業に伴う新宿区市谷薬王寺町付近管渠改良その2工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成30年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|----------|-----------|--------------------------------------|------|
| 30-202 | 経理部 | H30.6.21 | 30-土-038 | 江東区深川二丁目、冬木付近再構築工事 | 済み |
| 30-203 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-179 | 蛇崩川増強幹線立坑設置工事(第1回変更分) | 準備中 |
| 30-204 | 経理部 | H29.3.9 | 28-土-179 | 蛇崩川増強幹線立坑設置工事(第2回変更分) | 準備中 |
| 30-205 | 中部 | H30.6.27 | 30-土-006 | 渋谷区神南一丁目付近管渠補修工事 | 準備中 |
| 30-206 | 中部 | H30.6.27 | 30-土-005 | 中央区新川一丁目付近外管渠補修工事 | 準備中 |
| 30-207 | 中部 | H30.6.27 | 30-土-004 | 港区南青山一丁目付近外管渠補修工事 | 準備中 |
| 30-208 | 経理部 | H30.5.23 | 29-土早-031 | 墨田区向島四丁目、押上二丁目付近再構築工事 | 準備中 |
| 30-209 | 経理部 | H30.6.28 | 30-土-040 | 谷田川幹線再構築その7工事 | 準備中 |
| 30-210 | 経理部 | H30.6.28 | 30-設-017 | 八王子水再生センター西系沈殿池機械設備工事 | 準備中 |
| 30-211 | 経理部 | H30.6.28 | 30-土-039 | 芝浦水再生センター再生水利用事業永田町及び霞が関地区配水管敷設その3工事 | 準備中 |
| 30-212 | 経理部 | H30.6.14 | 29-土-054 | 港区東麻布三丁目、麻布永坂町付近再構築工事(第2回変更分) | 準備中 |
| 30-213 | 経理部 | H30.7.5 | 30-土-017 | 砂町水再生センター合流改善施設建設その5工事 | 準備中 |
| 30-214 | 西一 | H30.7.2 | 30-土-004 | 杉並区上荻一丁目付近外人孔上部補修工事 | 準備中 |
| 30-215 | 西一 | H30.7.2 | 30-土-003 | 杉並区下井草三丁目付近外管渠補修工事 | 準備中 |
| 30-216 | 西一 | H30.7.2 | 30-土-005 | 中野区中野五丁目付近管渠補修工事 | 準備中 |
| 30-217 | | | | | |
| 30-218 | | | | | |
| 30-219 | | | | | |
| 30-220 | | | | | |
| 30-221 | | | | | |
| 30-222 | | | | | |
| 30-223 | | | | | |
| 30-224 | | | | | |
| 30-225 | | | | | |
| 30-226 | | | | | |
| 30-227 | | | | | |
| 30-228 | | | | | |
| 30-229 | | | | | |
| 30-230 | | | | | |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（平成30年度受付）

2018/7/20 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|--------|------|-----|------|------|------|
| 30-231 | | | | | |
| 30-232 | | | | | |
| 30-233 | | | | | |
| 30-234 | | | | | |
| 30-235 | | | | | |
| 30-236 | | | | | |
| 30-237 | | | | | |
| 30-238 | | | | | |
| 30-239 | | | | | |
| 30-240 | | | | | |
| 30-241 | | | | | |
| 30-242 | | | | | |
| 30-243 | | | | | |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。